

KARMØY RØRTEKNIKK AS
Att: Hansen Rolf
Husøyvegen 264
4262 AVALDSNES

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
YWE2037	GID 102/216	2023/3655	Oddmund Røkke	Kopervik, 12.05.23

Mangel ved melding om utført vann- og avløpsarbeid

Det er registrert mangler ved melding om utført vann- og avløpsarbeid for eiendom 102/216 - Vestheimvegen 36.

Følgende mangler:

Her er vannmåler 51122 registrert med en stand på 1430. Installert 4/3-2009.

Vannmåler 43405365 er ikke registrert hos oss, er denne måleren fra 102/216 Vestheimvegen 36 at de har flere vannmålere her?

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Vest Auto Eiendom As	Grasmyrvegen 7	5570	Aksdal

