

28.04.2023

Beliggenhetskontroll av: Gnr.:57 Bnr.:612 Kommune: Karmøy kommune

	Name		Initials	Position
Utført	Rune Hemnes		RH	Oppmåling ing.
Godkjent	Rune Hemnes		RH	Oppmåling ing.

INTRODUKSJON

Grunnmur for bygninger/hus som er satt ut er innmålt og dokumentert i denne rapporten med punktdifferanse og kof/sosi fil av innmålte pkt.

PERSONNEL

Følgende landmåler har utført dette oppdraget:
Oppmålings ing. – Rune Hemnes


UTSTYR / PROGRAMVARE

- Følgende utstyr er brukt:
- Trimble R10 GPS / Totalstasjon S5
- Gemini oppmåling

Rune Hemnes

RH OPPMÅLING

Innmålt, As-built



Id	Øst	Nord	OBJTYPE
P1	285818,977	6562466,122	Grunnmur
P2	285824,238	6562461,614	Grunnmur
P3	285827,332	6562465,225	Grunnmur
P4	285832,851	6562460,495	Grunnmur
P5	285841,146	6562470,160	Grunnmur
P6	285832,380	6562477,671	Grunnmur
P7	285825,343	6562469,660	Grunnmur