



KARMØY KOMMUNE

Bjørn Johannessen

Dato: 30.05.2023

Skjersundvegen 8

Dokumentnummer: 23/5089-1

4250 KOPERVIK

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

Førstegangstilsyn av avløpsanlegg - gnr. 63, bnr. 128

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Skjersundvegen 8, som ble kontrollert 25. mai 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes oppi:

- Utett tank, vann nivå er under utløpsrør. Tanken er ikke tett og må byttes ut.

Frist for utbedring er satt til 30.09.23

Tilbakemelding på utført retting av avvik sendes til post@karmoy.kommune.no, merkes med Gnr.63, Bnr.128 retting av avvik.

Kommunen kan vurdere å opprette ulovlighets sak dersom avvikene ikke rettes innen oppgitt frist.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Skjersundvegen 8 63-128
Utett slamavskiller