



KARMØY KOMMUNE

Marie Vinje

Hå tongvegen 26

4250 KOPERVIK

Dato: 30.05.2023

Dokumentnummer: 23/5104-1

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

Førstegangstilsyn av avløpsanlegg - gnr. 60, bnr. 179

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Hå tongvegen 26, som ble kontrollert 25. mai 2023.

Anlegget ble ikkje funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes oppi:

- Utett tank, vann nivå er under utløpsrør. Tanken er ikkje tett og må byttes ut.

Frist for utbedring er satt til 30.09.23

Tilbakemelding på utført retting av avvik sendes til post@karmoy.kommune.no, merkes med Gnr.60, Bnr.179 retting av avvik.

Kommunen kan vurdere å opprette ulovlighetssak dersom avvikene ikkje rettes innen oppgitt frist.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Utett slamavskiller
Hå tongvegen 26 60-179