

Eventyrhagen barnehage
Håvikveien 60
4265 Håvik

Kontrolldato: 14. juni 2022
Inspektør: Halvard Olsen
Sertifikatnr: NSLEK-055
Vår ref: Jan Heyerdahl
Mobil: 901 78 241
Anleggnr:
Deres ref: Ann-Iren Ystanes
Avtalenr: 34614-3

Lokasjon: Eventyrhagen barnehage
Adresse: Håvikveien 60
4265 Håvik

TILSTANDS-RAPPORT

Årlig hovedettersyn av lekeplassen



SAMMENDRAG

Antall kontrollerte enheter

SUM

25

AVVIK og ALVORLIGHETSGRAD

A = Kan medføre fare for barnets liv

0

B = Kan medføre fare for livsvarig skade hos barnet

5

C = Kan føre til mindre alvorlig skade

3

D = Avvik uten sikkerhetsrisiko

14

Alle mål i rapporten er oppgitt i cm.

Hovedettersynet er gjennomført iht følgende kontrollgrunnlag - se «hjemmel» ved hver avviksbeskrivelse.

NS	NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag
LF	Forskrift om sikkerhet ved Lekeplassutstyr (Lekeplass-forskriften) der denne stiller strengere krav enn NS-EN 1176.
	For Aktivitets-elementer som ikke inngår i NS-EN 1176 benyttes tilgjengelige produktstandarder

«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyreinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»


RAPPORTEN HAR FØLGENDE INNDELING:



DEL 1: Lekeplassutstyr iht NS-EN 1176
DEL 2: Andre aktivitets-elementer
DEL 3: Utemiljøet




Hovedettersyn er gjennomført av:

Halvard Olsen, NSLEK-055



Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	Utbedret dato/sign
1.	Det er en del råteskader i konstruksjonen.	D	NS7-6,	












Nr 6 Rollelek		Produsent: <u>Ledon</u>		
	ok. ♂ 5/9-22 Kurt.	Ingen registrerte avvik		



Nr 7 Rollelek		Produsent: <u>Ledon</u>		
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	Utbedret dato/sign
1.	Klemfare for finger i bevegelig åpning i mellom fast og bevegelig element NB: Anføres som ett avvik - gjentakende flere steder.	B	NS1-4.2.7.6	

Nr 8 Tunnel		Produsent: <u>Ledon</u>		
			Mangler 3 stk ketter over mulden 5/9-22 Kurt	Skarpe kanter slipes lett OK
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	Utbedret dato/sign
1.	Utstyrets overflate kan gi skade; i spisse/skarpe elementer, gjenger o.l.	C	NS1-4.2.5	


Nr 9 Samlingssted (lekehus)		Produsent: Mangelfull merking		
		Tak møten for utskifting 5/9-22 Kurt		
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	Utbedret dato/sign
1.	Det er en del råteskader i konstruksjonen.	D	NS7-6,	


Nr 14 Klatrelek		Produsent: Mangelfull merking		
			5/9-22 Kunt.	
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	Utbedret dato/sign
1.	Manglende vedlikehold; overflatebehandling	D	NS7-6	

Nr 15 Klatrelek		Produsent: Norsk Lek & Park		
				
				
	5/9-22 Kunt.			
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	Utbedret dato/sign
1.	Hektefare for finger i fallsonen høyere opp enn 100 i sprekker eller åpninger i utstyret	B	NS1-4.2.7.6	
2.	Hektefare for finger i kobling NB: Anføres som ett avvik - gjentakende flere steder.	B	NS1-4.2.13	
3.	Metaldeler ruster; gravrust som svekker konstruksjonen NB: Anføres som ett avvik - gjentakende flere steder.	D	NS7-6	
4.	Det er en del råteskader i konstruksjonen.	D	NS7-6,	
5.	Manglende vedlikehold; elementer/innfestinger løsner/er løse	D	NS7-6	

Nr 16 Huske		Produsent: Mangelfull merking		
		5/9-22 Kunt.		

DEL 2: ANDRE AKTIVITETS-ELEMENTER

Nr 1	Ballbinge	Produsent: Tress
	519-22 Kunt.	Ingen registrerte avvik

Nr 2	Basket	Produsent: Mangelfull merking
	519-22 Kunt.	Ingen registrerte avvik

DEL 3: UTEMILJØET

SJEKKLISTE

Kontrollgrunnlag: [Internkontroll-forskriften](#) og andre relevante regler for barnehager.

Ettersynet skal identifisere klare farer i forhold til fysiske endringer, bruk, hærverk, årstids og værforhold. Ha særlig fokus på *åpenbare endringer* ift «det normale». Ha jevnlig ettersyn med følgende forhold:

1. At gjerder, porter og grunder fungerer etter formål og er uten åpninger større enn 13 cm som kan gi barn tilgang til utilsiktede områder.
2. At låser er i orden og ikke er lett å få opp. Vurder klatrebarhet ift mulige hektefarer, særlig i toppen av gjerdet, i åpninger og vinkler mellom gjerdet og grindestolper.
3. Er det, eller har det tilkommet, elementer inntil gjerdet som «hjelper» barn over? Vær særlig oppmerksom om gjerdet «blir» lavere enn 80.
4. Finnes det tilgjengelige «lekehull/steder» med fare for at barn ufrivillig blir låst/stengt inne? (i/under lekehus, leketunneler, boder o.l.)
5. Usikrede, store, tunge og evt bevegelige elementer mht klem og veltefare.
6. Opp og utstikkende «spisse» elementer som barn kan skade seg på (eks. avkappede spisse greiner, trånder i gjerder o.l.)
7. Utstikkende elementer på vegger som er lavere ned enn 120 som barn kan «løpe på». (eks. utstikkende spiker/skruer, blomsterkassekroker, opphengte «ting», åpne vinduer, knagger osv.)
8. Løse opphengte tau, «bånd», vannslanger, ledninger o.l. som kan brukes likt som tau ift kvelningsfare.
9. Sjøppel, dyreekskrementer, sprøytespisser, glass-skår, plastposer og andre åpenbare farer. Sjekk særlig på «skjulte områder» som i lekehus, le-skur, gapahuker og lignende.
10. Hærverk og endringer fra «det normale», som på-spikrede planker, tau, spor etter saging, bråte osv.
11. Klatrebare situasjoner; i naturelement, i boder, tørrmurer, høye fjellskrenter, rekkverk, opphengte elementer på vegger o.l. også ift tilgang til uønskede arealer. Jfr. neste punkt.
12. Løse elementer som kan brukes til å «komme opp» noe sted, en kan falle ned fra, velte over seg selv eller andre, klemme seg fast (eks. melkekasser, varetraller)
13. Mulig luft-tette kasser, «beholdere» o.l. med kvelningsfare, usikrede løse lokk ift utilsiktet å falle ned som i kompost-binge, lekekasse, strø-sand beholder o.l.
14. Alle åpninger og vinkler høyere opp enn 60 cm ift hektefare for klær/snor – som i persienneløsninger, selvbygde elementer, pallekjøkken, dør «holdere», tauløkker, klatrebare elementer osv.
15. Vannansamlinger over 5-10 cm dype, og u-sikrede vannkraner med muligheter for vann-lek uten tilsyn.
16. Sopp, bær, blomster og andre vekster mht allergi, giftighet osv i de ulike vekstsesongene.
17. Vurdere støyforhold mht utelek; pågående anleggsarbeider i nærheten o.l.