
Emne: Saksnummer 23/4615 i emnefeltet

Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Sendt: 06.06.2023 15:31:12

Fra: Mathias Osthus <mathias.osthus@gmail.com>

Hei,

Bekrefter at urene elementer er fjernet fra veiens toppdekke. Vedlagt er kvittering for innlevert masse.

Vedlagt er i tillegg, for ordens skyld, bilder som viser rensket veiparti samt lag under toppdekket (ca 20cm dypde). Som bilder viser er veiens fundament bygget av grov / drenerende sprengstein. Urenhetene kom med i den typen masse som er relevant å benytte med formålet å gjevne ut kjøreflaten. Dvs i toppdekket.

Antagelsen, ref befaringen, om at mengden urene masser var svært begrenset samt at disse var lokalisert i toppdekket kan mao anses å stå ved lag.

mvh

Mathias Østhus

<https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=a88c934676&attid=0.16&permmsgid=msg-f:1767676282680355089&th=18880c36ab0ba911&view=att&disp=safe>