

Sevland Skole

Dato: 30.06.2023

Vestre Veaveg 32

Dokumentnummer: 23/2732-6

4275 Sævelandsvik

Deres referanse:

Saksbehandler: Ida Helgeland

Tilsynsrapport miljørettet helsevern

Virksomhetens navn: Sevland barneskole			
Adresse: Vestre Veaveg 32, 4275 Sævelandsvik			
Kontaktperson: Elisabeth Bakke			
E-post: elba@karmoy.kommune.no			
Telefon: 52711765			
Dato: 16.06.2023			
Deltakere på tilsyn fra skolen: Anne Lin Sørensen – Lærer Elisabeth Bakke - Rektor Lise Olsen - Miljøarbeider Øystein Nilsen - Verneombud		Deltakere på tilsyn fra kommunen: Beathe Andreassen - Kvalitetsrådgiver Karmøy kommune Tove Rosseland - Kvalitetsrådgiver helse og omsorg Siri Kristiansen - Kommuneoverlege John Melkvik - HMS-konsulent bolig- og byggforvaltning Ida Helgeland – Rådgiver miljørettet helsevern John Einar – Avdelingsleder byggforvaltning	
Kommunal:	x	Privat:	
Klassetrinn:	1.-7.	Skolefritidsordning (SFO):	Ja
Antall klasserom:	12		
Antall elever:	150	Maks. antall elever:	220
Antall ansatte:	26	Maks. antall ansatte:	

Tilsynsrapport

Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket innen de reviderte områdene, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljømessige forhold ved virksomheten.

1. Sammendrag, hovedkonklusjoner:

Det ble ved tilsynet avdekket 9 merknader.

Tilbakemelding

Vi ber dere foreslå korrigerende tiltak med rimelige tidsfrister for gjennomføring av hver merknad/avvik. På bakgrunn av rapporten kan kommunen fatte vedtak etter folkehelselovens § 14. Tilbakemelding sendes til: post@karmoy.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at korrespondansen er offentlig.

2. Hjemmel og dokumentunderlag

Det følger av § 9 i Lov om folkehelsearbeid at Karmøy kommune ved kommuneoverlegen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Skolemiljøet kan ha direkte eller indirekte påvirkning på elevenes helse. Med hjemmel i § 25 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., har det blitt foretatt tilsyn i form av egenrapportering.

Denne rapporten er utarbeidet etter vårt tilsyn hos dere 16.06.2023. Tilsynet inngår som en del av våre obligatoriske oppgaver etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Rapporten er ingen godkjenning av skolen eller driften her. Dere har ansvaret for å etterleve de til en hver tid gjeldende regler.

Avvik og merknader

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.

Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der vi mener det er et forbedringspotensial

3. Bakgrunn, tema og omfang

Hensikten er å se om dere etterlever *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* Tilsynet ble gjennomført ved gransking av dokumenter, intervjuer og verifikasjoner.

21.03.2023 sendte kommunen ut brev om tilsyn i form av egenrapporteringsskjema. Vi anbefalte rektor, lærer, sosialrådgiver og/eller miljøarbeider og eventuelt representant fra elevrådet å delta på besvarelsen. Det ble informert om at det kunne bli mulig å utføre stikkprøver i form av inspeksjon i etterkant.

Skolen ble i etterkant trukket ut som en av to skoler hvor kommunen ville utføre inspeksjoner. Representanter fra kommunen utførte dermed tilsyn i form av inspeksjon 16.06.2023.

I forkant av tilsynet ble skolen bedt om å sende inn følgende dokumentasjon

- Internkontrolldokumentasjon og prosedyrer knyttet til §§ 13 og 19
- Dokumentasjon fra siste gjennomførte kartleggingsrunde for elevenes fysiske arbeidsmiljø og skolens/ledelsens oppfølging av denne
 - Eventuelle målerapporter (radon, CO2, temperatur, luftfuktighet)
 - Renholdsplan for daglig renhold, periodisk renhold og hovedrengjøring
 - Vedlikeholdsplan eller tilsvarende for bygget
 - Evt tilbakemelding fra FAU og Elevrådet

Tilsynet ble utført ved å først ha en samtale med representanter fra skolen, deretter en befarings/omvisningsrunde.

Beskrivelse av virksomheten

Sevland skole er en kommunal barneskole. Det er i dag om lag 150 elever på skolen, med en maksimal kapasitet på ca 220 elever. Skolen har 26 ansatte. Skolen har SFO og velkomstkasse.

4. Funn fra tilsynet

Representantene fra Karmøy kommune ble godt tatt i mot av skolens representanter. Vi hadde en god dialog innendørs, før vi foretok en befaringsrunde inne og ute.

Merknad 1 - § 8 beliggenhet og § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap

Skolen mangler en god og trafiksikker Drop-of-zone. Det har vært økt trafikk forbi skolen den siste tiden. Port inn til skolegården står oppe hele eller store deler av dagen, grunnet innkjøring av elever med spesielle behov, vareleveranse, søppeltømming ol. Skolen ønsker ikke å stenge av dette området i skolegården for elevene, da de bruker basketballbanen på det asfalterte området her.

Kommentar: Skolen har store uteareal og det anbefales å dele opp skolegården slik at man får en trafiksikker drop-off zone på den asfalterte basketballbanen. Det finnes basketballbane også i ballbingen på skolegården og store områder for å legge til rette for denne typen aktivitet andre steder. Det anbefales å få hjelp fra samferdsel og utemiljø for å gjøre om til en trafiksikker drop-off zone.

Merknad 2 - § 8 beliggenhet

Det oppleves dårlig sikt ved inn/utkjørsel personalparkering

Kommentar: Ber dere kontakte samferdsel og utemiljø for å kartlegge risiko og eventuelle tiltak

Merknad 3 – § 19 Inneklima/luftkvalitet

Et klasserom rapporteres som veldig varmt. Her er det satt opp persienner, men det er fortsatt veldig varmt. Det er planer om å gjøre sløydsalen om til klasserom heller ha sløydsal på det varme klasserommet. Sløydsalen er ikke i bruk i dag og det er bedre inneklima der.

Kommentar: Ber om tilbakemelding på om dere har fullført planen om å bytte klasserom med sløydsalen

Merknad 4 - § 19 Inneklima/luftkvalitet

Skolen ønsker å ha ventilasjonsanlegget på flere timer hver dag

Kommentar: Dette må tas opp med byggforvaltning – ønsker tilbakemelding på hva som blir gjort her.

Merknad 5 - § 21 Lydforhold

Det oppleves en del støy fra gangen i et klasserom. En dørlist har blitt tatt bort her. Denne listen kan settes inn igjen.

Kommentar: Ber om tilbakemelding på om dette blir ordnet

Merknad 6 – § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap

Beredskapsplan – Skolen mangler plan for å håndtere terror eller større kriser.

Kommentar: Anbefaler å ta kontakt med sektorleder for skole evt. Kommunalsjef oppvekst og kultur angående tiltak for utarbeiding av plan.

Befaringsrunde:

Merknad 7 – varmt vann

Testet varmt vann i springen på fellesområde for 1.-4. klasse, enkelte toalett og dusj i guttegarderobe.

Kommentar: Vann i springen på to av HC-toalettene som ble testet hadde svært varmt vann. Her er det fare for skålding og det må det settes inn tiltak for å forhindre skolefare. Ber om at dere sjekker dette i alle skolens vasker og dusjer og gir tilbakemelding på når dere har ordnet dette.

Merknad 8 - Kjemikaler

Kjemikalier på sløydrom står ulåst inne i skap.

Kommentar: Anbefaler at det ryddes opp i og at gammelt fjernes og kasseres. Det som skal beholdes låses inne i skap. Sikkerhetsdatablad skal gjøres tilgjengelig for de produktene som er i skap

Merknad 9 - Utetrapp

Tretrapp fra skolebygget og ned til lekeområdet ute har noe svikt i ett trappetrinn.

Kommentar: Her må man følge med og sette inn tiltak

Vi takker for godt samarbeid i forbindelse med tilsynet og ser fram til å få svar på merknadene. Ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

God sommer!

Med hilsen

Siri Kristiansen
kommuneoverlege

Ida Helgeland
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk.