

ORTOFOTO

Gnr/Bnr : 118/1

Dato : 09.11.2017

Målestokk: 1:3500



Nord

KARMØY KOMMUNE
FORVALTNINGSAVDELINGEN

Fotodato: 09.06.2013



NB: Foto kan inneholde feil,
noen grenser er usikre.



Tegnforklaring:

Eiendomsgrense målt



Eiendomsgrense usikker

