



Foto 1:  
Kanalutløp –  
langsetter  
nabogrensen  
mot gnr/bnr  
118/4 (Gunnulv  
Våge).




Foto 2



Foto 3



Foto 4: Store deler av normal vannføring renner gjennom steinsettingen – og ut til steinfyllingen under jordbruksarealet som grenser til kanalen.



Foto 5: Nåværende ende av ikke fullført steinsatt kanal langsetter grensen mot naboeiendom (118/4).



Foto 6: Oversikt: Ikke ferdig avslutning av tidligere godkjent felt II mot naboeiendom 118/4 (se vedl. 6: vilkår 3 og 6 – samt godkjent kart: side 7/24).



Foto 7: Detalj: Steinsatt kanal er godkjent med fremføring til dette sted ved nabogrensen mot gnr/bnr 118/4 (se henvisning til vilkår under foto 6).