



Besiktigelsen ble gjennomført av:
Harald Kvasseheim
45210507
Skade1 AS

Side: 1 (6)
Skadenummer: 2518181700002
Arbeidsnummer: 38426
Rapport opprettet: 12.07.2023

Besiktigelsesrapp. for innbo og løsøre

Saksinformasjon	
Skadenummer	2518181700002
Forsikringselskap / Saksbehandler	Fremtind Forsikring AS / Tord Joar Nilssen
Kunde / Forsikringstaker	Ole Magnar Edvardsen Haugvegen 3 5545 Vormedal
Forsikringstype	Innbo
Forsikringsform	Topp innbo
Egenandel	0.00
Skadestedets adresse	Haugvegen 3A 5545 Vormedal
GNR/BNR	
Kontaktperson	Ole Magnar Edvardsen (Kunde) tif. 90178869 olemagnar@hotmail.com
Skadedato	09.07.2023
Besiktigelsesdato	12.07.2023



Personer til stede			
Navn	Rolle	Mobiltelefon	E-post
Ole Magnar Edvardsen	FT		
Harald Kvasseheim	Skadealliansen	45210507	Harald.kvasseheim@skadealliansen.no



Besiktigelsen ble gjennomført av:
Harald Kvasshheim
45210507
Skade1 AS

Side: 2 (6)
Skadenummer: 2518181700002
Arbeidsnummer: 38426
Rapport opprettet: 12.07.2023

Årsak til skade

Hva forårsaket skaden, og hvorfor?

For tredje gang har det vært brudd på kommunal vannledning i gata. Brudd er ordnet av kommunen og de har ifølge FT erkjent ansvar for skaden. Bruddet førte til en «elv» nedover gata og inn i kjelleren.



Viser gata hvor vannet fløt nedover og inn i kjeller.

Skadeomfang

Grovkjeller med diverse innbo er oversvømt og ødelagt.

Beskrivelse av skadet løsøre

Objekt

Verdi

Reparasjonsbehov

Spesielle betingelser:

Kondemnert innbo og løsøre

Grovt estimert, uoversiktlig hva som er i kjelleren.



Besiktigelsen ble gjennomført av:
Harald Kvasseheim
45210507
Skade1 AS

Side: 3 (6)
Skadenummer: 2518181700002
Arbeidsnummer: 38426
Rapport opprettet: 12.07.2023

Igangsett arbeid

Ingen.

Mulig regress?

Ja
Karmøy kommune har muntlig erkjent ansvar til FT for tilstand og gjentakende problem med den kommunale vannledningen.
Karmøy kommune
Org. Nr 940791901
Telefon 52857500
Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik
Post@karmoy.kommune.no

Beboelighet

Beboelighet: Ja

Tap av husleieinntekter / tap av egen bolig (markedsverdi) per mnd.: NOK

Annen info: Grovkjeller brukt til lagring, resten av bolig er ikke berørt.


Beskrivelse av avtale med kunde

Kontanttilbud:

Annen info:


Sammendrag / øvrig informasjon

Planskisse med møbler



Skisse ikke relevant.

Bilder av stedet




Oversiktsbilde




Besiktigelsen ble gjennomført av:
Harald Kvasshheim
45210507
Skade1 AS

Side: 5 (6)
Skadenummer: 2518181700002
Arbeidsnummer: 38426
Rapport opprettet: 12.07.2023



Oversiktsbilde



Oversiktsbilde




Oversiktsbilde



Besiktigelsen ble gjennomført av:
Harald Kvasheim
45210507
Skade1 AS

Side: 6 (6)
Skadenummer: 2518181700002
Arbeidsnummer: 38426
Rapport opprettet: 12.07.2023



Oversiktsbilde

Besiktigelsen ble gjennomført av:

Harald Kvasheim
45210507
harald@skadealliansen.no
Skade1 AS