



Ståle Hauge

Jektevegen 14

5535 HAUGESUND

Dato: 03.08.2023

Dokumentnummer: 23/7228-1

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

Førstegangstilsyn av avløpsanlegg - gnr. 149, bnr. 14

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Ørpetveitvegen 370, som ble kontrollert 2. august 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes oppi:

- Løkk/åpning til septiktanken ligger for lavt i forhold til terreng. Dette fører til mye vann inn i tank og fører til at slam blir skylt ut. Løkk må då løftes slik at vann renne ifra og ikke oppi tanken.

Frist for utbedring er satt til 3.9.2023.

Tilbakemelding på utført retting av avvik med bilde sendes til post@karmoy.kommune.no, Merkes med Gnr. 149, Bnr. 14 retting av avvik.

Kommunen kan vurdere å opprette ulovlighetssak dersom avvikene ikke rettes innen oppgitt frist.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Ørpetveitvegen 370 149-14