



KARMØY KOMMUNE

Alexander Helgeland

Ørpetveitvegen 368

5542 KARMSUND

Dato: 03.08.2023

Dokumentnummer: 23/7232-1

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

## Førstegangstilsyn av avløpsanlegg - gnr. 149, bnr. 100

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Ørpetveitvegen 368, som ble kontrollert 2. august 2023.

Anlegget ble funnet i orden på kontroll.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug  
tilsyn- og kvalitetskontrollør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

### **Vedlegg:**

Ørpetveitvegen 368 149-100