

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarelig kontrollere	Foretak Byggkontroll Vest AS	Org.nr 917 067 112	Versjonsnr. 1	Dato 22.09.2022	Signatur, ansv. kontrollere <i>Kjell M Eide</i>				
Eiendom/byggested	Gnr. 19	Bnr. 3	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Karmøy	Adresse Nordre liknesveg 66	Postnr. 4270	Poststed Åkrehamn

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarelig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollere	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Våtrom, smøremembran	Murerfirma Dima as	1) Rutiner for kvalitetsikring av utførelse av våtrom (membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran) 2) Dokumentasjon fra utført kvalitetsikring av våtrom 3) Produktdokumentasjon for membran 4) Produktdokumentasjon for slukmannsjett	1) 22.09.2022 2)22.09.2022 3)22.09.2022 4)22.09.2022			