



KARMØY KOMMUNE

Harald Hauge
Dovamyrsvegen 9
5542 KARMSUND

Dato: 08.08.2023
Dokumentnummer: 23/7385-1
Deres referanse:
Saksbehandler: John Ivar Solvig

gnr. 149, bnr. 25 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Ørpetveitvegen 360, som ble kontrollert 2. august 2023.

Anlegget ble funnet i orden på kontroll.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Ørpetveitvegen 360 149-25