



KARMØY KOMMUNE

Carl Håkon Jarstø

Dato: 14.08.2023

Vestre Stokkavei 54a

Dokumentnummer: 22/6798-38

4022 STAVANGER

Deres referanse:

Saksbehandler: John Karsten Vedø

Gnr. 38, bnr. 139 - Svar på innsendt dokumentasjon, oppfølging av vilkår i tillatelse - Habnavågvegen 50

Viser til din e-post av 30.07.2023 med dokumentasjon på oppfølging av vilkår i tillatelsen. Dokumentasjonen er sendt naturforvalter for uttale. Han svarer følgende:

Naturforvalter har sett tilsendte videoer og bilder. Disse viser grunne områder hvor det er filmet når man vasser, eller filmet fra båt på grunt vann. Det er ikke vist til noe kart som viser hvor det er filmet eller hvor bildene er tatt fra. Naturforvalter oppfatter ut fra videoene at det er filmet på grunt vann på begge sider hvor ledningene skal gå i land.

Ålegress vokser mest i sonen mellom 2-8 meter under vann. At man ikke finner ålegress i fjæresona, er derfor helt naturlig. Naturforvalter vurderer at kunnskapsgrunnlaget omtalt i naturmangfoldloven § 8 ikke er oppfylt. For å oppfylle kravet må det filmes på hele strekningen for aktuell trase. Det må, hvis det oppdages ålegress, også filmes i områdene rundt, slik at man kan finne best mulig trase for ledningene. Det er naturlig at filmingen utføres ved dykking. Kravet til filming er imidlertid at den må ha en slik kvalitet at man kan avgjøre om det er ålegress. Det må legges ved et kart som viser hvor filmen er tatt, og hvilket område som er undersøkt.

- Ut fra dette må det gjøres en grundigere kartlegging, og sendes inn bedre dokumentasjon.

Med hilsen

John Karsten Vedø
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Vedavågen Rør As

Postboks 35

4295

VEAVÅGEN