

# Opptaksprotokoll

Dato 19.04.2023  
Opptak 14-12 Årvollvegen 44, mot hovedhus, 110mm, plast

Foto 001

Video 00.00.09

Fjerning 0,00 m

Start



Foto 002

Video 00.00.48

Fjerning 1,20 m

Retningsending



# Opptaksprotokoll

Dato 19.04.2023  
Opptak 14-12 Årvollvegen 44, mot hovedhus, 110mm, plast

Foto 003

Video 00.01.57

Fjerning 13,00 m

Deformasjon kl 6




Foto 004

Video 00.02.41

Fjerning 22,10 m

Retningsending



# Opptaksprotokoll

Dato 19.04.2023  
Opptak 14-12 Årvollvegen 44, mot hovedhus, 110mm, plast

Foto 005

Video 00.03.09

Fjerning 26,80 m

Tilkobling




Foto 006

Video 00.03.34

Fjerning 29,20 m

Tilkobling



# Opptaksprotokoll

Dato 19.04.2023  
Opptak 14-12 Årvollvegen 44, mot hovedhus, 110mm, plast

Foto 007  
Video 00.04.01  
Fjerning 30,30 m  
Fullført

