


Strekkinspeksjon - 07.09.2023 - 07.09.2023 08:24:07

Dato 07.09.2023	Kamera	Avrenning	Lsid 07.09.2023 08:24:07	No 1
Prosjektnavn Trodlaskarvegen 27	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil	Operatør B.E.	Skadepoeng 0

By/Sted Vassbakk & Stol as	Oppstrøms Kum Mot hus	Rørlengde [mm] 0
Adresse/Gate Trodlaskarvegen 27	Opp. kum type	Total lengde [m] 4,90
Overlate forhold	Nedstrøms Kum Grøft	Inspisert lengde [m] 4,90
Fra kart	Ned. kum type	Byggeår


Diameter 110mm	Inspeksjonsformål
Ledningstype	Inspeksjonsmetode
Renoveringsmetode:	Inspeksjons retning Motstrøms
Foringsmateriale:	Rengjøring
Rørmateriale Plast	Anmerkning/Generell kommentar

1:50	m +	Kode	Observasjon	MPEG	Foto	Grad	Vann
Grøft							
	0.00	SI	Start inspeksjon	00:00:00		0,00	0 %
	4.90	IF	Inspeksjon fullført / Tilbakeslagsventil	00:00:30		0,00	0 %
Mot hus							

Strekkinspeksjon - 07.09.2023 - 07.09.2023 08:48:21

Dato 07.09.2023	Kamera	Avrenning	Lsid 07.09.2023 08:48:21	No 2
Prosjektnavn Trodlaskarvegen 27	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil	Operatør B.E.	Skadepoeng 0

By/Sted Vassbakk & Stol as	Oppstrøms Kum Grøft	Rørlengde [mm] 0
Adresse/Gate Trodlaskarvegen 27	Opp. kum type	Total lengde [m] 37,70
Overlate forhold	Nedstrøms Kum Medstrøms	Inspisert lengde [m] 37,70
Fra kart	Ned. kum type	Byggeår
Diameter 110mm	Inspeksjonsformål	Inspeksjonsmetode
Ledningstype	Inspeksjonsretning Medstrøms	Rengjøring
Renoveringsmetode:	Anmerkning/Generell kommentar	
Foringsmateriale:		
Rørmateriale Plast		

1:278	m +	Kode	Observasjon	MPEG	Foto	Grad	Vann
Grøft							
	0.00	SI	Start inspeksjon	00:00:00		0,00	0 %
	14.00	TK	Tilkopling, Prefabrikkert grenrør. på 9 Kl. / Påkobling nr 25	00:01:16	07.09.2 023 08_48_	0,00	0 %
	32.70	RE	Retningsendring på 2 Kl., Prefabrikkert bend	00:02:55		0,00	0 %
	33.90	101 VN	Vannivå, 10%, start	00:03:54	07.09.2 023 08_48_	0,00	10 %
	37.69	201 VN	Vannivå, 10%, ende	00:03:54		0,00	10 %
	37.70	IF	Inspeksjon fullført	00:03:53		0,00	10 %
Medstrøms							

Strekkbilder - 07.09.2023 - 07.09.2023 08:48:21

By/Sted	Adresse/Gate	Dato	Lsid	Nr.
Vassbakk & Stol as	Trodaskarvegen 27	07.09.2023	07.09.2023 08:48:21	2



07.09.2023
08_48_21_1625b56c-a9c3-4d50-9638-de68b83aa4a7_20230
907_085042_614.jpg, 00:01:16, 14.00
Tilkøpling, Prefabrikkert grennrør, på 9 Kl. / Påkobling nr 25



07.09.2023
08_48_21_81db3b85-d7a2-40be-ae37-7c09d346f31b_202309
07_085519_647.jpg, 00:03:54, 33.90
Vannivå, 10%, start