

12/9-23 Kent Sumnå

Eventyrhagen barnehage
Håvikveien 60
4265 Håvik

Lokasjon: Eventyrhagen barnehage
Adresse: Håvikveien 60
4265 Håvik

Kontrolldato: 5. juni 2023
Inspektør: Halvard Olsen
Sertifikatnr: NSLEK-055
Vår ref: Jan Heyerdahl
Mobil: 901 78 241
Anleggrnr:
Deres ref: Ann-Iren Ystanes
Avtalenr: 34614-3

TILSTANDS-RAPPORT

Årlig hovedettersyn av lekeklassen



SAMMENDRAG

Antall kontrollerte enheter

SUM

25

AVVIK og ALVORLIGHETSGRAD

A = Kan medføre fare for barnets liv

B = Kan medføre fare for livsvarig skade hos barnet

C = Kan føre til mindre alvorlig skade

D = Avvik uten sikkerhetsrisiko

0

7

3

16

Alle mål i rapporten er oppgitt i cm.

Hovedettersynet er gjennomført iht følgende kontrollgrunnlag - se «hjemmel» ved hver avviksbeskrivelse.

| | |
|----|---|
| NS | NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag |
| LF | Forskrift om sikkerhet ved Lekeplassutstyr (Lekeplass-forskriften) der denne stiller strengere krav enn NS-EN 1176. |
| | For Aktivitets-elementer som ikke inngår i NS-EN 1176 benyttes tilgjengelige produktstandarder |

«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyreinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»

RAPPORTEN HAR FØLGENDE INNDELING:

DEL 1: Lekeplassutstyr iht NS-EN 1176


DEL 2: Andre aktivitets-elementer


DEL 3: Utemiljøet

Hovedettersyn er gjennomført av:


Halvard Olsen, NSLEK-055




DEL 1: LEKEPLASSUTSTYR


| Nr 1 Vannlek (balanselek) | | Produsent: Mangelfull merking | | |
|---|--|-------------------------------|-------------|--------------------|
|  | | | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Fallsonen har hindring nærmere enn 150. Her målt 0 til kant / innramming | C | NS1-4.2.8.4 | |




| Nr 2 Sandkasse (balanselek) | | Produsent: Mangelfull merking | | |
|--|--|-------------------------------|--|--|
|  | | Ingen registrerte avvik | | |




| Nr 3 Sandkasse (balanselek) | | Produsent: Mangelfull merking | | |
|---|---|-------------------------------|---------|--------------------|
|  | | | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Uegnet støtflate - asfalt, fjell, betong e.l. er brukt som hele eller deler av støtflaten | D | LF11 | |

| Nr 4 Lekehus | | Produsent: Mangelfull merking | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|
|  | | Ingen registrerte avvik | | |

| Nr 5 Lekehus | | Produsent: Mangelfull merking | | |
|---|---|--|---------|--------------------|
|  |  |  | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Det er en del råteskader i konstruksjonen | D | NS7-6, | |

| Nr 6 Rollelek | | Produsent: <u>Ledon</u> | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|--|
|  | Ingen registrerte avvik | | | |

| Nr 7 Rollelek | | Produsent: <u>Ledon</u> | | |
|---|--|--|--|--------------------|
|  |  |  | Skrudde fast kanoner. Ratt et skifte motsatt, ok. | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Klemfare for finger i bevegelig åpning i mellom fast og bevegelig element NB: Anføres som ett avvik - gjentakende flere steder. | B | NS1-4.2.7.6 | Kurt. |
| 2. | Manglende vedlikehold; elementer/innfestinger løsner/er løse | D | NS7-6 | |




| Nr 8 Tunnel | | Produsent: <u>Ledon</u> | | |
|---|---|--|---|--------------------|
|  |  |  | Her må det bestilles knøtter fra leverandør | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Utstyrets overflate kan gi skade; i spisse/skarpe elementer, gjenger o.l. | C | NS1-4.2.5 | |



| Nr 9 Samlingssted (lekehus) | | Produsent: Mangelfull merking | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---------|--------------------|
| | | | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Det er en del råteskader i konstruksjonen | D | NS7-6, | |












| Nr 10 Frittstående rutsjebane | | Produsent: Søve utemiljø | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Hindring(er) i fallsone ved avslutningsseksjonen fremover i forlengelse av rutsjebanen, og/eller til siden, er nærmere enn minstekravet; 200/100. Det er målt ok forover ift skilretningen, og 0 til siden til kant / innramming | C | NS1-4.2.8.4, NS3-4.8 | |

| Nr 11 Klatrelek | | Produsent: Mangelfull merking | | |
|-----------------|--|-------------------------------|---------|--------------------|
| | | | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Manglende vedlikehold; slitte/ødelagte lagre og smøring av lagre | D | NS7-6 | |


| Nr 12 Huske | | Produsent: Ledon | | |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------|---|
| | | | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Hektefare for finger i kobling | B | NS1-4.2.13 | <p>Tripst igjen ok</p> <p><i>H. Olsen</i></p> |


| Nr 13 Felleshuske | | Produsent: Norsk Lek & Park | | |
|---|---|--|------------------|--------------------|
|  |  |  | Smurt opp OK. | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Manglende vedlikehold; slitte/ødelagte lagre | D | NS7-6 | Kurt |


| Nr 14 Klatrelek | | Produsent: Mangelfull merking | | |
|--|--|-------------------------------|---------|--------------------|
|  |  | | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Manglende vedlikehold; overflatebehandling | D | NS7-6 | |

| Nr 15 Klatrelek | | Produsent: Norsk Lek & Park | | |
|---|---|--|---|--|
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  | Kappet bort ringene, samt tauertek på Klatrevesg OK. | |


| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
|----|--|------|-------------|--------------------|
| 1. | Hektefare for finger i fallsonen høyere opp enn 100 mellom konstruksjonsdeler | B | NS1-4.2.7.6 | ok, Kurt. |
| 2. | Hektefare for finger i kobling NB: Anføres som ett avvik - gjentakende flere steder. | B | NS1-4.2.13 | ok, Kurt. |
| 3. | Metalldeler rustet; gravrust som svekker konstruksjonen NB: Anføres som ett avvik - gjentakende flere steder. | D | NS7-6 | |
| 4. | Det er en del råteskader i konstruksjonen | D | NS7-6, | |
| 5. | Manglende vedlikehold; elementer/innfestinger løsner/er løse og oppskåret/ ødelagt/knukket element | D | NS7-6 | ok, Kurt |




| Nr 16 Huske | | Produsent: Mangelfull merking | | |
|---|--|--|---------|--------------------|
|  | | <p>Er løftet til 35 cm over bakkenivå. Smurt opp. Teipet igjen klemfare. ok.</p> | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Bakkeklaring huskesete er mindre enn 35 i hvilestilling og gir klemfare. Her målt til 28 | B | NS2-4.2 | Kurt. |
| 2. | Manglende vedlikehold; elementer/innfestinger løsner/er løse | B | NS7-6 | Kurt. |




| Nr 17 Rollelek | | Produsent: Mangelfull merking | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|
|  | | Ingen registrerte avvik | | |


| Nr 18 Terrengrutsjebane | | Produsent: Mangelfull merking | | |
|--|--|-------------------------------|-------------|--------------------|
|  | | | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Hektefare for finger i åpning i fritt bevegelsesrom i gulvet | B | NS1-4.2.7.6 | ok, Kurt. |
| 2. | Metalldeler rustet; begynnende gravrust | D | NS7-6 | |

Skiftet 3 bølger lengket
Fyget 3 sra-akker

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr 19 Lekehus | Produsent: Mangelfull merking |
|  | Ingen registrerte avvik |

| | | | | |
|---|---|--|----------------|---------------------------|
| Nr 20 Tunnelrutsjebane | Produsent: Mangelfull merking | | | |
|  |  |  | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Metalldele ruster; gravrust som svekker konstruksjonen | D | NS7-6 | |

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------|---------------------------|
| Nr 21 Frittstående rutsjebane | Produsent: Mangelfull merking | | | |
|  |  |  | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Uegnet støtflate - asfalt, fjell, betong e.l. er brukt som hele eller deler av støtflaten | D | LF11 | |
| 2. | Risikoen ved lek er ikke åpenbar og forutsigbar for brukeren. Apparat er ikke tilstrekkelig festet i bakken - kan veltes og flyttes | D | NS1-4.2.1, 4.2.2, NS7-5 | |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr 22 Lekehus | Produsent: Mangelfull merking |
|  | Ingen registrerte avvik |

| Nr 23 Sandkasse (balanselek) | | Produsent: Mangelfull merking | | |
|--|---|-------------------------------|---------|--------------------|
|  | | | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Uegnet støtflate - asfalt, fjell, betong e.l. er brukt som hele eller deler av støtflaten | D | LF11 | |
| 2. | Det er en del råteskader i konstruksjonen | D | NS7-6, | |

DEL 2: ANDRE AKTIVITETS-ELEMENTER

| | |
|---|--------------------------------|
| Nr 1 Ballbinge | Produsent: <u>Tress</u> |
|  | Ingen registrerte avvik |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr 2 Basket | Produsent: Mangelfull merking |
|  | Ingen registrerte avvik |

DEL 3: UTEMILJØET

SJEKKLISTE

Kontrollgrunnlag: [Internkontroll-forskriften](#) og andre relevante regler for barnehager.

Ettersynet skal identifisere klare farer i forhold til fysiske endringer, bruk, hærverk, årstids og værforhold. Ha særlig fokus på *åpenbare endringer* ift «det normale». Ha jevnlig ettersyn med følgende forhold:

1. At gjerder, porter og grunder fungerer etter formål og er uten åpninger større enn 13 cm som kan gi barn tilgang til utilsiktede områder.
2. At låser er i orden og ikke er lett å få opp. Vurder klatrebarhet ift mulige hektefarer, særlig i toppen av gjerdet, i åpninger og vinkler mellom gjerdet og grindestolper.
3. Er det, eller har det tilkommet, elementer inntil gjerdet som «hjelper» barn over? Vær særlig oppmerksom om gjerdet «blir» lavere enn 80.
4. Finnes det tilgjengelige «lekehull/steder» med fare for at barn ufrivillig blir låst/stengt inne? (i/under lekehus, leketunneler, boder o.l.)
5. Usikrede, store, tunge og evt bevegelige elementer mht klem og veltefare.
6. Opp og utstikkende «spisse» elementer som barn kan skade seg på (eks. avkappede spisse greiner, trånder i gjerder o.l.)
7. Utstikkende elementer på vegger som er lavere ned enn 120 som barn kan «løpe på». (eks. utstikkende spiker/skruer, blomsterkassetroker, opphengte «ting», åpne vinduer, knagger osv.)
8. Løse opphengte tau, «bånd», vannslanger, ledninger o.l. som kan brukes likt som tau ift kvelningsfare.
9. Sjøppel, dyreekskrementer, sprøytespisser, glass-skår, plastposer og andre åpenbare farer. Sjekk særlig på «skjulte områder» som i lekehus, le-skur, gapahuker og lignende.
10. Hærverk og endringer fra «det normale», som på-spikrede planker, tau, spor etter saging, bråte osv.
11. Klatrebare situasjoner; i naturelement, i boder, tørrmurer, høye fjellskrenter, rekkverk, opphengte elementer på vegger o.l. også ift tilgang til uønskede arealer. Jfr. neste punkt.
12. Løse elementer som kan brukes til å «komme opp» noe sted, en kan falle ned fra, velte over seg selv eller andre, klemme seg fast (eks. melkekasser, varetraller)
13. Mulig luft-tette kasser, «beholdere» o.l. med kvelningsfare, usikrede løse lokk ift utilsiktet å falle ned som i kompost-binge, lekekasse, strø-sand beholder o.l.
14. Alle åpninger og vinkler høyere opp enn 60 cm ift hektefare for klær/snor – som i persienneløsninger, selvbygde elementer, pallekjøkken, dør «holdere», tauløkker, klatrebare elementer osv.
15. Vannansamlinger over 5-10 cm dype, og u-sikrede vannkraner med muligheter for vann-lek uten tilsyn.
16. Sopp, bær, blomster og andre vekster mht allergi, giftighet osv i de ulike vekstsesongene.
17. Vurdere støyforhold mht utelek; pågående anleggsarbeider i nærheten o.l.