

21.09.2023

Beliggenhetskontroll av: Gnr: 149 Bnr: 508 Kommune: Karmøy

	Name		Initials	Position
Utført	Rune Hemnes		RH	Oppmåling ing.
Godkjent	Rune Hemnes		RH	Oppmåling ing.

INTRODUKSJON

Grunnmur for bygninger/hus som er satt ut er innmålt og dokumentert i denne rapporten med punktdifferanse og kof/sosi fil av innmålte pkt.

PERSONNEL

Følgende landmåler har utført dette oppdraget:
Oppmålings ing. – Rune Hemnes

UTSTYR / PROGRAMVARE


- Følgende utstyr er brukt:
- Trimble R10 GPS / Totalstasjon S5
- Gemini oppmåling

Rune Hemnes

RH OPPMÅLING


BELIGGENHETSKONTROLL

Prosjektert plassering



Id	Øst	Nord	Høyde
P1	291792,710	6588619,721	0
P2	291800,878	6588619,496	0
P4	291800,458	6588604,702	0
P5	291792,261	6588604,934	0

Innmålt, As-built



Id	Øst	Nord	Høyde
1	291792,221	6588604,929	70,94
2	291800,418	6588604,705	70,94
3	291800,906	6588619,450	70,94
4	291792,710	6588619,721	70,94

Målt punkt	Vektor fra teo. punkt			2D			Teoretisk punkt			Målt punkt			
	Punkt	DØst	DNord	DHøyde	Differanse	Avvist	Teo.punkt	Øst	Nord	Høyde	Øst	Nord	Høyde
1		-0,040	-0,006	70,940	0,040		P5	291792,261	6588605	0	291792,2	6588605	70,94
2		-0,040	0,004	70,940	0,040		P4	291800,458	6588605	0	291800,4	6588605	70,94
3		0,028	-0,045	70,940	0,053	X	P2	291800,878	6588619	0	291800,9	6588619	70,94
4		0,000	0,000	-2,378	0,000		P1	291792,710	6588620	73,318	291792,7	6588620	70,94