

## ADRESSE

COWI AS  
Karvesvingen 2  
PB 2422  
N-5824 Bergen

KARMØY KOMMUNE

TLF 02694  
WWW cowi.no  
FORETAKSREGISTERET NO 979 364 857 MVA

# Miljøkartleggingsrapport for Tjøsvollvegen 7



| OPPDRAUGSNR. | DOKUMENTNR. | OPPDRAUGSGIVER | OPPDRAUGSNAVN:              | DOKUMENTTITTEL:                                 |
|--------------|-------------|----------------|-----------------------------|---|
| A079650      | RAP-RIM-001 | Karmøy Kommune | Hovedavløpsanlegg Åkra Nord | Miljøkartleggingsrapport for<br>Tjøsvollvegen 7 |

| VERSJON | UTGIVELSESDATO | BESKRIVELSE              | UTARBEIDET   | KONTROLLERT          | GODKJENT     |
|---------|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 01      | 19.09.2023     | Miljøkartleggingsrapport | Ruben Husabø | Petter J. Fredriksen | Ruben Husabø |
|         |                |                          |              |                      |              |
|         |                |                          |              |                      |              |

## Sammendrag

COWI AS har gjennomført en miljøkartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer kloakkpumpestasjon i Tjøsvollvegen 7 på Karmøy. Kartleggingen ble foretatt 21.08.2023. Kartlegging og prøvetaking viser at bygningen inneholder:

- > CCA-impregnert trevirke
- > Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
- > Klorparafiner i fugemasse
- > Klorparafiner i isolerglassruter

Det må tas forbehold om at det kan være skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt. Pumpestasjonen var i bruk under kartleggingen, pumpesumpen er derfor ikke kartlagt.

Sanering må foretas iht. gjeldende regelverk og utføres av godkjent firma. Farlig avfall skal deklarereres og leveres til godkjent mottak. Sluttdisponering (også gjenbruk og gjenvinning) skal dokumenteres iht. *Byggteknisk forskrift kapittel 9*.

En beskrivelse av de helse- og miljøfarlige stoffene som er påvist, samt prøvetakningspunkter og bilder, finnes i kapittel 0. En sammenstillingstabell av stoffene finnes i kapittel 3.

# INNHOLDSFORTEGNELSE

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Innledning   | 4  |
| 1.1 | Kontaktinformasjon   | 4  |
| 2   | Om bygningen   | 5  |
| 3   | Oversikt funn  | 7  |
| 4   | Om kartleggingen   | 8  |
| 4.1 | Kartleggingens omfang  | 8  |
| 4.2 | Arealer som ikke ble kartlagt  | 9  |
| 4.3 | Merking og håndtering av farlig avfall                                 | 9  |
| 4.4 | SHA  | 9  |
| 5   | Helse- og miljøfarlige stoffer som er kartlagt                         | 11 |
| 5.1 | Helse- og miljøfarlige stoffer   | 11 |
| 5.2 | Asbest   | 15 |
| 5.3 | Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)                            | 17 |
| 5.4 | Impregnert trevirke  | 18 |
| 5.5 | Isolerglassruter med PCB, klorparafiner, ftalater og andre miljøgifter | 19 |
| 5.6 | KFK/HKFK/HFK, klorparafiner og bromerte flammehemmere i isolasjon      | 20 |
| 5.7 | Miljøgifter i fugemasse og lim   | 21 |
| 5.8 | PCB, klorparafiner, metaller i og på tyngre konstruksjoner             | 22 |

# VEDLEGG

Vedlegg A Plantegning med anviste prøvetakingspunkter

Vedlegg B Analyseresultater

Vedlegg C Oversikt over farlige avfallstyper og grenseverdier

Vedlegg D Sjekkliste for nyttiggjøring av betong/tegl

# 1 Innledning

Miljøkartleggingen ble foretatt 21.08.2023. Kartleggingen ble utført av COWIs rådgivere Petter Jacob Fredriksen og Ruben Husabø.

Formålet med miljøkartleggingen er å avdekke og rapportere forekomst av helse- og miljøfarlige stoffer i kloakkpumpestasjon i Tjøsvollvegen 7, i forbindelse med at bygningen skal rives.

Bygningen er opplyst oppført mellom 1970 og 1980, (anbudstegninger er datert 1.3.1977) og arealet er på ca. 30 m<sup>2</sup>.

Miljøkartleggingen er basert på en historisk og visuell gjennomgang med prøvetakninger etter behov. Kartleggingen omfatter hele bygningskonstruksjonen både inne- og utendørs, samt fastmonterte tekniske installasjoner der det var mulig å komme til. Det var full drift i bygningen på kartleggingstidspunktet.

Miljøkartleggingen omfatter ikke pumpesump under bakke nivå.

Miljøkartleggingsrapporten er ett hjelpeverktøy for å:

- › Estimere prisbærende poster i anbudsbeskrivelsen
- › Bestemme tiltak som må iverksettes i forbindelse med miljøsaneringen
- › Oppfylle krav iht. *Byggteknisk forskrift kapittel 9*
- › Sikre en miljømessig forsvarlig håndtering av avfallet

Rapporten ansees gyldig i to år fra utgivelsesdato på grunn av blant annet forventet endring i lovverket samt kunnskapsutvikling. Dersom saneringen utføres senere enn to år fra utgivelsesdato må innholdet i rapporten og behov for supplerende miljøkartlegging vurderes av kvalifisert personell.


## 1.1 Kontaktinformasjon

Oppdragsgiver: Karmøy Kommune  
Miljøkartlegger: COWI AS v/ Petter J. Fredriksen, [pjfr@cowi.com](mailto:pjfr@cowi.com)  
COWI AS v/ Ruben Husabø, [ruhu@cowi.com](mailto:ruhu@cowi.com)  
Analysefirma: Eurofins Environment Testing Norway AS


## 2 Om bygningen

Tabell 1 Beskrivelse av bygget

|                            |  |                                      |                                |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Gnr./bnr.</b>           | 13/124   | <b>Adresse</b>                       | Tjøsvollvegen 7, 4270 Åkrehamn |
| <b>Byggår</b>              | Ca. 1980   | <b>Rehabilitering/<br/>utvidelse</b> | Ukjent/Ingen                   |
| <b>Antall<br/>etasjer</b>  | 1 plan, samt pumpesump   | <b>Areal</b>                         | Ca. 20 m <sup>2</sup>          |
| <b>Virksomhet</b>          | Kloakkpumpestasjon   |                                      |                                |
| <b>Byggemåte</b>           | Bygningen er oppført i plassstøpt betong. Innvendig isolert med Leca. Takkonstruksjon av Siporelementer eller tilsvarende. |                                      |                                |
| <b>Materialbruk</b>        |  |                                      |                                |
| <i>Ytterkledning</i>       | Pusset betong, takpapp på tak, trekledning på øvre del av gavlvegger.  |                                      |                                |
| <i>Innervegger</i>         | -  |                                      |                                |
| <i>Golv</i>                | Støpt betong   |                                      |                                |
| <i>Himlinger</i>           | Malt siporex   |                                      |                                |
| <i>Trapper</i>             | -  |                                      |                                |
| <i>Vinduer</i>             | Isolerglass i aluminiumskarmer. Ukjent produsent og produksjonsår  |                                      |                                |
| <i>Rørisolasjon</i>        | Nei  |                                      |                                |
| <b>Tekniske<br/>anlegg</b> | Belysning, samt pumper og styringssystemer for drift av pumpestasjonen.  |                                      |                                |



Figur 1: Detaljtegning. Kilde: Hjellnes og Co.



Figur 2: Kartutsnitt, bygg markert med rød firkant. Kilde: Norgeskart.no

### 3 Oversikt funn

**Tabell 2:** Sammenstilling over funn av helse- og miljøfarlige stoffer, og andre fraksjoner som må fjernes.  
Mengder er overslag basert på synlige funn.

| Miljøskadelig avfall/fraksjon  | Sted        | Materiale  | Mengde                   | Håndtering  |
|--|-------------|--|--------------------------|---|
| CCA-impregnert trevirke  | Bygg        | Trevirke   | Ca. 20m <sup>2</sup>     | Deklareres og leveres som farlig avfall. Avfallsstoffnr. 7098 og EAL 170204.                      |
| Elektrisk og Elektronisk avfall (Sikringsskap, kabler, ledninger, kontakter, brytere, termostater, belysning, nødlys, ledelys, kabelskinner mv.) | Hele bygget | EE-avfall  | Ca. 20 kg/m <sup>2</sup> | Leveres til godkjent mottak for EE-avfall. Avfallsstoffnr. 1599, EAL 160213.                      |
| Klorparafiner i fugemasse  | Hele bygget | Fug og lim   | Ukjent                   | Deklareres og leveres som farlig avfall med klorparafiner. Avfallsstoffnr. og EAL: 7159/ 170903.  |
| Klorparafiner i isolerglassruter<br>Ruter datert fra 1976 til 1990.  | Fasade      | Vindu,<br>antatt klorparafiner pga. byggeår (Ukjent produksjonsår) | 2 stk                    | Deklareres og leveres som isolerglassruter med klorparafiner. Avfallsstoffnr. 7158 og EAL 170903. |

\*Grunnet bygningens alder anbefales det at fugemasser skjult i konstruksjon, f.eks. i overganger i betong, behandles som farlig avfall med klorparafiner. Det må også gjøres en vurdering om fugemasse og lim som avdekkes under rehabiliteringen kan inneholde asbest.

## 4 Om kartleggingen

### 4.1 Kartleggingens omfang

Kartleggingen ble foretatt fra bakkenivå utvendig, og fra gulv innvendig. Rapporten omfatter hele konstruksjonen over bakke nivå.

Det legges til grunn at betong i pumpesump er lik som betong i konstruksjonen over bakkenivå. Forbehold om membran og ulike fuger. Ut ifra detaljtegning er trevirke cca-trykkimpregnert.

Det tas forbehold om at de kartlagte områdene kan inneholde skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt, som for eksempel er skjult i konstruksjonen. I tillegg kan områder som ikke blir kartlagt inneholde helse- og miljøfarlige stoffer som må kartlegges før rivearbeidene starter.

Bygget var i drift under kartleggingen. Dette begrenset muligheten for å ta ut prøver av bl. annet pumpesump. Når bygget er tømt bør derfor miljøkartlegger komme tilbake for å ta ut restprøver og på dette grunnlag oppdatere miljøkartleggingsrapporten.

Hvis det oppdages materialer under riving og demontering som mistenkes å inneholde helse- og miljøfarlige stoffer og som ikke er beskrevet i denne rapporten, skal arbeidene stoppes og COWI/oppdragsgiver kontaktes, slik at materialene kan kartlegges og håndteres forskriftsmessig.

Utførende entreprenør har et selvstendig ansvar for å håndtere bygningsdeler med innhold av miljøfarlige stoffer på en forsvarlig måte, selv om det skulle være utelatt i denne rapporten.

Formålet med en miljøkartleggingsrapport er å kartlegge forekomst av miljøfarlige stoffer i det aktuelle bygget/anlegget iht. krav i § 9-7 i TEK 17. En slik miljøkartleggingsrapport kan ikke forventes å utgjøre en uttømmende beskrivelse av de stoffer som finnes i det kartlagte bygget/anlegget, slik at det etter gjennomførte undersøkelser fortsatt kan eksistere helse- og miljøfarlige stoffer i konstruksjonene, som ikke er avdekket.

Det gjøres oppmerksom på at en miljøkartleggingsrapport ikke er egnet som selvstendig grunnlag for å beregne kostnader til rivning/sanering (kontrahering). Prising av slik rivning/sanering bør gjøres på bakgrunn av en konkret beskrivelse av arbeidene, basert på anerkjente standarder, for eksempel NS3420.

Erfaringsmessig forekommer det også i sjeldne tilfeller at analyser av materialer, for eksempel for å avdekke asbest, gir uriktig positivt eller negativt resultat. Mulighet for avvik av denne typen kan forekomme, og gir ikke grunnlag for økonomiske krav av noen art mot COWI. COWI er ikke ansvarlig for tap som følge av forurensning som oppstår under rivingen.

Inventar og løsøre er ikke med i kartleggingen, med mindre noe er spesielt beskrevet.

Det er ikke gjort en utdypning av inneklima- og arbeidsmiljømessige forhold. Forhold som omfatter forurensninger i grunnen omfattes ikke av denne rapporten.

## 4.2 Arealer som ikke ble kartlagt

Følgende arealer var ikke tilgjengelige under kartleggingen:

- › *Pumpesump er ikke kartlagt grunnet drift.*
- › *Lettklinker/betongvegger/dekker har ikke vært gjennomboret, og det har derfor ikke vært avdekket skjult isolasjon.*

Pumpesump må vurderes før riving igangsettes.

## 4.3 Merking og håndtering av farlig avfall

Det ble ikke foretatt merking av de synlige helse- og miljøfarlige forekomstene som ble funnet under kartleggingen. En slik merking utføres før arbeidet starter opp.

Avfallet skal sorteres på stedet, gjerne i lukket beholder eller låsbar container, og leveres til godkjent avfallsmottak. Farlig avfall skal deklarerdes før transport på [www.avfallsdeklarering.no](http://www.avfallsdeklarering.no). Avfallsmottaket skal ha konsesjon fra Statsforvalteren for de avfallsfraksjoner de mottar.

Håndteringen av alt avfall skal dokumenteres gjennom en sluttrapportering til kommunen, iht. byggteknisk forskrift kapittel 9. Sluttrapporten skal inneholde dokumentasjon fra avfallsmottak over de faktiske avfallsmengder som er levert fra arbeidene.

## 4.4 SHA

Det vil alltid være en risiko for at de som skal utføre saneringsarbeidere blir eksponert for opptak av forurensning via oralt inntak, hudkontakt og støveksponering. Det bør derfor benyttes verneutstyr som eksempelvis vernekjær og verneskø. I tillegg må støvmaske vurderes ved eventuell støvdannelse og saneringsområdet må avskjermes for tredjeperson med skilting og sperreanordninger. Forskrift om utførelse av arbeid legges til grunn.

Tiltakshaver/utførende entreprenør må også sørge for at risikoforhold knyttet til samordning med andre arbeidsoperasjoner blir vurdert og ivaretatt. Alt personell som skal involveres i tiltaksarbeidet skal informeres om forekomst av farlige stoffer og om deres egenskaper og mulige helsefarer.

COWI AS har iht. byggherreforskriften (BHF), utført en risikovurdering med hensyn på SHA ved gjennomføringen av saneringsarbeidene. Mulige risikohendelser som forekommer som følge av rivingen av ordinært avfall og selve konstruksjonen er ikke medtatt, selv om nedstrøms håndtering av tyngre rivemasser er vurdert. Riving av selve bygningskroppen må risikovurderes av RIB. Identifiserte risikoforhold som tiltakshaver og entreprenør må vurdere videre, og påse blir ivaretatt under arbeidene er gitt i Tabell 3.

Tabellen viser kun risikoforhold vedrørende sanering av helse- og miljøfarlige stoffer. Andre risikoforhold som omfattes av BHF må vurderes av tiltakshaver/utførende entreprenør.

**Punktene under, fra BHF, viser kun risikoforhold vedrørende sanering av helse- og miljøfarlige stoffer.** Andre risikoforhold som omfattes av BHF må vurderes av tiltakshaver/utførende entreprenør.

- §8 c, punkt 13: Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner. Aktuelt ved saneringsarbeider.
- §8 c, punkt 14: Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll. Spesielt aktuelt ved sanering av fuger og EE-avfall, eller andre helse- og miljøfarlige stoffer som ikke er avdekket under kartleggingen.

Det henvises til SHA-plan for prosjektet for videre utredning av barriere og tiltak.

*Tabell 3 Identifiserte risikoaktiviteter knyttet til sanering av helse- og miljøfarlige stoffer.*

| Byggherreforskriften  | Aktivitet (farekilde)  | Barriere  | Tiltak   |
|---|--|---|--|
| §8 c, punkt 13: Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner.   | Saneringsarbeider<br><br>Obs, her kan spesielle forhold med høye verdier nevnes mer konkret. | Arbeidsmiljøloven,<br>Byggherreforskriften,<br>Forskriften om utførelse av arbeid | 1) Informere arbeidere før oppstart om kjente forekomster av miljøfarlige stoffer.<br><br>2) Verneutstyr.<br><br>3) Personlig hygiene (f.eks. viktig med vask av hender før man spiser). |
| §8 c, punkt 14: Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll |  | Arbeidsmiljøloven,<br>Byggherreforskriften,<br>Forskriften om utførelse av arbeid |  |
| §8 c, punkt 15: arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner   |  |   |  |

## 5 Helse- og miljøfarlige stoffer som er kartlagt

Dette kapittelet beskriver helse- og miljøskadelige stoffer som ble funnet under miljøkartleggingen. Plantegninger, hvor prøvetakingspunktene er angitt, ligger i Vedlegg A. Analyseresultater fra de prøver som ble tatt under kartleggingen vises i Vedlegg B. Utdypende informasjon om flere av stoffene vedrørende deklarering (av farlig avfall), lovverk, fjerning og håndtering av avfallet er beskrevet i Vedlegg C.

Rapporten henviser til områder som er kartlagt, dette gjelder ikke pumpesump.

### 5.1 Helse- og miljøfarlige stoffer

Dette kapittelet gir en kort innføring i noen helse- og miljøfarlige stoffer som er vanlige å finne i en rekke ulike bygningsmaterialer og som er vurdert under miljøkartleggingen.

H-setninger fra ECHA benyttes ifm. vurderingen om materialene er farlig avfall. Grenseverdier for de forskjellige H-setningene, samt for utvalgte stoffer, er gitt i avfallsforskriftens kapittel 11, Vedlegg 2. Summeringsreglene for H-setninger kan gjøre at materialet er farlig avfall selv om enkeltkomponenter ikke overskridt grenseverdien for farlig avfall.

Ved vurdering av om PCB-innholdet fører til at materialet er farlig avfall er det totalinnholdet av PCB som skal benyttes. Analyserapporten oppgir PCB<sub>7</sub>. Denne verdien må ganges med 5 for å vurdere totalinnholdet av PCB (jf. endring avfallsforskriften 1. juni 2015, med en henvisning til EU-direktiv 850/2004). I henhold til avfallsforskriftens §11, Vedlegg 2, punkt 3 er farlig avfallsgrensen for totalkonsentrasjonen av PCB 50 mg/kg.

*Tabell 4: Kort oversikt over typiske helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer.*

| Stoff                  | Typiske bruksområder og historikk  |
|------------------------|--|
| Asbest                 | Asbest er benyttet i en rekke bygningsmaterialer og kan finnes i bygg som er oppført eller rehabilert før 1985. Asbestsanering skal foretas iht. forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 4 asbestarbeid, av firma med tillatelse til å håndtere asbest.   |
| Bly                    | Soilrør og beslag: I eldre soilrør er det benyttet bly som tetningsmasse i skjøten mellom rørene. Blyet ligger som en ring inne i hver muffle og veier ca. 0,5 kg. Soilrør er ofte skjult i konstruksjonen. Bly kan også være brukt som beslag på tak, rør, og pipegjenomføringer, etc. Metallisk bly er farlig avfall, men skal allikevel leveres til metallgjenvinning.<br><br>Blyglassruter: Bly er et tungt, bløtt og formbart metall. Bly er benyttet som fargestoff i blyglass, og selve glassbitene i blyglass kan være festet til blylister. Metallisk bly er farlig avfall, men skal allikevel leveres til metallgjenvinning. |
| Bromerte flammehemmere | Cellegummi brukes som isolasjonsmateriale på rør. Cellegummi inneholder ofte bromerte flammehemmere som gjør at materialet skal behandles som farlig avfall.<br><br>Teppegulv kan inneholde bromerte flammehemmere som gjør at materialet skal behandles som farlig avfall.<br><br>Isopor (EPS – ekspandert polystyren) kan inneholde bromerte flammehemmere. EPS som ikke er farlig avfall kan gjenvinnes for produksjon av nye EPS-produkter <sup>1</sup> .  |

<sup>1</sup> [Norsk Gjenvinning: Presset EPS - ikke emballasje](#)

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>PUR-skum kan i tillegg til KFK/HKFK/HFK inneholde både klorparafiner og bromerte flammehemmere.</p> <p>Noen XPS-plater (norskproduserte frem til 2001) kan i tillegg til KFK/HKFK/HFK inneholde bromerte flammehemmere.</p> <p>PE-skum som brukes til vann- og frostsikring i tunneler kan inneholde bromerte flammehemmere.</p> <p>Den globale bruken av bromerte flammehemmere økte kraftig fra 1995 og fram til 2005–2006. Deretter har bruken av de farligste flammehemmerne gått ned, blant annet på grunn av internasjonale forbud mot penta-BDE, okta-BDE, HBCD og deka-BDE.<sup>2</sup></p>   |
| CCA                       | <p>CCA-impregnert trevirke som er trykkimpregnert med kobber, krom og arsen er farlig avfall. CCA-impregnert trevirke ble forbudt å bruke 1. oktober 2002, og ble erstattet av kobberimpregnert trevirke.</p> <p>Kobberimpregnert trevirke er ikke definert som farlig avfall, men det er i praksis vanskelig å skille mellom CCA- og Cu-impregnering ved en visuell kontroll, da begge har den karakteristiske grønne fargen. Dette gjør at anleggene som forbrenner behandlet trevirke ikke godtar Cu-impregnert trevirke. Fra et kildesorteringsperspektiv er det derfor som hovedregel ingen forskjell på CCA- og Cu-impregnert trevirke i dag<sup>3</sup>.</p>  |
| EE-avfall                 | <p>EE-avfall omfatter alt som hører til det elektriske anlegget i et bygg, eksempelvis sikringsskap, ledninger, røykvarslere, brytere, lysarmaturer, varmtvannsbeholdere, oljefyrkjeler, etc. I EE-avfall inngår også deler som er nødvendig for avkjøling, oppvarming og beskyttelse m.m. av de elektriske eller elektroniske delene, eksempelvis kabelkanaler, trekkerør til skjulte installasjoner og tilhørende veggbokser.</p> <p>Tungmetaller, &lt;kondensatorer med PCB&gt;, kvikksolv, ftalater, asbest og bromerte flammehemmere er blant stoffene som kan finnes i EE-avfall. Det radioaktive stoffet Americum-241 kan finnes i små mengder i ioniske røykvarslere. Det er viktig at EE-avfall håndteres skånsomt slik at det ikke påføres skader.</p> <p>&lt;Nødagggregat kan inneholde asbestholdige materialer.&gt;</p> |
| Ftalater                  | <p>Ftalater brukes som mykgjørere i en rekke materialer, som vinylbelegg, takmembran og fugemasse.</p> <p>Vinylbelegg og vinyllister inneholder ofte så høye konsentrasjoner av ftalater eller klorparafiner (mykgjørere) at materialet blir farlig avfall.</p> <p>Fire ftalater er oppført på norske myndigheters prioritettingsliste, der DEHP ble oppført på listen i 2002, mens BBP, DBP og DIBP ble oppført i 2018.<sup>4</sup></p>   |
| Fugemasser                | <p>Fugemasser som ble brukt frem til 1980 kan inneholde PCB. Fugemasse fra ca. 1975 kan inneholde klorparafiner. Fugemasse kan også inneholde ftalater, tungmetaller, siloxaner og bromerte flammehemmere som gjør at fugemasse skal håndteres som farlig avfall.</p>  |
| KFK/HKFK/HFK <sup>5</sup> | <p>XPS og PUR-skum: KFK (klorfluorkarboner) ble som regel benyttet ved produksjon av trykkfaste isolasjonsmaterialer frem til år 1992. Også i PUR-skum ble KFK benyttet fra ca. 1960 til 1995. Denne gassen ble erstattet med HKFK (hydroklorfluorkarboner) frem til og med 2002 i XPS og PUR-skum. I perioden fra 1996 til 2015 ble det i noen grad også benyttet HFK (Hydro Fluor Karboner) i XPS og PUR-skum. Gassene vil være kapslet inn i isolasjonens porer, slik at den fortsatt er i isolasjonsmaterialet. Noen XPS-plater (norskproduserte frem til 2001) kan i tillegg til KFK/HKFK/HFK inneholde bromerte flammehemmere.</p>   |

<sup>2</sup> [Bromerte flammehemmere \(miljodirektoratet.no\)](http://miljodirektoratet.no)

<sup>3</sup> [Impregnert trevirke: Er det egentlig farlig avfall? \(norsk gjenvinning.no\)](http://norsk gjenvinning.no)

<sup>4</sup> [Ftalater \(miljodirektoratet.no\)](http://miljodirektoratet.no)

<sup>5</sup> [Avfallshåndtering: KFK i isolasjon skaper fremdeles problemer \(norsk gjenvinning.no\)](http://norsk gjenvinning.no)

|   |  |
|---|--|
|   | <p>PUR-skummet i isoblokker kan inneholde rester av HKFK eller KFK blåsemiddel. Leca-isoblokker produsert i perioden 1982 til 2001 kan inneholde rester av disse blåsemidlene, og ved riving av disse anbefaler produsent at blokkene behandles som farlig avfall. PUR-skummet i Leca-isoblokker inneholder ikke bromerte flammehemmere<sup>6</sup>.</p> <p>KFK kan finnes i kjøleanlegg/ varmepumper som er produsert før KFK (klorfluorkarbon) ble forbudt i 1995. KFK ble både erstattet med HKFK (hydroklorfluorkarbon) og HFK (hydrofluorkarbon). HFK gassene kom inn som erstatningsstoffer for KFK og HKFK på midten av 90 tallet. Det er tillatt å bruke eksisterende kjøleanlegg som inneholder KFK/HKFK, men etterfylling med KFK/HKFK er ikke tillatt. Det er fortsatt lov å produsere og etterfylle anlegg med HFK. Kjøleanlegg kan også inneholde for eksempel glykol eller ammoniakk.</p> <p>Farlig avfallsgrensen for KFK/HKFK/ HFK 0,1 % (1000 mg/kg).</p>             |
| Klorparafiner                                     | <p>Oftest inneholder vinylmaterialer høye konsentrasjoner av ftalater, men de kan også inneholde klorparafiner.</p> <p>Kortkjedete klorparafiner (SCCP) ble oppført på norske myndigheters prioritetsliste da den ble opprettet i 1997, og ble forbudt i Norge i 2002. Mellomkjedede klorparafiner (MCCP) ble lagt til den norske prioriteringslisten i 2002. Etter 2004 finnes det ingen registrert bruk av kortkjedede klorparafiner i Norge. Mellomkjedede klorparafiner brukes lite i norsk produksjon i dag, men finnes i importerte produkter.<sup>7</sup></p> <p>Fugemasse: Fugemasse fra ca. 1975 kan inneholde klorparafiner.</p> <p>Isolerglassruter fra ca. 1976 til 1990 kan inneholde klorparafiner i fugelimet som gjør isolerglassrutene til farlig avfall.</p> <p>PUR-skum kan i tillegg til KFK/HKFK/HFK inneholde både klorparafiner og bromerte flammehemmere.</p> <p>Farlig avfallsgrensen for kort- og mellomkjedede klorparafiner (SCCP og MCCP) 2500 mg/kg.</p> |
| Kreosot   | Kreosotimpregnert trevirke er farlig avfall på grunn av at kreosoten inneholder PAH. Kreosotimpregnert trevirke lukter ofte tjære og er sort, grå eller mørk brun på farge.  |
| Kvikksølv   | <p>Kvikksølvtermometer inneholder kvikksølv, en metallisk væske, og er farlig avfall. Trykkmålere kan inneholde kvikksølv.</p> <p>Vannlåser og soilrør fra sykehus og laboratorier inneholder ofte kvikksølv. Vannlåsene og soilrør må demonteres forsiktig og innholdet må helles over i en tett beholder og sjekkes for kvikksølv. Kvikksølv ser ut som en metallisk væske.</p>  |
| Betong, tegl, maling og annen overflatebehandling | <p>Det har tidligere blitt benyttet blant annet PCB, klorparafiner, asbest og tungmetaller som tilsetningsstoffer i overflatebehandling og i støpte konstruksjoner som betong/tegl. Konstrasjonen av PCB, klorparafiner og/eller tungmetaller kan være over grenseverdier for nyttiggjøring gitt i avfallsforskriftens §14A-4, eller konsentrasjonen kan være så høy at materialene regnes som farlig avfall når de fjernes.</p> <p>Dersom det har forekommet oljesøl eller oljelekksasje, vil betonggulvet være oljeforenset. Olje kan for eksempel ha lekket fra oljetanker, eller det kan være lekkasje eller oljesøl i forbindelse med maskiner.</p>   |
| PAH   | <p>PAH er en stoffgruppe av mange forskjellige forbindelser, og ble brukt i stor grad i takpapp før 1960.</p> <p>Ved forbrenning vil det avsettes PAH på pipestein slik at denne steinen blir forurenset.</p>  |

<sup>6</sup> [Leca 6.861: Miljøforhold knyttet til ombygging/ riving av eldre vegger av Leca Isoblokk](#)

<sup>7</sup> [Klorparafiner \(SCCP og MCCP\) \(miljodirektoratet.no\)](#)

|                |   |
|----------------|---|
|                | <Grensen for farlig avfall for PAH gjelder for hver enkelt fraksjon, se tabell for H-setninger.>  |
| PCB            | Fugemasser som ble brukt frem til 1980 kan inneholde PCB.<br>PCB har vært brukt som et tilsatsstoff i limet som ligger mellom glasset og karmen på isolerglassruter. Man skal gå ut fra at norskproduserte isolerglassruter produsert mellom 1965 og 1975 inneholder PCB, samt importerte ruter frem til 1979. <sup>8</sup> |
| Pentaklorfenol | Visse typer baderomspanel produsert før 1992 kan inneholde konsentrasjoner av pentaklorfenol som gjør platene til farlig avfall. Slike plater har ofte marmor-imiterte overflater. Grenseverdien for farlig avfall er 1000 mg/kg.   |
| Tungmetaller   | Linoleumsbelegg kan inneholde så høye konsentrasjoner av ulike metallforbindelser at materialet skal håndteres som farlig avfall. Det antas at bly- og sinkoksid er benyttet.   |

### 5.1.1 Nyttiggjøring av tyngre masser

Miljødirektoratet har utarbeidet forskriftsbestemmelser som bl.a. skal regulere adgangen til å bruke betong- og teglavfall til anleggsarbeider. For nyttiggjøring av betong- og teglavfall vises det til kapittel 14A i avfallsforskriften (betong og tegl fra riveprosjekter).

I henhold til avfallsforskriftens §14A-7 skal den som bruker betong eller tegl til anleggsarbeid i samsvar med avfallsforskriftens §14A-4 og §14A-5, kunne vise at kravene i denne bestemmelsen er oppfylt og skal kunne fremvise en beskrivelse per riveprosjekt som beskrevet i §14A-7. Dokumentasjonskravene er oppsummert i Vedlegg D.

Tabell 5 oppsummerer forutsetningene ifm. nyttiggjøring for betongen/tegl og overflatebehandling:

Tabell 5: Forutsetninger for nyttiggjøring av tyngre rivemasser<sup>9</sup>.

| For betong/tegl gjelder følgende:  | Tilleggskrav for tyngre rivemasser med overflatebehandling (maling, fugemasse, avrettingsmasse, mørtel, murpuss, etc.):  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>› Betong kan brukes til anleggsarbeid dersom det kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt.</li> <li>› Den høyeste konsentrasjonen av helse- og miljøfarlige stoffer i representative prøver fra betongen eller teglet må ikke overstige grenseverdier gitt i bokstav a*</li> <li>› Betongen eller teglet må ikke være tilslørt med kjemikalier som inneholder andre stoffer enn de som er nevnt i bokstav a*, og som kan føre til nevneverdig skader eller ulemper for helse eller miljø.</li> <li>› Betongen må ikke bestå av sprøytebetong.</li> <li>› Betongen eller teglet må ikke inneholde myke fuger, armeringsjern eller plast. Det samme gjelder isopor.</li> </ul> | <p>Dersom betong eller tegl fra riveprosjekter skal brukes til anleggsarbeid og betongen eller teglet er overflatebehandlet, må forekomsten av PCB, bly, kadmium og kvikksølv i behandlingen kartlegges. Viser kartleggingen forekomster over grenseverdiene gitt i §14A-4 bokstav a* av disse stoffene må følgende tilleggskrav være oppfylt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Konsentrasjonen av stoffene i overflatebehandlingen må ikke overstige grenseverdiene gitt i §14A-5 bokstav a.</li> <li>› Betongen og teglet må tildekkes med et toppdekke. Med mindre det benyttes fast dekke, herunder asfalt og betong, skal toppdekket utgjøre minst 0,5 m.</li> <li>› Betongen og teglet må ikke brukes i sjø, myrområder eller andre områder der betongens</li> </ul> |

<sup>8</sup> [Dette er PCB-ruter – Ruteretur](#)

<sup>9</sup> [Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall \(avfallsforskriften\) - Kapittel 14A. Betong og tegl fra riveprosjekter - Lovdata](#)

|  |  |
|--|--|
|  | <p>eller teglets pH og kjemiske stabilitet vil påvirkes betydelig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Avfallet legges minst en meter over høyeste grunnvannstand.</li> </ul> |
|--|--|

\*se § 14a-4 i Avfallsforskriften

### 5.1.2 Saneringsplikt for PCB

I henhold til avfallsforskriften, Kapittel 14A. Betong og tegl fra riveprosjekter, skal materialer med innhold av PCB<sub>7</sub> høyere enn 50 mg/kg saneres og destrueres. Dette gjelder malingslag, fuger, avrettningssmasse, murpuss, betong og tegl. Unntak fra disse bestemmelsene må søkes Miljødirektoratet.

Sanering må foregå på en måte som hindrer spredning til miljø og personlig eksponering, f.eks. ved fresing/sliping med avsug, ved bruk av høytrykk med vann som også har oppsug av vann og maling eller ved utlegging av presenning for oppsamling på bakken. Det sanerte materialet skal behandles på en måte som destruerer PCB.

Personell som utfører arbeidet, må benytte beskyttelsesutstyr som er tilpasset eksponering og avfallstype.

## 5.2 Asbest

### Funn

Puss på betong er prøvetatt og analysert for asbest. Analyseresultat viser at det ikke er påvist asbest i prøven.

Det er ikke observert annet materialet som mistenkes å inneholde asbest.

Det gjøres oppmerksom på at kartlegging av asbest er gjort med stikkprøver. Det kan ikke utelukktes at asbestholdige materialer finnes skjult i konstruksjonen.

Tabell 6 beskriver materialer som er prøvetatt for asbest. Tabellen beskriver kun omfang av asbest, men flere av materialene, f.eks., gulvbelegg og lim, kan inneholde farlig avfall med andre stoffer. Det henvises derfor til øvrige kapitler for håndtering av øvrig farlig avfall.

*Tabell 6: Viser analyseresultater av materialer som ble prøvetatt. Materialer som skal behandles som farlig avfall med asbest er markert med rosa farge.*

| Sted   | Materiale | Omfang | Prøve | Bilde   | Kommentar          |
|--------|-----------|--------|-------|---------|--------------------|
| Fasade | Puss      | ukjent | P 5   | Bilde 1 | Ikke påvist asbest |

### Levering

Asbest deklarerdes og leveres som farlig avfall til godkjent avfallsmottak.

## Bilder



Bilde 1: Prøve av puss på utvendig betong.

## 5.3 Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

### Funns

Det ble observert EE-avfall i bygningen. Det er estimert at det er ca. ca 500 kg med EE-avfall i bygget.

### Levering

EE-avfall leveres godkjent mottak som vil demontere dette på riktig måte. Lysrør og sparepærer deklarerer som farlig avfall og pakkes slik at delene kommer hele frem til mottaket.


### Bilder



Bilde 2: Diverse EE-avfall.



Bilde 3: Elektrisk kjetting talje.



Bilde 4: Kabler og annet EE-avfall i pumpesump

## 5.4 Impregnert trevirke

### Funn

Dersom det oppdages trevirke med et grønt skjær, eller grønnlig farge andre steder enn beskrevet under, skal dette leveres og deklarereres som CCA-impregnert trevirke.

*Tabell 7: Viser hvor det er observert impregnert trevirke. Materialer som skal behandles som farlig avfall er markert med rosa farge.*

| Sted                   | Materiale                                     | Omfang                | Bilde   | Kommentar                   |
|------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------------|
| Øvre del av gavlvegger | CCA-impregnert Kledning og tilhørende lekter. | Ca. 20 m <sup>2</sup> | Bilde 5 | Håndteres som farlig avfall |

### Levering

CCA-impregnert trevirke skal deklarereres og leveres som farlig avfall til godkjent mottak.

### Bilder



Bilde 5: CCA-impregnert trevirke

## 5.5 Isolerglassruter med PCB, klorparafiner, ftalater og andre miljøgifter

### Funn

Det ble ikke tatt prøver av fugelimet i isolerglassrutene, da rutene må demonteres fra karm ved en slik prøvetaking. Dette var ikke ønskelig på kartleggingstidspunktet da bygningen fortsatt er i bruk. Fugelimet kan prøvetas når rutene demonteres av byggherre, eller byggherrens representant.

**Tabell 8:** Viser hvor det er observert isolerglassruter som kan inneholde PCB/ klorparafiner/ ftalater/ miljøgifter. Ruter som skal behandles som farlig avfall er markert med rosa farge.

| Sted      | Årstall  | Omfang | Kommentar   |
|-----------|--|--------|---|
| 1. etasje | Ukjent årstall, vinduer har ikke synlig produksjonsår.<br>Antas fra byggår (ca. 1980), og derfor inneholder klorparafiner. | 2 stk. | Håndteres som isolerglassruter med klorparafiner. |

### Levering

Isolerglassruter som er farlig avfall deklarerdes og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Se tabellen under for informasjon om avfallstoffnr. og EAL-kode for de ulike typene isolerglassruter.

**Tabell 9:** Viser når det ble benyttet PCB, klorparafiner, ftalater og andre miljøgifter i fugelim i isolerglassruter.

| Årstall i avstandslist  | Farlig avfall med | Deklareres med                              |
|---|-------------------|---|
| 1965 til 1975 for norske ruter.<br>Til og med 1979 for utenlandske ruter (se <a href="http://www.ruteretur.no">www.ruteretur.no</a> ) | PCB               | Avfallsstoffnummer 7211 og EAL-kode 170902. |
| 1976 til 1990   | Klorparafiner     | Avfallsstoffnummer 7158 og EAL-kode 170903  |
| 1991 til 2004 (knust rute)  | Ftalater          | Avfallsstoffnummer 7156 og EAL-kode 170903  |
| 2005 til dags dato (knust rute)   | Andre miljøgifter | Avfallsstoffnummer 7121 og EAL-kode 170903  |

## 5.6 KFK/HKFK/HFK, klorparafiner og bromerte flammehemmere i isolasjon

### Funn

Det er ikke observert isolasjonsmateriale som mistenkes å inneholde farlig avfall. Leca blokker er ikke kontrollert, men antatt å ikke inneholde isolasjon, da tykkelse er angitt på tegning til 7,5cm.

Mengden isolasjonsmaterialer kan være større enn observert, da det kan være skjult i konstruksjonen. All cellegummi, PUR-skum, EPS og XPS-plater er farlig avfall med mindre det er tatt prøver og analyseresultatene viser at det ikke er farlig avfall.

### Levering

Isolasjonsmateriale som kan inneholde KFK/HKFK/HFK skal deklarereres og leveres som farlig avfall med KFK/HKFK/HFK-gass. Materialene skal håndteres på en slik måte at utsipp av gass fra materialet blir minimert, og leveres inn til behandlingsanlegg som kan håndtere gassen.


PUR-skum som kan inneholde KFK/HKFK/HFK, klorparafiner og bromerte flammehemmere leveres behandlingsanlegg som kan håndtere dette med mindre det tas prøver som viser at materialet kan friskmeldes. PUR-skum deklarereres som farlig avfall med KFK/HKFK/HFK og det beskrives i merknadsfeltet på deklarasjonsskjemaet at materialet også inneholder klorparafiner og bromerte flammehemmere.

All cellegummi skal leveres og deklarereres som farlig avfall med bromerte flammehemmere.

Entreprenør må håndtere eventuelle EPS-plater som farlig avfall med bromerte flammehemmere. Eventuelle XPS-plater skal håndteres som farlig avfall med KFK/HKFK/HFK-gass.

Dersom det oppdages andre plater, evt. materialer med mistanke om asbest, skal rivearbeidene stoppes, og materialene prøvetas for aktuelle stoffer.

### Bilder



Bilde 6: Konstruksjon isolert med 7,5cm tykke Leca.

## 5.7 Miljøgifter i fugemasse og lim

### Funn

På grunn av begrenset mengde av fugemasser, samt at fugemassene kan inneholde svært mange forskjellige stoffer som gjør dem til farlig avfall, vil det ikke være økonomisk hensiktsmessig å prøveta fugemassene. All fugemasse som blir berørt i prosjektet skal håndteres som farlig avfall, med mindre fugemassen prøvetas og analyseres. Resultatene av fugemassen viser at den ikke er farlig avfall. PCB kan smitte over fra fuger til betong. Dersom det under riving oppdages fuger som viser seg å inneholde PCB må betong i nærhet av fuge testes.

På grunn av at de observerte fugemassene trolig er montert etter 1980, og derfor ikke inneholder PCB, anbefales det at fugemassen håndteres som farlig avfall med klorparafiner.

- *Obs, klorparafiner migrerer på samme måte som PCB og vil smitte belegg som limet er i kontakt med.*

### Funn

*Det er observert ulike typer fuger i bygget, hvorav ingen er analysert. All fugemasse behandles som farlig avfall med innhold av klorparafiner, basert på byggets alder.*

### Levering

Fugemasse deklarerdes og leveres til godkjent mottak som farlig avfall med klorparafiner

## 5.8 PCB, klorparafiner, metaller i og på tyngre konstruksjoner

### Funn

All maling på bygget er prøvetatt og analysert. All maling er under konsentrasjonsgrense for gjenbruk av tungerivemasser.

Entreprenør har ansvaret for å påse at HMS er overholdt gjennom hele prosjektet, men det gjøres oppmerksom på at personell som utfører sanering av maling må benytte beskyttelsesutstyr som er tilpasset eksponering og avfallstype.

Tabell 10 oppsummerer kort gjenbrukspotensialet for ulike tyngre rivemasser i bygget. Det er ikke funnet verdier i betong som er til hinder for fri gjenbruk av betongen.

Analyseresultater for betong og tegl, samt overflatebehandling på disse er oppsummert i Tabell 11.

*Tabell 10: Oppsummering vurdering av betong og overflatebehandling på betong. Se vedlegg B for analyseresultater.*

| Bygningsdel | Vurdering  |
|-------------|--|
| Betong      | <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Betongen inneholder ingen miljøfarlige stoffer over konsentrasjonsgrense for gjenbruk, og kan nyttiggjøres.</li><li>&gt; Overflatebehandling (maling og puss) inneholder ingen miljøfarlige stoffer over konsentrasjonsgrense for gjenbruk av betong.</li></ul> |

Tabell 11: Viser hvor det har blitt tatt malingsprøver, pussprøver og betongprøver. Konsentrasjonen av PCB<sub>7</sub> og klorparafiner er oppgitt i alle prøver der dette er analysert. For metallene er kun konsentrasjoner som overskridere relevante grenseverdier oppgitt. Fet skrift angir miljøgifter over grensen for farlig avfall. Lys gul farge indikerer verdier over grensen gitt i avfallsforskriftens §14A-4 men under grensen gitt i §14A-5 for maling/sementbasert fug/avrettingsmasse/ murpuss (krever ekstra tiltak ved nyttiggjøring). Oransje farge indikerer verdier over grensen for nyttiggjøring uten søknad, men under grensen for farlig avfall. Rosa farge angir prøver med konsentrasjoner over grensen for farlig avfall. Grå celler indikerer at det ikke er analysert for miljøgiften i den aktuelle prøven.

## Nyttiggjøring av tyngre masser

For COWIs vurdering av gjenbrukspotensialet for ulike tyngre rivemasser i bygget, se Tabell 10 og Tabell 11. Før nyttiggjøring av betong/tegl til oppfyllingsformål må ev. armering, EPS og XPS fjernes fra materialet.

For ytterligere informasjon om nyttiggjøring av betong- og teglavfall vises det til kap. 5.1.1 og kapittel 14A i avfallsforskriften (betong og tegl fra riveprosjekter).

## Levering

Ved deponering må avfallsmottaket opplyses om prøvetaking og konsentrasjoner som er funnet slik at konstruksjonene blir riktig håndtert. Det er snittverdien av forurensning som skal benyttes ifm. klassifiseringen (dvs. snittverdi av hele konstruksjonen med maling/ puss/ avrettingsmasse etc.), med unntak av oljeforurensning og overflatebehandling med PCB<sub>7</sub> hvor saneringsplikten inntrer ved 50 mg/kg.

## Bilder



Bilde 7: Grønn gulvmaling



Bilde 8: Maling vegg. Grå og hvit.

## Vedlegg A Plantegning med anviste prøvetakingspunkter

## Vedlegg B Analyseresultater


## Vedlegg C Oversikt over farlige avfallstyper og grenseverdier

Vedlegget er en liste over en del kjente tilsetninger i mange ulike byggematerialer, utarbeidet av NFFA. Listen er ikke uttømmende, og er en forenkling av grenseverdiene for ulike stoffer. Ikke alle byggematerialene er relevante for denne konstruksjonen. Aktuelle funn utover de som er nevnt i rapporten må ses i sammenheng med CLP direktivet og summeringsregler, og vurderes av personell med kompetanse på avfall.

## Vedlegg D Sjekkliste for nyttiggjøring av betong/tegl

Ved nyttiggjøring av betong og tegl stilles det krav til hva som må foreligge av dokumentasjon for at det skal være tillatt å bruke betongen og teglen til anleggsarbeid (forutsatt at den oppfyller kravene i forskriften, § 14a-7). Vedlagte sjekkliste fylles ut av entreprenør ved nyttiggjøring.

| Krav i avfallsforskriftens §14A-7  | Utfylling |
|--|-----------|
| a) Entydig angivelse av den eller de eiendommer hvor betongen eller teglet har oppstått og grunneiers navn |           |
| b) Hvem kartleggingen av helse- og miljøfarlige stoffer er utført av                                       |           |
| c) Dato for kartleggingen  |           |
| d) Byggeår og årstall for vesentlig endring hvis det er kjent  |           |
| e) Beskrivelse av prøvetaking av ev. malingslag, cementbaserte fuger, avrettningsmasser og murpuss         |           |
| f) Beskrivelse av prøvetaking av betong og tegl  |           |
| g) Resultater fra analyser av materialprøvene  |           |
| h) Hvilke mengder betong og tegl som er brukt fra det enkelte riveprosjekter                               |           |
| i) Hvor og hvordan betongen og teglet er brukt.  |           |





COWI AS  
Solheimsgate 13  
Postboks 6051 Bedriftssenteret  
5892 Bergen  
**Attn: Ragnhild Austbø Kjønsøy**

Eurofins Environment Testing Norway  
(Bergen)  
F. reg. NO9 651 416 18  
Sandviksveien 110  
5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42  
bergen@eurofins.no

**AR-23-MX-022711-02**

**EUNOBE-00067414**

Prøvemottak: 29.08.2023  
Temperatur:  
Analyseperiode: 29.08.2023 01:34 -  
05.09.2023 02:30

Referanse: A079650 -009 -  
Tjøsvollvegen 7

## ANALYSERAPPORT

Denne analyserapporten erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere  
tilsendt analyserapport.  
AR-23-MX-022711XX

| Prøvenr.:                                    | <b>441-2023-0829-253</b> | Prøvetakingsdato: | 21.08.2023 |                      |    |   |
|--|--------------------------|-------------------|------------|----------------------|----|---|
| Prøvetype:                                   | Bygningsmaterialer       | Prøvetaker:       | RUHU       |                      |    |   |
| Prøvemerking:                                | P 1                      | Analysestartdato: | 29.08.2023 |                      |    |   |
| Analyse                                      |                          | Resultat          | Enhet      | LOQ                  | MU | Metode  |
| a) Arsen (As)                                |                          | < 2               | mg/kg      | 2                    |    | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Bly (Pb)                                  |                          | 120               | mg/kg      | 2                    | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Kadmium (Cd)                              |                          | < 0.05            | mg/kg      | 0.05                 |    | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Kobber (Cu)                               |                          | 9.9               | mg/kg      | 2                    | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Krom (Cr)                                 |                          | 50                | mg/kg      | 1                    | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Kvikksølv (Hg)                            |                          | 0.01              | mg/kg      | 0.01                 | 30 | DS/EN 16175-1:2016mod., DS 259:2003               |
| a) Nikkel (Ni)                               |                          | 8.2               | mg/kg      | 1                    | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Sink (Zn)                                 |                          | 110               | mg/kg      | 2                    | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| <b>a) Klorparafiner (SCCP+MCCP)</b>          |                          |                   |            |                      |    |   |
| a) Sum C10- til C13-klorparaffiner inkl. LOQ |                          | < 1000            | mg/kg      | 1000                 |    | DS/EN ISO 18219-1:2021,<br>DS/EN ISO 18219-2:2021 |
| a) Sum C14- til C17-klorparaffiner inkl. LOQ |                          | < 1000            | mg/kg      | 1000                 |    | DS/EN ISO 18219-1:2021,<br>DS/EN ISO 18219-2:2021 |
| <b>a)* Klorparafin-screening, heksan</b>     |                          |                   |            |                      |    |   |
| a)* Spor av klorerte paraffiner              |                          | Ikke påvist       |            | DS/EN 17322mod.:2020 |    |   |
| <b>a) PCB7</b>                               |                          |                   |            |                      |    |   |
| a) PCB nr. 28                                |                          | < 0.005           | mg/kg      | 0.005                |    | DS/EN 17322mod.:2020                              |
| a) PCB nr. 52                                |                          | < 0.005           | mg/kg      | 0.005                |    | DS/EN   |

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

|  |               |       |   |
|--|---------------|-------|---|
| a) PCB nr. 101                         | < 0.005 mg/kg | 0.005 | 17322mod.:2020<br>DS/EN<br>17322mod.:2020 |
| a) PCB nr. 118                         | < 0.005 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) PCB nr. 138                         | < 0.005 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) PCB nr. 153                         | < 0.005 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) PCB nr. 180                         | < 0.005 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) Sum PCB                             | # mg/kg       | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) Total 7 indikator PCB x 5 ekskl LOQ | # mg/kg       | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |

**Utførende laboratorium/ Underleverandør:**

a)\* Eurofins VBM Laboratoriet, Industriej 1, 9440, Aabybro

a) Eurofins VBM Laboratoriet, Industriej 1, 9440, Aabybro DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179,

**Rapportkommentar:**

Prøvekommentar:

Prøvens materiale er ikke indbefattet af Eurofins VBM Laboratoriets akkreditering for chlorerede paraffiner .

**Kopi til:**

Ruben Husabø (ruhu@cowi.com)

Bergen 07.09.2023



Tommie Christensen

Kundeveileder (ASM)

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

&lt;: Mindre enn &gt;: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som &lt;1,&lt;50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

COWI AS  
 Solheimsgate 13  
 Postboks 6051 Bedriftssenteret  
 5892 Bergen  
**Attn: Ragnhild Austbø Kjønsøy**

**Eurofins Environment Testing Norway  
 (Bergen)**  
 F. reg. NO9 651 416 18  
 Sandviksveien 110  
 5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42  
 bergen@eurofins.no

**AR-23-MX-022712-02**

**EUNOBE-00067414**

Prøvemottak: 29.08.2023  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 29.08.2023 01:34 -  
 05.09.2023 02:30

Referanse: A079650 -009 -  
 Tjøsvollvegen 7

## ANALYSERAPPORT

Denne analyserapporten erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere  
 tilsendt analyserapport.  
 AR-23-MX-022712XX

| Prøvenr.:                                    | <b>441-2023-0829-254</b> | Prøvetakingsdato: | 21.08.2023  |       |    |   |
|--|--------------------------|-------------------|-------------|-------|----|---|
| Prøvetype:                                   | Bygningsmaterialer       | Prøvetaker:       | RUHU        |       |    |   |
| Prøvemerking:                                | P 2                      | Analysestartdato: | 29.08.2023  |       |    |   |
| Analyse                                      |                          | Resultat          | Enhet       | LOQ   | MU | Metode  |
| a) Arsen (As)                                |                          | < 2               | mg/kg       | 2     |    | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Bly (Pb)                                  |                          | 600               | mg/kg       | 2     | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Kadmium (Cd)                              |                          | 0.52              | mg/kg       | 0.05  | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Kobber (Cu)                               |                          | 84                | mg/kg       | 2     | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Krom (Cr)                                 |                          | 140               | mg/kg       | 1     | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Kvikksølv (Hg)                            |                          | 0.02              | mg/kg       | 0.01  | 30 | DS/EN 16175-1:2016mod., DS 259:2003               |
| a) Nikkel (Ni)                               |                          | 7.2               | mg/kg       | 1     | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Sink (Zn)                                 |                          | 850               | mg/kg       | 2     | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| <b>a) Klorparafiner (SCCP+MCCP)</b>          |                          |                   |             |       |    |   |
| a) Sum C10- til C13-klorparaffiner inkl. LOQ |                          | < 1000            | mg/kg       | 1000  |    | DS/EN ISO 18219-1:2021,<br>DS/EN ISO 18219-2:2021 |
| a) Sum C14- til C17-klorparaffiner inkl. LOQ |                          | < 1000            | mg/kg       | 1000  |    | DS/EN ISO 18219-1:2021,<br>DS/EN ISO 18219-2:2021 |
| <b>a)* Klorparafin-screening, heksan</b>     |                          |                   |             |       |    |   |
| a)* Spor av klorerte paraffiner              |                          |                   | Ikke påvist |       |    | DS/EN 17322mod.:2020                              |
| <b>a) PCB7</b>                               |                          |                   |             |       |    |   |
| a) PCB nr. 28                                |                          | < 0.01            | mg/kg       | 0.005 |    | DS/EN 17322mod.:2020                              |
| a) PCB nr. 52                                |                          | < 0.01            | mg/kg       | 0.005 |    | DS/EN   |

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



|  |              |       |   |
|--|--------------|-------|---|
| a) PCB nr. 101                         | < 0.01 mg/kg | 0.005 | 17322mod.:2020<br>DS/EN<br>17322mod.:2020 |
| a) PCB nr. 118                         | < 0.01 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) PCB nr. 138                         | < 0.01 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) PCB nr. 153                         | < 0.01 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) PCB nr. 180                         | < 0.01 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) Sum PCB                             | # mg/kg      | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) Total 7 indikator PCB x 5 ekskl LOQ | # mg/kg      | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |

**Merknader:**

PCB: Forhøyet LOQ pga vanskelig prøvematriks.

**Utførende laboratorium/ Underleverandør:**

- a)\* Eurofins VBM Laboratoriet, Industriej 1, 9440, Aabybro  
 a) Eurofins VBM Laboratoriet, Industriej 1, 9440, Aabybro DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179,

**Rapportkommentar:**

Prøvekommentar:

For analysen af PCB er detektionsgrænsen hævet pga. prøvematerialets egenskaber.

Prøvens materiale er ikke indbefattet af Eurofins VBM Laboratoriets akkreditering for chlorerede paraffiner .

**Kopi til:**

Ruben Husabø (ruhu@cowi.com)

Bergen 07.09.2023

Tommie Christensen

Kundeveileder (ASM)

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Bergen)

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

**AR-23-MX-022836-02**

COWI AS  
Solheimsgate 13  
Postboks 6051 Bedriftssenteret  
5892 Bergen  
**Attn: Ragnhild Austbø Kjønsøy**

**EUNOBE-00067414**

Prøvemottak: 29.08.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 29.08.2023 01:34 -

06.09.2023 02:35

Ny analyseperiode: 06.09.2023 03:37 -

07.09.2023 08:44

Referanse: A079650 -009 -

Tjøsvollvegen 7

## ANALYSERAPPORT

Denne analyserapporten erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere  
tilsendt analyserapport.  
AR-23-MX-022836XX

| Prøvenr.:                                | <b>441-2023-0829-255</b> | Prøvetakingsdato: | 21.08.2023 |       |    |   |
|--|--------------------------|-------------------|------------|-------|----|---|
| Prøvetype:                               | Bygningsmaterialer       | Prøvetaker:       | RUHU       |       |    |   |
| Prøvemerking:                            | P 3                      | Analysestartdato: | 29.08.2023 |       |    |   |
| Analyse                                  |                          | Resultat          | Enhet      | LOQ   | MU | Metode  |
| a) Arsen (As)                            |                          | < 2               | mg/kg      | 2     |    | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.            |
| a) Bly (Pb)                              |                          | 9.4               | mg/kg      | 2     | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.            |
| a) Kadmium (Cd)                          |                          | 0.067             | mg/kg      | 0.05  | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.            |
| a) Kobber (Cu)                           |                          | 6.5               | mg/kg      | 2     | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.            |
| a) Krom (Cr)                             |                          | 18                | mg/kg      | 1     | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.            |
| a) Kvikksølv (Hg)                        |                          | < 0.01            | mg/kg      | 0.01  |    | DS/EN 16175-1:2016mod., DS 259:2003           |
| a) Nikkel (Ni)                           |                          | 6.1               | mg/kg      | 1     | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.            |
| a) Sink (Zn)                             |                          | 61                | mg/kg      | 2     | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.            |
| a) Krom VI (Cr6+)                        |                          | 5.1               | mg/kg      | 0.5   |    | EN 15192mod., DS/EN ISO 17294mod.:2016 ICP-MS |
| <b>a)* Klorparafin-screening, heksan</b> |                          |                   |            |       |    |   |
| a)* Spor av klorerte paraffiner          |                          | Ikke påvist       |            |       |    | DS/EN 17322mod.:2020                          |
| <b>a) PCB7</b>                           |                          |                   |            |       |    |   |
| a) PCB nr. 28                            |                          | < 0.005           | mg/kg      | 0.005 |    | DS/EN 17322mod.:2020                          |
| a) PCB nr. 52                            |                          | < 0.005           | mg/kg      | 0.005 |    | DS/EN 17322mod.:2020                          |
| a) PCB nr. 101                           |                          | < 0.005           | mg/kg      | 0.005 |    | DS/EN 17322mod.:2020                          |
| a) PCB nr. 118                           |                          | < 0.005           | mg/kg      | 0.005 |    | DS/EN 17322mod.:2020                          |

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

&lt;: Mindre enn &gt;: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som &lt;1,&lt;50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



EUNOBE-00067414

|  |               |       |                         |
|--|---------------|-------|-------------------------|
| a) PCB nr. 138                         | < 0.005 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020 |
| a) PCB nr. 153                         | < 0.005 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020 |
| a) PCB nr. 180                         | < 0.005 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020 |
| a) Sum PCB                             | nd            |       | DS/EN<br>17322mod.:2020 |
| a) Total 7 indikator PCB x 5 ekskl LOQ | nd            |       | DS/EN<br>17322mod.:2020 |

**Utførende laboratorium/ Underleverandør:**

- a)\* Eurofins VBM Laboratoriet, Industrivej 1, 9440, Aabybro  
 a) Eurofins VBM Laboratoriet, Industrivej 1, 9440, Aabybro DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179,

**Rapportkommentar:**

Revideret rapport erstatter tidligere fremsendte: Cr6 tilføjet prøve 3.

**Kopi til:**

Ruben Husabø (ruhu@cowi.com)

Bergen 07.09.2023

Tommie Christensen

Kundeveileder (ASM)

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



COWI AS  
Solheimsgate 13  
Postboks 6051 Bedriftssenteret  
5892 Bergen  
**Attn: Ragnhild Austbø Kjønsøy**

Eurofins Environment Testing Norway  
(Bergen)  
F. reg. NO9 651 416 18  
Sandviksveien 110  
5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42  
bergen@eurofins.no

**AR-23-MX-022713-02**

**EUNOBE-00067414**

Prøvemottak: 29.08.2023  
Temperatur:  
Analyseperiode: 29.08.2023 01:34 -  
05.09.2023 02:30

Referanse: A079650 -009 -  
Tjøsvollvegen 7

## ANALYSERAPPORT

Denne analyserapporten erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere  
tilsendt analyserapport.  
AR-23-MX-022713XX

| Prøvenr.:                                    | <b>441-2023-0829-256</b> | Prøvetakingsdato: | 21.08.2023 |                      |    |   |
|--|--------------------------|-------------------|------------|----------------------|----|---|
| Prøvetype:                                   | Bygningsmaterialer       | Prøvetaker:       | RUHU       |                      |    |   |
| Prøvemerking:                                | P 4                      | Analysestartdato: | 29.08.2023 |                      |    |   |
| Analyse                                      |                          | Resultat          | Enhet      | LOQ                  | MU | Metode  |
| a) Arsen (As)                                |                          | < 2               | mg/kg      | 2                    |    | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Bly (Pb)                                  |                          | 5.9               | mg/kg      | 2                    | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Kadmium (Cd)                              |                          | < 0.05            | mg/kg      | 0.05                 |    | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Kobber (Cu)                               |                          | 29                | mg/kg      | 2                    | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Krom (Cr)                                 |                          | 17                | mg/kg      | 1                    | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Kvikksølv (Hg)                            |                          | < 0.01            | mg/kg      | 0.01                 |    | DS/EN 16175-1:2016mod., DS 259:2003               |
| a) Nikkel (Ni)                               |                          | 13                | mg/kg      | 1                    | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Sink (Zn)                                 |                          | 590               | mg/kg      | 2                    | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| <b>a) Klorparafiner (SCCP+MCCP)</b>          |                          |                   |            |                      |    |   |
| a) Sum C10- til C13-klorparaffiner inkl. LOQ |                          | < 1000            | mg/kg      | 1000                 |    | DS/EN ISO 18219-1:2021,<br>DS/EN ISO 18219-2:2021 |
| a) Sum C14- til C17-klorparaffiner inkl. LOQ |                          | < 1000            | mg/kg      | 1000                 |    | DS/EN ISO 18219-1:2021,<br>DS/EN ISO 18219-2:2021 |
| <b>a)* Klorparafin-screening, heksan</b>     |                          |                   |            |                      |    |   |
| a)* Spor av klorerte paraffiner              |                          | Ikke påvist       |            | DS/EN 17322mod.:2020 |    |   |
| <b>a) PCB7</b>                               |                          |                   |            |                      |    |   |
| a) PCB nr. 28                                |                          | < 0.01            | mg/kg      | 0.005                |    | DS/EN 17322mod.:2020                              |
| a) PCB nr. 52                                |                          | < 0.01            | mg/kg      | 0.005                |    | DS/EN   |

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



|  |              |       |   |
|--|--------------|-------|---|
| a) PCB nr. 101                         | < 0.01 mg/kg | 0.005 | 17322mod.:2020<br>DS/EN<br>17322mod.:2020 |
| a) PCB nr. 118                         | < 0.01 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) PCB nr. 138                         | < 0.01 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) PCB nr. 153                         | < 0.01 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) PCB nr. 180                         | < 0.01 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) Sum PCB                             | # mg/kg      | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) Total 7 indikator PCB x 5 ekskl LOQ | # mg/kg      | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |

**Merknader:**

PCB: Forhøyet LOQ pga liten prøvemengde.

**Utførende laboratorium/ Underleverandør:**

a)\* Eurofins VBM Laboratoriet, Industriej 1, 9440, Aabybro

a) Eurofins VBM Laboratoriet, Industriej 1, 9440, Aabybro DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179,

**Rapportkommentar:**

Prøvekommentar:

For analysen af PCB er detektionsgrænsen hævet pga. for lille prøvemængde.

Prøvens materiale er ikke indbefattet af Eurofins VBM Laboratoriets akkreditering for chlorerede paraffiner .

**Kopi til:**

Ruben Husabø (ruhu@cowi.com)

Bergen 07.09.2023

Tommie Christensen

Kundeveileder (ASM)

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

COWI AS  
 Solheimsgate 13  
 Postboks 6051 Bedriftssenteret  
 5892 Bergen  
**Attn: Ragnhild Austbø Kjønsøy**

**Eurofins Environment Testing Norway  
 (Bergen)**  
 F. reg. NO9 651 416 18  
 Sandviksveien 110  
 5035 Bergen

Tlf. +47 94 50 42 42  
 bergen@eurofins.no

**AR-23-MX-022837-02**

**EUNOBE-00067414**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Prøvemottak:    | 29.08.2023                             |
| Temperatur:     |  |
| Analyseperiode: | 29.08.2023 01:34 -<br>06.09.2023 02:38 |

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Referanse: | A079650 -009 -<br>Tjøsvollvegen 7 |
|------------|-----------------------------------|

## ANALYSERAPPORT

Denne analyserapporten erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere  
*tilsendt analyserapport.*  
 AR-23-MX-022837XX

| Prøvenr.:                    | <b>441-2023-0829-257</b> | Prøvetakingsdato: | 21.08.2023             |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Prøvetype:                   | Bygningsmaterialer       | Prøvetaker:       | RUHU                   |
| Prøvemerking:                | P 5                      | Analysestartdato: | 29.08.2023             |
| Analyse                      | Resultat                 | Enhet             | LOQ MU Metode          |
| a) Asbest - Materialer (TEM) | ikke påvist              |                   | NFX43-050 July<br>2021 |

**Utførende laboratorium/ Underleverandør:**

a) Eurofins Environment Testing Polska, Aleja Wojska Polskiego 90, 82-200, Malbork AB 1609,

**Kopi til:**

Ruben Husabø (ruhu@cowi.com)

Bergen 07.09.2023



Tommie Christensen

Kundeveileder (ASM)

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen      LOQ: Kvantifiseringsgrense      MU: Måleusikkerhet  
 <: Mindre enn    >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.  
 For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).  
 Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Eurofins Environment Testing Norway

(Bergen)

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

**AR-23-MX-022714-02****EUNOBE-00067414**

Prøvemottak: 29.08.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 29.08.2023 01:34 -  
05.09.2023 02:31Referanse: A079650 -009 -  
Tjøsvollvegen 7

## ANALYSERAPPORT

Denne analyserapporten erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere  
tilsendt analyserapport.  
AR-23-MX-022714XX

| Prøvenr.:                                    | <b>441-2023-0829-258</b> | Prøvetakingsdato: | 21.08.2023 |                      |    |   |
|--|--------------------------|-------------------|------------|----------------------|----|---|
| Prøvetype:                                   | Bygningsmaterialer       | Prøvetaker:       | RUHU       |                      |    |   |
| Prøvemerking:                                | P 6                      | Analysestartdato: | 29.08.2023 |                      |    |   |
| Analyse                                      |                          | Resultat          | Enhet      | LOQ                  | MU | Metode  |
| a) Arsen (As)                                |                          | < 2               | mg/kg      | 2                    |    | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Bly (Pb)                                  |                          | 4.6               | mg/kg      | 2                    | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Kadmium (Cd)                              |                          | < 0.05            | mg/kg      | 0.05                 |    | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Kobber (Cu)                               |                          | 6.2               | mg/kg      | 2                    | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Krom (Cr)                                 |                          | 37                | mg/kg      | 1                    | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Kvikksølv (Hg)                            |                          | < 0.01            | mg/kg      | 0.01                 |    | DS/EN 16175-1:2016mod., DS 259:2003               |
| a) Nikkel (Ni)                               |                          | 35                | mg/kg      | 1                    | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| a) Sink (Zn)                                 |                          | 910               | mg/kg      | 2                    | 30 | DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.                |
| <b>a) Klorparafiner (SCCP+MCCP)</b>          |                          |                   |            |                      |    |   |
| a) Sum C10- til C13-klorparaffiner inkl. LOQ |                          | < 1000            | mg/kg      | 1000                 |    | DS/EN ISO 18219-1:2021,<br>DS/EN ISO 18219-2:2021 |
| a) Sum C14- til C17-klorparaffiner inkl. LOQ |                          | < 1000            | mg/kg      | 1000                 |    | DS/EN ISO 18219-1:2021,<br>DS/EN ISO 18219-2:2021 |
| <b>a)* Klorparafin-screening, heksan</b>     |                          |                   |            |                      |    |   |
| a)* Spor av klorerte paraffiner              |                          | Ikke påvist       |            | DS/EN 17322mod.:2020 |    |   |
| <b>a) PCB7</b>                               |                          |                   |            |                      |    |   |
| a) PCB nr. 28                                |                          | < 0.05            | mg/kg      | 0.005                |    | DS/EN 17322mod.:2020                              |
| a) PCB nr. 52                                |                          | < 0.05            | mg/kg      | 0.005                |    | DS/EN   |

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

&lt;: Mindre enn &gt;: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som &lt;1,&lt;50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



|  |              |       |   |
|--|--------------|-------|---|
| a) PCB nr. 101                         | < 0.05 mg/kg | 0.005 | 17322mod.:2020<br>DS/EN<br>17322mod.:2020 |
| a) PCB nr. 118                         | < 0.05 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) PCB nr. 138                         | < 0.05 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) PCB nr. 153                         | < 0.05 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) PCB nr. 180                         | < 0.05 mg/kg | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) Sum PCB                             | # mg/kg      | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |
| a) Total 7 indikator PCB x 5 ekskl LOQ | # mg/kg      | 0.005 | DS/EN<br>17322mod.:2020                   |

**Merknader:**

PCB: Forhøyet LOQ pga liten prøvemengde.

**Utførende laboratorium/ Underleverandør:**

a)\* Eurofins VBM Laboratoriet, Industriej 1, 9440, Aabybro

a) Eurofins VBM Laboratoriet, Industriej 1, 9440, Aabybro DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179,

**Rapportkommentar:**

Prøvekommentar:

For analysen af PCB er detektionsgrænsen hævet pga. for lille prøvemængde.

Prøvens materiale er ikke indbefattet af Eurofins VBM Laboratoriets akkreditering for chlorerede paraffiner .

**Kopi til:**

Ruben Husabø (ruhu@cowi.com)

Bergen 07.09.2023

Tommie Christensen

Kundeveileder (ASM)

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervalllet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Oppslagstabell utvalgte stoffer organiske og uorganiske

NFFA Forum for miljøkartlegging og -sanering

| Stoffgruppe                  | Stoffgruppe til rulleliste | Rulgardin   | Stoffnavn   | Forkortelse                    | Index-nummer                                   | EC-nummer    | CAS-nummer | Harmonisert klassifisering | Faresetninger   | Stengste faresetning | Konsentrasjonsgrense (mg/kg) | H410         | Note 1  | Kommentar  |  |
|------------------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|--|--------------|------------|----------------------------|---|----------------------|------------------------------|--------------|---|--|--|
| Aldrin                       |                            | Aldrin  | Aldrin  |                                | 602-048-00-3                                   | 206-215-8    | 309-00-2   | Ja                         | 300, 310, 351, 372, 400, 410<br>315-237-7 3134-60-9   | Nei                  | 50<br>411                    |              |   | Grenseverdi gitt av forskriftens vedlegg 2 nr. 2 |  |
| Antimon (Sb)                 | x                          | Antimon (Sb)  | Diantimon(V) oksid                                      |                                |  | 215-576-0    | 1332-81-6  | Nei                        | 302, 315, 319, 335, 411, 413                          |                      | 25000<br>335                 |              |   |  |  |
| Antimon (Sb)                 | x                          | Antimon (Sb)  | Diantimon(III,V) oksid                                  |                                |  | 051-005-00-X | 215-175-0  | 1309-64-4                  | Ja  | 315, 319, 335        |                              | 10000<br>351 |   |  |  |
| Antimon (Sb)                 | x                          | Antimon (Sb)  | Antimontrioksid   |                                |  | 051-005-00-X | 215-175-0  | 1309-64-4                  | Ja  | 351                  |                              | 10000<br>351 |   |  |  |
| Antimon (Sb)                 | x                          | Antimon (Sb)  | Antimon(III) oksid                                      |                                |  | 051-005-00-X | 215-175-0  | 1309-64-4                  | Ja  | 351                  |                              | 10000<br>351 |   |  |  |
| Antimon (Sb)                 | x                          | Antimon (Sb)  | Antimon (V) klorid                                      |                                | 051-002-00-3                                   | 231-601-1    | 7647-18-9  | Ja                         | 314(1B), 411  |                      | 25000<br>411                 |              |   |  |  |
| Antimon (Sb)                 | x                          | Antimon (Sb)  | Antimon (III) sulfat                                    |                                |  | 231-207-6    | 7446-32-4  | Nei                        | 302, 332, 411   |                      | 25000<br>411                 |              |   |  |  |
| Antimon (Sb)                 | x                          | Antimon (Sb)  | Antimon (III) klorid                                    |                                |  | 051-001-00-8 | 233-047-2  | 10025-91-9                 | Ja  | 314(1B), 411         |                              | 25000<br>411 |   |  |  |
| Arsen (As)                   | x                          | Arsen (sekkepost)                                       | Arsen trioxid   |                                | 033-003-00-0                                   | 215-481-4    | 1327-53-3  | Ja                         | 300(2), 314(1B), 350, 400, 410                        |                      | 1000<br>350                  | X            |   |  |  |
| Arsen (As)                   | x                          | Arsen (sekkepost)                                       | Arsen triklorid   |                                |  | 232-059-5    | 2784-34-1  | Nei                        | 301, 314(1B), 331, 350, 400, 410                      |                      | 1000<br>350                  | X            |   |  |  |
| Arsen (As)                   | x                          | Arsen (sekkepost)                                       | Arsen sulfid  |                                |  | 215-117-4    | 1303-33-9  | Nei                        | 301, 311, 330, 331, 400, 410                          |                      | 25000<br>410                 | X            | H300 kan være styrende faresetning for grenseverdi. |  |  |
| Arsen (As)                   | x                          | Arsen (sekkepost)                                       | Arsen oksid / pentoksid                                 |                                | 033-004-00-6                                   | 215-116-9    | 1303-28-2  | Ja                         | 301, 331, 350, 400, 410                               |                      | 1000<br>350                  | X            |   |  |  |
| Arsen (As)                   | x                          | Arsen (sekkepost)                                       | Arsen (sekkepost)                                       |                                | 033-005-00-1                                   |              |            | Ja                         | 301, 331, 350, 400, 410                               |                      | 1000<br>350                  | X            |   |  |  |
| Asbest                       |                            | Asbest  | Asbest  |                                | 650-013-00-6                                   | 27536-66-4   |            | Ja                         | 372   |                      | 350                          |              |   |  |  |
| Barium (Ba)                  | x                          | Barium (Ba)   | Barium sulfid   |                                | 016-002-00-X                                   | 244-214-4    | 21109-95-5 | Ja                         | 302, 332, 400   |                      | 225000<br>400                |              |   |  |  |
| Barium (Ba)                  | x                          | Barium (Ba)   | Barium sulfat   |                                |  | 231-784-4    | 7727-43-7  | Nei                        | 302, 315, 319, 332, 371, 373                          |                      | 100000<br>371, 373           |              | H332 er styrende faresetning for grenseverdi        |  |  |
| Barium (Ba)                  | x                          | Barium (Ba)   | Barium oksid  |                                |  | 215-127-8    | 1304-28-5  | Nei                        | 271, 301, 314(1B), 318, 412                           |                      | 50000<br>301, 314(1B)        |              | H271 medfører oksiderende og eventuelt testing.     |  |  |
| Barium (Ba)                  | x                          | Barium (Ba)   | Barium klorid   |                                | 056-004-00-8                                   | 233-788-1    | 10361-37-2 | Ja                         | 301, 332  |                      | 50000<br>301                 |              | H301 er styrende faresetning for grenseverdi        |  |  |
| Barium (Ba)                  | x                          | Barium (Ba)   | Barium hydroksid  |                                |  | 241-234-5    | 17194-00-2 | Nei                        | 290, 301, 302, 314(1A, 1C), 318, 332, 412             |                      | 50000<br>301                 |              |   |  |  |
| Bitumen                      |                            | Bitumen   | Bitumen   |                                |  | 231-149-1    | 7440-39-3  | Nei                        | 228, 260, 301, 314(1B), 315, 318, 319                 |                      | 50000<br>301, 314(1B)        |              | H260/228 medfører brannfarlig og eventuelt testing. |  |  |
| Bisfenoler                   |                            | Bisfenol A  | Bisfenol A  | BpA                            | 604-030-00-0                                   | 201-245-8    | 80-05-7    | Ja                         | 317, 318, 335, 360                                    |                      | 3000<br>360f                 |              |   |  |  |
| Bly (Pb)                     | x                          | Blyforbindelser (sekkepost)                             | Blystearat  |                                |  | 231-068-1    | 7428-48-0  | Nei                        | 301, 302, 311, 315, 319, 332, 335, 360, 373, 400, 410 |                      | 25000<br>410                 | X            |   |  |  |
| Bly (Pb)                     | x                          | Blyforbindelser (sekkepost)                             | Blyoksid, rødt  | PbO                            |  | 215-267-0    | 1317-36-8  | Nei                        | 302, 332, 351, 360df, 362, 372, 373, 400, 410         |                      | 2500<br>410                  | X            |   |  |  |
| Bly (Pb)                     | x                          | Blyforbindelser (sekkepost)                             | Blykarbonat, basisk                                     |                                |  | 215-290-6    | 1319-46-6  | Nei                        | 302, 332, 360df, 373, 400, 410, 360df                 |                      | 2500<br>410                  | X            |   |  |  |
| Bly (Pb)                     | x                          | Blyforbindelser (sekkepost)                             | Blyforbindelser (sekkepost)                             |                                | 082-001-00-6                                   | 214-005-2    | 1072-35-1  | Ja                         | 302, 332, 360, 373, 400, 410                          |                      | 2500<br>410                  | X            |   |  |  |
| Bly (Pb)                     | x                          | Blyforbindelser (sekkepost)                             | Blydisterter  |                                |  | 215-174-5    | 1309-60-0  | Nei                        | 272, 302, 332, 360df, 373, 400, 410                   |                      | 2500<br>410                  | X            | H272 medfører oksiderende og eventuelt testing.     |  |  |
| Bly (Pb)                     | x                          | Blyforbindelser (sekkepost)                             | Bly(IV) oksid   | Pb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |  | 215-235-6    | 1314-41-6  | Nei                        | 272, 302, 332, 351, 360df, 362, 372, 400, 410         |                      | 2500<br>410                  | X            |   |  |  |
| Bly (Pb)                     | x                          | Blyforbindelser (sekkepost)                             | Bly(II) oksid, rødt                                     | PbSO <sub>4</sub>              |  | 231-198-9    | 7446-14-2  | Nei                        | 302, 332, 360df, 373, 400, 410                        |                      | 2500<br>410                  | X            |   |  |  |
| Bly (Pb)                     | x                          | Blyforbindelser (sekkepost)                             | Bly(II) klor  |                                |  | 231-845-5    | 7798-95-4  | Nei                        | 302, 332, 351, 360df, 362, 372, 373, 400, 410         |                      | 2500<br>410                  | X            |   |  |  |
| Bly (Pb)                     | x                          | Blyforbindelser (sekkepost)                             | Bly diacetat  |                                | 082-005-00-8                                   | 206-104-1    | 301-04-2   | Ja                         | 360df, 373, 400, 410                                  |                      | 2500<br>410                  | X            |   |  |  |
| Brom klorodfluorometan       |                            | Brom klorodfluorometan                                  | Brom klorodfluorometan                                  |                                |  | 206-537-9    | 353-59-3   | Nei                        | 280, 420; EUH509                                      |                      | 1000<br>420                  |              |   |  |  |
| Brom trifluorometan          |                            | Brom trifluorometan                                     | Brom trifluorometan                                     |                                |  | 200-887-6    | 75-63-8    | Nei                        | 280, 315, 319, 335, 336, 420; EUH509                  |                      | 1000<br>420                  |              | EUH509  |  |  |
| Bromerte flammehemmere (BFH) |                            | Tetrabrom bisfenol-A (TBBPA)                            | Tetrabrom bisfenol-A (TBBPA)                            | TBBPA                          | 604-074-00-0                                   | 201-236-9    | 79-94-7    | Ja                         | 400, 410  |                      | 2500<br>410                  | X            |   |  |  |
| Bromerte flammehemmere (BFH) |                            | Pentabrom difenyl eter (PBDE99)                         | Pentabrom difenyl eter (PBDE99)                         | PBDE99                         | 602-083-00-4                                   | 251-084-2    | 32534-81-9 | Ja                         | 362, 373, 400, 410                                    |                      | 2500<br>410                  | X            |   |  |  |
| Bromerte flammehemmere (BFH) |                            | Oktabrom difenyl eter (oktaBDE)                         | Oktabrom difenyl eter (oktaBDE)                         | OktaBDE                        | 602-094-00-4                                   | 251-087-9    | 32536-52-0 | Ja                         | 360df   |                      | 3000<br>360df                |              |   |  |  |
| Bromerte flammehemmere (BFH) |                            | Sum av tetra-, penta-, neksa- og heptabromdifenyleneter | Sum av tetra-, penta-, heksa- og heptabromdifenyleneter |                                |  |              |            | Ja                         |   |                      | 1000<br>2500                 |              | Grenseverdi gitt av forskriftens vedlegg 2 nr. 2    |  |  |
| Bromerte flammehemmere (BFH) |                            | Heksabrom sykloodekan                                   | Heksabrom sykloodekan                                   | HBCD                           | 602-109-00-4                                   | 247-148-4    | 25637-99-4 | Ja                         | 361, 362, 400, 410                                    |                      | 2500<br>410                  | X            | Grenseverdi gitt av forskriftens vedlegg 2 nr. 2    |  |  |
| Bromerte flammehemmere (BFH) |                            | Dekabrom difenyl eter (DekaBDE)                         | Dekabrom difenyl eter (DekaBDE)                         | DekaBDE (PBDE-209)             | 602-160-00-9                                   | 214-604-9    | 1163-19-5  | Ja                         | 302, 312, 332, 319, 341, 373, 413                     |                      | 2500<br>413                  | X            | Grenseverdi gitt av forskriftens vedlegg 2 nr. 2    |  |  |
| DDT                          |                            | DDT   | DDT   |                                | 602-045-00-7                                   | 200-024-3    | 50-29-3    | Ja                         | 301, 351, 372, 400, 410                               |                      | 50<br>50                     |              | Grenseverdi gitt av forskriftens vedlegg 2 nr. 2    |  |  |
| Dieldrin                     |                            | Dieldrin  | Dieldrin  |                                | 602-049-00-9                                   | 200-484-5    | 60-57-1    | Ja                         | 301, 310, 351, 372, 400, 410                          |                      | 50<br>50                     |              | Grenseverdi gitt av forskriftens vedlegg 2 nr. 2    |  |  |
| Dioksiner og furaner         |                            | Dioksiner og furaner                                    | Dioksiner og furaner                                    |                                |  |              |            | Ja                         |   |                      | 0.015<br>1.000               |              | Grenseverdi gitt av forskriftens vedlegg 2 nr. 2    |  |  |
| Endosulfan                   |                            | Endosulfan  | Endosulfan  |                                | 602-052-00-5                                   | 204-079-4    | 115-29-7   | Ja                         | 300, 312, 330   |                      | 1.000<br>50                  |              | Grenseverdi gitt av forskriftens vedlegg 2 nr. 2    |  |  |
| Endrin                       |                            | Endrin  | Endrin  |                                | 602-051-00-X                                   | 200-775-7    | 72-20-8    | Ja                         | 310, 311, 400, 410                                    |                      | 50<br>50                     |              | Grenseverdi gitt av forskriftens vedlegg 2 nr. 2    |  |  |
| Fataler                      |                            | Di-sykloheksylftalat                                    | Di-sykloheksylftalat                                    |                                | C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> O <sub>4</sub> | 607-719-00-4 | 201-545-9  | 84-61-7                    | Nei   | H317 og 360d, 412    |                              | 300d<br>360d |   |  |  |
| Fataler                      |                            | Di-pentyltftalat (DPP)                                  | Di-pentyltftalat (DPP)                                  | DPP                            | 607-426-00-1                                   | 205-017-8    | 131-18-0   | Ja                         | 360df, 400  |                      | 300d<br>360df                |              |   |  |  |
| Fataler                      |                            | Di-n-propylftalat                                       | Di-n-propylftalat                                       |                                | C <sub>12</sub> H <sub>18</sub> O <sub>4</sub> | 205-105-8    | 131-18-8   | Nei                        | 351, 361, 411   |                      | 25000<br>411                 |              | </  |  |  |

| Oppslagstabell utvalgte stoffer organiske og uorganiske |                            |                                  |   |   |              |            |            |  |  |                        |                              |      |   |   |  |
|---|----------------------------|----------------------------------|---|---|--------------|------------|------------|--|--|------------------------|------------------------------|------|---|---|--|
| Stoffgruppe   | Stoffgruppe til rulleliste | Rulgardin                        | Stoffnavn                                   | Forkortelse                                   | Index-nummer | EC-nummer  | CAS-nummer | Harmonisert klassifisering                 | Faresetninger  | Strengeste faresetning | Konsentrasjonsgrense (mg/kg) | H410 | Note 1  | Kommentar   |  |
| Krom(VI) (Cr(VI))                                       | x                          | Krom(VI) (Cr(VI))                | Krom (VI) trioksid                          |   | 024-001-00-0 | 215-607-8  | 1333-82-0  | Ja   | 271, 301, 311, 314(1A), 317, 330(2), 334, 340, 350, 361f, 372, 400, 410  | 340, 350               | 1000                         | X    |   | H271 medfører oksiderende og eventuelt testing.   |  |
| Krom(VI) (Cr(VI))                                       | x                          | Krom(VI) (Cr(VI))                | Kalium kromat                               |   | 024-006-00-8 | 232-140-5  | 7789-00-6  | Ja   | 315, 317, 319, 335, 340, 350, 400, 410                                   | 340, 350               | 1000                         | X    |   | Note 3  |  |
| Krom(VI) (Cr(VI))                                       | x                          | Krom(VI) (Cr(VI))                | Strontiumkromat                             |   | 024-009-00-4 | 232-142-6  | 6/27789    | Ja   | 302, 350, 400, 410   | 350                    | 1000                         | X    |   |   |  |
| Krom(VI) (Cr(VI))                                       | x                          | Krom(VI) (Cr(VI))                | Sinkkromat                                  |   |              | 236-878-9  | 13530-65-9 | Nei  | 302, 317, 350, 400, 411  | 350                    | 1000                         | X    |   |   |  |
| Krom(VI) (Cr(VI))                                       | x                          | Krom(VI) (Cr(VI))                | Natriumdikromat                             |   | 024-004-00-7 | 234-190-3  | 10588-01-9 | Ja   | 272, 301, 312, 314(1B), 317, 330(2), 334, 340, 350, 360df, 372, 400, 410 | 340, 350               | 1000                         | X    |   | H272 medfører oksiderende og eventuelt testing. Note 3  |  |
| Krom(VI) (Cr(VI))                                       | x                          | Krom(VI) (Cr(VI))                | Kaliumsinkkromat                            | Gult  |              | 609-398-6  | 37300-23-5 | Nei  | 302, 317, 350, 400, 410  | 350                    | 1000                         | X    |   | H272 medfører oksiderende og eventuelt testing. Note 3  |  |
| Krom(VI) (Cr(VI))                                       | x                          | Krom(VI) (Cr(VI))                | Kaliumdikromat                              |   | 024-002-00-6 | 231-906-6  | 7778-50-9  | Ja   | 272, 301, 312, 314(1B), 317, 330(2), 334, 340, 350, 360df, 372, 400, 410 | 340, 350               | 1000                         | X    |   | H272 medfører oksiderende og eventuelt testing. Note 3  |  |
| Krom(VI) (Cr(VI))                                       | x                          | Krom(VI) (Cr(VI))                | Blykromat                                   | Pb <sub>3</sub> O <sub>4</sub>                | 082-004-00-2 | 231-846-0  | 7758-97-6  | Ja   | 350, 360df, 373, 400, 410  | 350                    | 1000                         | X    | X   |   |  |
| Krom(VI) (Cr(VI))                                       | x                          | Krom(VI) (Cr(VI))                | Blysulfomolybdikromat                       | Pigment rød 104                               | 082-010-00-5 | 235-759-9  | 12656-85-8 | Ja   | 350, 360df, 373, 400, 410  | 350                    | 1000                         | X    | X   |   |  |
| Krom(VI) (Cr(VI))                                       | x                          | Krom(VI) (Cr(VI))                | Blysulfokromatgul                           | Pigment gul 34                                | 082-009-00-X | 215-693-7  | 1344-37-2  | Ja   | 350, 360 df, 373, 400, 410   | 350                    | 1000                         | X    | X   |   |  |
| Krom(VI) (Cr(VI))                                       | x                          | Krom(VI) (Cr(VI))                | Ammoniumdikromat                            |   | 024-003-00-1 | 232-143-1  | 2151163    | Ja   | 272, 301, 312, 314(1B), 317, 330(2), 334, 340, 350 360df, 372, 400, 410  | 340, 350               | 1000                         | X    |   | H272 medfører oksiderende og eventuelt testing. Note 3  |  |
| Kvikksølv (Hg)  | x                          | Kvikksølv (sekkepost)            | Metylqvikksølvhydroksid                     | CH <sub>3</sub> HgO                           | 214-667-2    | 1184-57-2  | Nei        | 300(2), 310(1), 330(2), 373, 400, 410      | 410  | 2500                   | X                            |      | H300/330 kan være styrende faresetning for grenseverdi. Ikke spesifisert, antatt tox 2. |   |  |
| Kvikksølv (Hg)  | x                          | Kvikksølv (sekkepost)            | Kvikksølv sulfid                            |   | 215-696-3    | 1344-48-5  | Nei        | 300(2), 310(1), 317, 330(2), 373, 400, 410 | 410  | 2500                   | X                            |      | H300/330 kan være styrende faresetning for grenseverdi. Ikke spesifisert, antatt tox 2. |   |  |
| Kvikksølv (Hg)  | x                          | Kvikksølv (sekkepost)            | Kvikksølvklorid                             |   | 231-430-7    | 7546-30-7  | Nei        | 300(2), 310(1), 330(2), 373, 400, 410      | 410  | 2500                   | X                            |      |   |   |  |
| Kvikksølv (Hg)  | x                          | Kvikksølv (sekkepost)            | Kvikksølv(II) sulfat                        |   | 231-992-5    | 7783-35-9  | Nei        | 300(2), 310(1), 311, 330(2), 373, 400, 410 | 410  | 2500                   | X                            |      |   |   |  |
| Kvikksølv (Hg)  | x                          | Kvikksølv (sekkepost)            | Kvikksølv(II) klorid                        |   | 080-003-00-1 | 10112-91-1 | Ja         | 302, 315, 319, 335, 400, 410               | 410  | 2500                   | X                            |      |   |   |  |
| Kvikksølv (Hg)  | x                          | Kvikksølv (sekkepost)            | Kvikksølv monoksid                          |   | 244-654-7    | 21908-53-2 | Nei        | 300(2), 310(1), 330(2), 373, 400, 410      | 410  | 2500                   | X                            |      |   |   |  |
| Kvikksølv (Hg)  | x                          | Kvikksølv (sekkepost)            | Kvikksølv(II) klorid                        |   | 080-010-00-X | 231-299-8  | 7487-94-7  | Ja   | 300(2), 314(1B), 341, 361, 372, 400, 410                                 | 410                    | 2500                         | X    |   |   |  |
| Kvikksølv (Hg)  | x                          | Kvikksølv (sekkepost)            | Kvikksølv(I) sulfat                         |   | 231-993-0    | 7783-36-0  | Nei        | 300(2), 310(1), 330(2), 373, 400, 410      | 410  | 2500                   | X                            |      |   |   |  |
| Kvikksølv (Hg)  | x                          | Kvikksølv (sekkepost)            | Kvikksølv (sekkepost)                       |   | 080-001-00-0 | 211-106-7  | 7439-97-6  | Ja   | 300(2), 372, 360d, 400, 410  | 410                    | 2500                         | X    |   |   |  |
| Kvikksølv (Hg)  | x                          | Kvikksølv (sekkepost)            | Fenykkvikksølvklorid                        | C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> ClHg            | 202-865-1    | 100-56-1   | Nei        | 300(2), 310(1), 330(2), 373, 400           | 410  | 2500                   | X                            |      |   |   |  |
| Kvikksølv (Hg)  | x                          | Kvikksølv (sekkepost)            | Organiske kvikksølvforbindelser (sekkepost) |   | 080-004-00-7 |            |            | Ja   | 300(2), 301, 330(2), 373, 400, 410                                       | 410                    | 2500                         | X    | X   |   |  |
| Lindan  |                            | Lindan                           | Lindan                                      |   | 602-043-00-6 | 200-401-2  | 58-89-9    | Ja   | 301, 312, 332, 362, 373, 400, 410  | 50                     |                              |      |   | Grenseverdi gitt av forskriftens vedlegg 2 nr. 2  |  |
| Mangan dioksid  |                            | Mangan dioksid                   | Mangan dioksid                              | MnO <sub>2</sub>                              | 025-001-00-3 | 215-202-6  | 1313-13-9  | Ja   | 302, 332   | 332                    | 22500                        |      |   |   |  |
| Mirex   |                            | Mirex                            | Mirex                                       |   | 602-077-00-1 | 219-196-6  | 2385-85-5  | Ja   | 302, 312, 351, 361, 362, 400, 410  | 50                     |                              |      |   | Grenseverdi gitt av forskriftens vedlegg 2 nr. 2  |  |
| Molybden (Mo)   | x                          | Molybden (Mo)                    | Molybden(III) klorid                        |   | 236-775-9    | 13478-18-7 | Nei        | 315, 319, 335                              | 315, 319, 335  | 200000                 |                              |      |   |   |  |
| Molybden (Mo)   | x                          | Molybden (Mo)                    | Molybden trioksid                           |   | 042-001-00-9 | 215-204-7  | 1313-27-5  | Ja   | 319, 335, 351  | 351                    | 10000                        |      |   |   |  |
| Molybden (Mo)   | x                          | Molybden (Mo)                    | Molybden disulfid                           |   | 215-263-9    | 1317-33-5  | Nei        | 315, 319, 332, 335, 351                    | 351  | 10000                  |                              |      |   |   |  |
| Molybden (Mo)   | x                          | Molybden (Mo)                    | Molybden                                    |   | 231-107-2    | 2439-98-2  | Nei        | 225, 228, 250, 252, 315, 319, 335, 361f    | 361f   | 30000                  |                              |      |   |   |  |
| Nikkeli (Ni)  | x                          | Nikkeli (Ni)                     | Nikkeli(II) sulfat                          |   | 028-009-00-5 | 232-104-9  | 7786-81-4  | Ja   | 302, 315, 317, 332, 334, 350, 360d, 372, 400, 410                        | 350                    | 1000                         | X    |   |   |  |
| Nikkeli (Ni)  | x                          | Nikkeli (Ni)                     | Nikkeli(II) klorid                          |   | 028-011-00-6 | 231-743-0  | 7718-54-9  | Ja   | 301, 315, 317, 331, 334, 341, 350, 360d, 372, 400, 410                   | 350                    | 1000                         | X    |   |   |  |
| Nikkeli (Ni)  | x                          | Nikkeli (Ni)                     | Nikkeli(II) hydroksid                       |   | 028-008-00-X | 235-008-5  | 12054-48-7 | Ja   | 302, 315, 317, 332, 334, 341, 350, 360d(18), 372, 400, 410               | 350                    | 1000                         | X    |   |   |  |
| Nikkeli (Ni)  | x                          | Nikkeli (Ni)                     | Nikkeli monoksid                            |   | 028-003-00-2 | 219-215-7  | 1313-99-1  | Ja   | 317, 350, 372, 413   | 350                    | 1000                         | X    |   |   |  |
| Nikkeli (Ni)  | x                          | Nikkeli (Ni)                     | Nikkeli, metallisk pulver                   |   | 028-002-01-4 | 231-111-4  | 7440-02-0  | Ja   | 317, 351, 372, 412   | 351                    | 10000                        |      |   |   |  |
| Nikkeli (Ni)  | x                          | Nikkeli (Ni)                     | Dinikkel trioksid                           |   | 028-005-00-3 | 215-217-8  | 1314-06-3  | Ja   | 317, 350, 372, 413   | 350                    | 1000                         |      |   |   |  |
| Nonylphenol   |                            | 4-n-nonylphenol (NP)             | 4-n-nonylphenol (NP)                        | NP  | 601-053-00-8 | 246-672-0  | 25154-52-3 | Ja   | 302, 314, 361df, 400, 410  | 410                    | 2500                         | X    |   |   |  |
| Nonylphenoletoksylater                                  |                            | 4-nonylphenol, etoksylert (NPEO) | 4-nonylphenol, etoksylert (NPEO)            | NPEO  | 500-045-0    | 26027-38-3 | Nei        | 302, 315, 319, 411                         | 410  | 2500                   | X                            |      |   |   |  |
| Oxydipropyl dibensøt                                    |                            | Oxydipropyl dibensøt             | Oxydipropyl dibensøt                        | C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> O <sub>15</sub> | 248-258-5    | 27138-31-4 | Nei        | 411, 412                                   | 410  | 2500                   |                              |      |   | 342 mener at stoffet ikke skal klassifiseres.   |  |
| Polyklorerte naftalener                                 |                            | Polyklorerte naftalener          | Polyklorerte naftalener                     |   |              |            |            | Ja   |  | 2,500                  |                              |      |   | Grenseverdi gitt av forskriftens vedlegg 2 nr. 2. H228 medfører brannfarlig og eventuelt testing. |  |
| Pentaklorfenoler  |                            | Pentaklorfenoler (PCF)           | Pentaklorfenoler (PCF)                      | PCF   | 604-002-00-8 | 201-778-6  | 87-86-5    | Ja   | 301, 311, 315, 319, 330, 335, 351, 400, 410                              | 410                    | 2500                         | X    |   |   |  |
| Perfluorerte organiske forbindelser                     |                            | Perfluoroksytsyre (PFOA)         | Perfluoroksytsyre (PFOA)                    | PFOA  | 607-704-00-2 | 206-397-9  | 335-67-1   | Ja   | 302, 318, 332, 351, 360d, 362, 372                                       | 360d                   | 3000                         |      |   |   |  |
| Perfluorerte organiske forbindelser                     |                            | Perfluoroktysulfonat (POS)       | Perfluoroktysulfonat (POS)                  | PFOS  | 607-624-00-8 | 217-179-8  | 1763-23-1  | Ja   |  |                        |                              |      |   |   |  |

| Egenskap   | Fareklassel/kategori                      | Faresetning    | Avskjærings-verdi | Avskj.v.mg/kg | Grenseverdi  | Metode      | HP8/14 fotnoter | Grenseverdi omregnet (mg/kg) |
|--|---|----------------|-------------------|---------------|--|-------------|-----------------|------------------------------|
| HP 1 Eksplosivt  | Unst. Expl.                               | H200           |                   |               |  | Testes      |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt  | Expl. 1.1                                 | H201           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt  | Expl. 1.2                                 | H202           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt  | Expl. 1.3                                 | H203           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt  | Expl. 1.4                                 | H204           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt  | Self-react. A                             | H240           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt  | Self-react. B                             | H241           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt  | Org. Perox. A                             |                |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt  | Org. Perox. B                             |                |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 10 Reproduksjonstoksisk   | Repr. 1A                                  | H360f          | 0.30%             | Hvert stoff   |  |             | 3,000           |                              |
| HP 10 Reproduksjonstoksisk   |   | H360df         | 0.30%             | Hvert stoff   |  |             | 3,000           |                              |
| HP 10 Reproduksjonstoksisk   |   | H360d          | 0.30%             | Hvert stoff   |  |             | 3,000           |                              |
| HP 10 Reproduksjonstoksisk   | Repr. 2                                   | H361d          | 3.00%             | Hvert stoff   |  |             | 30,000          |                              |
| HP 10 Reproduksjonstoksisk   |   | H361f          | 3.00%             | Hvert stoff   |  |             | 30,000          |                              |
| HP 10 Reproduksjonstoksisk   | Repr. 1B                                  |                |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 11 Arvestofskadelig   | Muta. 1A                                  | H340           | 0.10%             | Hvert stoff   |  |             | 1,000           |                              |
| HP 11 Arvestofskadelig   | Muta 2                                    | H341           | 1.00%             | Hvert stoff   |  |             | 10,000          |                              |
| HP 11 Arvestofskadelig   | Muta. 1B                                  |                |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 12 Utslipp av en akutt giftig gass  |   | EUH029         |                   |               | testes   |             |                 |                              |
| HP 12 Utslipp av en akutt giftig gass  |   | EUH031         |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 12 Utslipp av en akutt giftig gass  |   | EUH032         |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 13 Sensibiliserende   |   | H317           |                   | 10%           | Hvert stoff  |             | 100,000         |                              |
| HP 13 Sensibiliserende   |   | H334           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 14 Miljøskadelig  | Aquatic Acute 1                           | H400           | 0.10%             | 1000          | 25%  | summeres    | 250,000         |                              |
| HP 14 Miljøskadelig  | Aquatic Chronic 1                         | H410           | 0.10%             | 1000          | 25%  | summeres    | iii             | 250,000                      |
| HP 14 Miljøskadelig  | Aquatic Chronic 2                         | H411           | 1%                | 10000         | 25%  | summeres    | iii             | 250,000                      |
| HP 14 Miljøskadelig  | Aquatic Chronic 3                         | H412           | 1%                | 10000         | 25%  | summeres    | iii             | 250,000                      |
| HP 14 Miljøskadelig  | Aquatic Chronic 4                         | H413           | 1%                | 10000         | 25%  | summeres    | iii             | 250,000                      |
| HP 14 Miljøskadelig  | Ozone                                     | H420           |                   |               | 0.10%  | Hvert stoff |                 | 1,000                        |
| HP 15 Avfall som kan ha en farlig egenskap som er nevnt ovenfor, men som ikke direkte framgår av det opprinnelige avfallet | Explosive when dry                        | EUH001         |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 15 Avfall som kan ha en farlig egenskap som er nevnt ovenfor, men som ikke direkte framgår av det opprinnelige avfallet | May form explosive peroxides              | EUH019         |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 15 Avfall som kan ha en farlig egenskap som er nevnt ovenfor, men som ikke direkte framgår av det opprinnelige avfallet | Risk of explosion if heated under confine | EUH044         |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 15 Avfall som kan ha en farlig egenskap som er nevnt ovenfor, men som ikke direkte framgår av det opprinnelige avfallet | May mass explode in fire                  | H205           |                   |               | Tilhører HP 15<br>om ikke<br>avfallet<br>foreliger på<br>en slik form at<br>det ikke, under<br>noen<br>omstendighet,<br>vil utvise<br>eksplosive<br>eller potensielt<br>eksplosive<br>egenskaper |             |                 |                              |
| HP 2 Oksiderende   | Ox. Gas 1                                 | H270           |                   |               | Testes   |             |                 |                              |
| HP 2 Oksiderende   | Ox. Liq. 1                                | H271           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 2 Oksiderende   | Ox. Sol. 1                                | H272           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig   | Flam. Gas 1                               | H220           |                   |               | Testes   |             |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig   | Flam. Gas 2                               | H221           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig   | Aerosol 1                                 | H222           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig   | Aerosol 2                                 | H223           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig   | Flam. Liq. 1                              | H224           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig   | Flam. Liq. 2                              | H225           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig   | Flam. Liq. 3                              | H226           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig   | Flam. Sol. 1, 2                           | H228           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig   | Self-react. CD, EF                        | H242           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig   | Org. Perox. CD, EF                        | H242           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig   | Pyr. Liq. 1, Pyr. Sol. 1                  | H250           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig   | Self-heat. 1                              | H251           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig   | Self-heat. 2                              | H252           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig   | Water react. 1                            | H260           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig   | Water react. 2, 3                         | H261           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 4 Irriterende   | Skin corr. 1A                             | H314(1A)       | 1%                | 10000         | 1%   | Summeres    |                 | 10,000                       |
| HP 4 Irriterende   | Skin corr. 1A, 1B, 1C                     | H314(1A,1B,1C) | 1%                | 10000         | 5%   | Summeres    | HP8             | 50,000                       |
| HP 4 Irriterende   |   | H314(1B)       | 1%                | 10000         | 5%   | Summeres    |                 | 50,000                       |
| HP 4 Irriterende   |   | H314(1C)       | 1%                | 10000         | 5%   | Summeres    |                 | 50,000                       |
| HP 4 Irriterende   | Skin irrit. 2                             | H315           | 1%                | 10000         | 20%  | Summeres    |                 | 200,000                      |
| HP 4 Irriterende   | Eye dam. 1                                | H318           | 1%                | 10000         | 10%  | Summeres    |                 | 100,000                      |
| HP 4 Irriterende   | Eye irrit. 2                              | H319           |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 4 Irriterende   | Asp. Tox. 1*                              | H304           |                   |               | 10%  | Summeres    |                 | 100,000                      |
| HP 5 Giftvirkning på bestemte organer  | STOT SE 3                                 | H335           |                   |               | 20%  | Hvert stoff |                 | 200,000                      |
| HP 5 Giftvirkning på bestemte organer  | STOT SE 1                                 | H370           |                   |               | 1%   | Hvert stoff |                 | 10,000                       |
| HP 5 Giftvirkning på bestemte organer  | STOT SE 2                                 | H371           |                   |               | 10%  | Hvert stoff |                 | 100,000                      |
| HP 5 Giftvirkning på bestemte organer  | STOT RE 1                                 | H372           |                   |               | 1%   | Hvert stoff |                 | 10,000                       |
| HP 5 Giftvirkning på bestemte organer  | STOT RE 2                                 | H373           |                   |               | 10%  | Hvert stoff |                 | 100,000                      |
| HP 6 Akutt giftighet   | Acute Tox. 1 (oral)                       | H300(1)        | 0.10%             | 1000          | 0.10%  | Summeres    |                 | 1,000                        |
| HP 6 Akutt giftighet   | Acute Tox. 2 (oral)                       | H300(2)        | 0.10%             | 1000          | 0.25%  | Summeres    |                 | 2,500                        |
| HP 6 Akutt giftighet   | Acute Tox. 3 (oral)                       | H301           | 0.10%             | 1000          | 5%   | Summeres    |                 | 50,000                       |
| HP 6 Akutt giftighet   | Acute Tox. 4 (oral)                       | H302           | 1%                | 10000         | 25%  | Summeres    |                 | 250,000                      |
| HP 6 Akutt giftighet   | Acute Tox. 1 (dermal)                     | H310(1)        | 0.10%             | 1000          | 0.25%  | Summeres    |                 | 2,500                        |
| HP 6 Akutt giftighet   | Acute Tox. 2 (dermal)                     | H310(2)        | 0.10%             | 1000          | 2.50%  | Summeres    |                 | 25,000                       |
| HP 6 Akutt giftighet   | Acute Tox. 3 (dermal)                     | H311           | 0.10%             | 1000          | 15%  | Summeres    |                 | 150,000                      |
| HP 6 Akutt giftighet   | Acute Tox. 4 (dermal)                     | H312           | 1%                | 10000         | 55%  | Summeres    |                 | 550,000                      |
| HP 6 Akutt giftighet   | Acute Tox. 1 (inhal.)                     | H330(1)        | 0.10%             | 1000          | 0.10%  | Summeres    |                 | 1,000                        |
| HP 6 Akutt giftighet   | Acute Tox. 2 (inhal.)                     | H330(2)        | 0.10%             | 1000          | 0.50%  | Summeres    |                 | 5,000                        |
| HP 6 Akutt giftighet   | Acute Tox. 3 (inhal.)                     | H331           | 0.10%             | 1000          | 3.50%  | Summeres    |                 | 35,000                       |
| HP 6 Akutt giftighet   | Acute Tox. 4 (inhal.)                     | H332           | 1%                | 10000         | 22.50%   | Summeres    |                 | 225,000                      |
| HP 7 Kreffremkallende  | Carc. 1A                                  | H350           |                   |               | 0.10%  | Hvert stoff |                 | 1,000                        |
| HP 7 Kreffremkallende  | Carc. 2                                   | H351           |                   |               | 1.00%  | Hvert stoff |                 | 10,000                       |
| HP 7 Kreffremkallende  | Carc. 1B                                  |                |                   |               |  |             |                 |                              |
| HP 9 Smittefarlig  | Skal ikke vurderes mot grenseverdier      |                |                   |               |  |             |                 |                              |

\*H304 væsker: kun farlig avfall dersom viskositet (ved 40 °C) ikke overstiger 20,5 mm²/s.

iii- I tillegg gjelder følgende:  $[100 \times \sum(H410) + 10 \times \sum(H411) + \sum(H412)] \geq 25\% \text{ hvor } \sum = \text{summen og } c = \text{konsentrasjonen av stoffene}$

og  $(\sum H410 + \sum H411 + \sum H412 + \sum H413) \geq 25\% \text{ hvor } \sum = \text{summen og } c = \text{konsentrasjonen av stoffene}$

begge formlene gjelder og strengeste utfall benyttes

Kilde [https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs\\_rev07/English/ST SG\\_AC10\\_30\\_Rev7e.pdf](https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev07/English/ST SG_AC10_30_Rev7e.pdf)

| Avfallstype                                     | Beskrivelse  | Kjemisk forbindelse  | Grense-verdi farlig avfall<br>[ mg/kg ] | Produksjonsperiode da farlige stoffer vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffsnummer | Forslag EAL-kode  | Merknad   |
|---|--|--|---|--|-----------------------------|---|---|
| Akkumulatorer                                   | Se batterier   |  |   |  |                             |   |   |
| Anode/katode avfall                             | Avfall fra aluminiumsindustrien  | Karbon, noe metallisk aluminium, Fluor. Reagerer i kontakt med vann og danner hydrogengass   |   |  | 7096                        | *100304   | Kjemiske analyseparametere velges ut fra antatt innhold i avfallet  |
| Armaflex, Glavaflex og annen cellegummisolasjon | Brukt til isolering av rør og tanker   | HBCDD  | 2,500                                   | Til og med 2003  | 7155                        | *170603   |   |
|   |  | penta-BDE  | 2,500                                   |  | 7155                        | *170603   | H410 er HP14  |
|   |  | okta-BDE   | 3,000                                   |  | 7155                        | *170603   |   |
|   |  | deka-BDE   | 2,500                                   |  | 7155                        | *170603   |   |
|   |  | TBBPA  | 2,500                                   |  | 7155                        | *170603   |   |
|   |  | Triclosan  | 2,500                                   |  | 7155                        | *170603   | H410 er HP14. H315/319 (i HP4) gir grense på 20%  |
|   |  |  |   |  |                             | *170603   |   |
| Asbest  | Isolasjon på varmerør (bend og endelokk), asbestpapp på rette rør isolert med jute, Eternit-plater (bølge og rette), vinylbelegg, asbestolux-plater, internit-plater mm. Listen er IKKE fullstendig! | Asbest   | >0                                      | Asbest ble brukt før 1985. Bruken var avtagende fra 1975.  | 7250                        | *170601 (isolasjonsmaterialer)<br>*170605 (byggematerialer) | Håndteres forsiktig. Innånding av asbestfibre kan føre til utvikling av lungekreft. Asbest skal pakkes i dobbel plast og merkes "ASBEST". |
| Asfalt  | Se veimerkemaling  |  |   |  |                             |   |   |
| Aske  | Røykgassrenseprodukt fra forbrenningsanlegg (flyveaske)  | tungmetaller, spesielt Zn og Pb  |   |  | 7096                        | *190113   | Klassifisering basert på sannsynlige metallforbindelser   |
|   | Bunnaske   | tungmetaller, spesielt Zn og Pb  |   |  | 1671                        | 190112  |   |
|   | Krematorieaske   | inneholder aktivt kull og Hg   |   |  |                             |   |   |
| Avrettingsmasse                                 | Beton m Borvibet, Elasticrete mm   | Asbest   | >0                                      |  | 7250                        | *170605   |   |
|   |  | PCB-Tot  | 50                                      |  | 7210                        | *170902   |   |
| Avløpsrør                                       | Se "Rør av støpejern"  |  |   |  |                             |   |   |
| Baderomspanel                                   | Baderomsplater m marmorimitasjon. Kryssfiner eller spon baksiden   | Pentaklorfenol   | 2,500                                   | 1967-1992  | 7098                        | *170204   |   |
| Batterier                                       | Nødstrømsanlegg<br>Knappcellebatterier<br>Småbatterier   | Bly (metallisk)  |   |  | 7092                        | 160601  | <a href="http://www.batteriretur.no">www.batteriretur.no</a>  |
|   |  | NiCd   |   |  | 7084                        | 160602  | <a href="http://www.batteriretur.no">www.batteriretur.no</a>  |
|   |  | Kvikksølv  |   |  | 7082                        | 160603  | <a href="http://www.batteriretur.no">www.batteriretur.no</a>  |
|   |  |  |   |  | 7093                        | 200133  | <a href="http://www.batteriretur.no">www.batteriretur.no</a>  |
| Betong  | Avrettingslag på gulv, puss på vegger inne og ute  | PCB-Tot  | 2,500                                   | Se liste   | 7096                        | *170902   | PCB har egen spesifik grense i avfallsforskriften   |
|   |  | Tungmetaller   |   |  |                             |   | Se oversikt grenseverdi FA uorganisk  |
| Blåsesand                                       | Blåsesand fra sandblåsing av konstruksjoner av stein, betong, stål mm.   | Avhengig av hvilke stoffer som trolig har forekommert i det produktet (f.eks. maling) som er fjernet (f.eks. tungmetaller, PCB, PAH, asbest) |   |  | 7096                        | *120116 eller 120115  |   |
| Brannslukkingsapparater                         | Håndholdte brannslokere  | PFOS   | Under utredning                         |  | 7261                        | *160504   |   |

| Avfallstype                   | Beskrivelse   | Kjemisk forbindelse   | Grense-verdi farlig avfall<br>[ mg/kg ]                     | Produksjonsperiode da farlige stoffer vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoff-nummer  | Forslag EAL-kode   | Merknad  |
|-------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
|                               | Gamle datasentraler (blanke håndslokkere)   | Halon   |   |  | 7230   | *160504  |  |
| Branntomter                   | Aske fra branntomter  | PAH-16  | 1,000   |  |  |  | Mange av komponentene i PAH-16 har en grense på 1000 mg/kg. Derfor forslås å benytte 1000 mg/kg som grense for PAH-16.                                   |
|                               |   | Benzo[a]pyren   |   |  |  |  | Den særskilte grensen for BaP på 100 mg/kg fra tidligere står ikke lengre i avfallsforskriftens kap 11 vedlegg 2. Iht. CLP har BaP grense på 1000 mg/kg. |
|                               |   | Dioksin   | 0.015   |  |  |  | Dioksiner har egen spesifikk grense i Avfallsforskriften   |
|                               |   | Tungmetaller  | Se liste  |  |  |  |  |
| Branndører                    | Branndører <u>kan</u> inneholde asbest.   | Asbest  | >0  | Før 1985   | 7250   | *170605  | Asbesten finnes da som en tynn hvit plate inne i døren. Det er vanligvis ikke mulig å se asbestplaten.   |
| Brytere, høyspent             |   | SF <sub>6</sub><br>PCB-Tot  |   |  | EE-avfall  |  | Isolasjonsgassen er SF <sub>6</sub> -gass<br>I oljen   |
| Båter                         | Bunnmaling (begroingshemmende) på alle typer båter<br><br>Annet utstyr/installasjoner i båter, se kolonne "Avfallstype" | TBT<br>Bly<br>Cu<br>Diverse   | 2,500   |  |  |  |  |
| Cellegummi isolasjon (på rør) | Se Armaflex   |   |   |  |  |  |  |
| Dører                         | Inne i gamle branndører<br><br>I polyuretanskum (gult) inne i kjøledører/ytterdører/terrassedører                       | Asbest<br>KFK/HKFK  | >0<br>1000  | Før 1973<br>Før 2003                                       | 7250<br>7157   | *170605<br>*170603   | Ref. Miljødirektoratets M29  |
| EE-avfall                     | Alt avfall med ledning eller som lager elektrisk strøm, samt skjult anlegg  | Asbest<br>PCB-Tot<br>Bly (metallisk)<br>Beryllium<br>Kvikksølv<br>Krom-6<br>PBB<br>PBDE<br>Kadmium<br>TBBPA | >0<br>50<br>2,500<br>1,000<br>50<br>2,500<br>1,000<br>2,500 | Til 1985<br>Til 1985                                       | EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall | EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall |  |
| Elektrisk anlegg              | Alt skjult anlegg i plast (trekkerør og koblingsbokser)   | HBCD<br><br>Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>  | 2,500<br><br>10,000   |  | 7155   | *170903  |  |
| EPS skumplast                 | Se skumplast  |   |   |  |  |  |  |
| Lim under gulvbelegg          | Svart lim under gulvbelegg  | Asbest<br>PAH-16  | >0<br>1,000   | Før 1960   | 7250   | *170605<br>*170903   |  |
|                               |   | Asbest<br>PAH-16  | >0<br>1,000   |  | 7250   | *170605<br><br>*170903   | Mange av komponentene i PAH-16 har en grense på 1000 mg/kg. Derfor forslås å benytte 1000 mg/kg som grense for PAH-16.                                   |
|                               | Svart lim under gulvbelegg  | PCB   | 50  | Etter 1960   | 7210   | *170902  |  |
|                               |   |   |   |  |  |  |  |

| Avfallstype     | Beskrivelse   | Kjemisk forbindelse   | Grense-verdi farlig avfall<br>[ mg/kg ]  | Produksjonsperiode da farlige stoffer vanligvis forekommer   | Forslag avfallsstoffsnummer  | Forslag EAL-kode   | Merknad  |
|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|
| Forhudningspapp | Eldre, litt stiv, svart papp inni veggen.   | PAH-16<br><br>BaP   | 1,000<br><br>1,000   | Før 1920<br><br>Før 1920   |  | *170903  | Mange av komponentene i PAH-16 har en grense på 1000 mg/kg. Derfor forslås å benytte 1000 mg/kg som grense for PAH-16.                     |
|                 |   |   |  |  |  | *170903  | Den særskilte grensen for BaP på 100 fra tidligere står ikke lengre i avfallsforskriftens kap 11 vedlegg 2, fra CLP har BaP grense på 1000 |
| Fugemasse       | All fugemasse som ikke er analysert   | PCB-Tot<br><br>Asbest<br><br>Bromerte flammehemmere<br><br>DEHP<br><br>DIDP<br><br>DINP<br><br>SCCP/MCCP<br><br>Arsen<br><br>PCF<br><br>Polysiloxaner | 50<br><br>>0<br><br>2500<br><br>3,000<br><br>2,500<br><br>-<br><br>2,500<br><br>1,000<br><br>2,500<br><br>30,000 | 1960-1978<br><br>1940-1980<br><br>1976-2000<br><br>ca. 1990 - i dag<br><br>ca. 1990 - i dag<br><br>1968-1990 | 7210<br><br>7250<br><br>7155<br><br>7156<br><br>7156<br><br>7156<br><br>7159<br><br>7159<br><br>7159<br><br>7210 | *170902<br><br>*170605<br><br>*170603<br><br>*170204<br><br>*170204<br><br>*170204<br><br>*170903<br><br>*170204<br><br>*170204<br><br>*170204 |  |
|                 | Fugemasse på gamle ventilasjonskanaler av metall  | Asbest (i rødbrun skjøtemaling/-fuge ("3M-masse"))  | >0   | 1960-1980 (?)  | 7250   | *170605  |  |
|                 | Fugemasse som skal tåle olje/bensin:<br>Flyplasser, bruer, bensinstasjoner, gulv i parkeringshus mm | PAH-16  | 1,000  | 1940-2000  |  |  | Mange av komponentene i PAH-16 har en grense på 1000 mg/kg. Derfor forslås å benytte 1000 mg/kg som grense for PAH-16.                     |
|                 |   |   |  |  |  |  |  |
|                 |   |   |  |  |  |  |  |
| Fugeskum        | Fugeskum rundt vnduer og dører  | Bromerte flammehemmere<br><br>KKK-gass  | 2500<br><br>1000   | 1997<br><br>1997   | 7155   | *170603  | Funnet i fugeskum fra 1997. Trolig er tidsintervallet lengre.  |
|                 |   |   |  |  |  |  |  |
|                 |   |   |  |  |  |  |  |
| Garasjeporter   | Se Rulleporter  |   |  |  |  |  |  |
| Gardiner        | Lamellgardiner<br><br>Blybånd/blylenke i fallen nederst   | Bromerte flammehemmere<br><br>Bly (metallisk)   | 2500   |  |  |  | Ikke vanlig  |
| Gassbetong      | "Blåbetong". Gassbetong (farge = gråblå) med tilslag av alunskifer.                                 | Radon (radioaktivitet)  |  |  |  |  | Vanlig hvit Siporex ("flytestein") er ikke farlig avfall.  |
| Gjennomføringer | Gjennom vegger i høyspentanlegg   | Asbest<br><br>PCB   | >0<br><br>50   |  | 7250   | *170605  |  |
|                 | Elektriske gjennomføringer i betongvegg trafo etc.  |   |  |  |  |  |  |
| Gulvbelegg      | Se linoleum, vinylbelegg, avrettingsmasse, lim, flislim, selvutjevnende gulv                        |   |  |  |  |  |  |
| Gulvlister      | Plastlister av PVC  | DEHP<br><br>SCCP/MCCP   | 3,000<br><br>2,500   |  | 7156<br><br>7159   | *170204<br><br>*170903   |  |
| Gulvtepper      | I plast på undersiden av teppet   | Bromerte flammehemmere<br><br>Ftalater<br><br>SCCP/MCCP<br><br>PFOS   | Se "Armaflex"<br><br>Se "Vinyl-belegg"<br><br>2,500<br><br>3,000   | 7155<br><br>7156<br><br>7159   | *170903<br><br>*170204<br><br>*170903  |  |  |
|                 |   |   |  |  |  |  |  |
|                 |   |   |  |  |  |  |  |
|                 |   |   |  |  |  |  |  |

| Avfallstype                 | Beskrivelse   | Kjemisk forbindelse   | Grense-verdi farlig avfall<br>[ mg/kg ]                     | Produksjonsperiode da farlige stoffer vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoff-nummer | Forslag EAL-kode              | Merknad   |
|-----------------------------|---|---|---|--|-----------------------------|-------------------------------|---|
|                             |   | Klororganiske fosfater<br>Krom<br>Nanosølv  | 3,000   |  |                             |                               |   |
| Halogenpærer                | Downlights, arbeidslamper   | Kvikksølv   |   |  | EE-avfall                   | EE-avfall                     |   |
| Hydraulikkolje              |   | PCB<br>SCCP/MCCP<br>Polysiloxaner<br>PFOS<br>Klororganiske fosfater   | 50<br>2,500<br>30,000<br>3,000                              |  | 7012<br>7012<br>7012        | *130109<br>*130109<br>*130109 |   |
| Industrielle kontrollkilder |   | Radioaktivitet  |   |  |                             |                               |   |
| Isolerglassvinduer          | Thermopane-vinduer (ofte merket "Glaverbel" eller "Vitrage Isolant")<br>..,   | Asbest ( i kittet)<br>Bly (metallisk)   | >0  | 1946-1980  | 7250                        | *170605                       |   |
|                             | Alle norske vinduer fra 1960-75, alle uten merking, samt utenlandske fram til 1980. [Ruterrets definisjon] PCB er tilsatt i forseglingslimet                                | PCB-Tot   | 50  |  | 7211                        | *170902                       | <a href="http://www.ruteretur.no">www.ruteretur.no</a>                            |
|                             | Utenlandskproduserte vinduer 1980-1986. PCB er tilsatt i forseglingslimet   | PCB-Tot   | 50  |  | 7211                        | *170902                       | <a href="http://www.ruteretur.no">www.ruteretur.no</a>                            |
|                             | Alle norske vinduer fra 1976-1990, samt utenlandske fra 1980-1990. Klorparafiner er tilsatt i forseglingslimet, men kan også være brukt i gummilister mellom vindu og karm. | SCCP/MCCP   | 2,500   | 1975- ca 1990  | 7158                        |                               |   |
|                             | En stor andel vinduer fra slutten av 1970-årene til 1990. I perioden 1990-2005 inneholder nesten alle vinduer ftalater i isolerglasslimet.                                  | Ftalater  | Se "Vinyl-belegg"   | 1980-2003  |                             |                               | Vinduet er ikke farlig avfall såfremt glassruten er hel                           |
|                             | Trevirket i de fleste vinduer   | TBT   | 2,500   | Fra 1980   |                             |                               |   |
|                             | Nyere vinduer (i isolerglasslimet)  | Polysulfid polymer<br>Oxydipropyl dibensoat<br>Mangan dioksid<br>Disulfiram<br>Thiram<br>4,4-MDI<br>Polysiloxaner | 25.000<br>2500<br>25000<br>2500<br>2500<br>10,000<br>30,000 | Fra 2000   |                             |                               | Referanse: Norsas v/Bøe (alle grenseverdier for "nyere vinduer" er hentet derfra) |
| PVC-vinduer (i plasten)     | Kadmium   | 1,000   |   |  |                             |                               | Isocyanatene omdannes til andre stoffer etter herding, antas ikke FA.             |

| Avfallstype                 | Beskrivelse   | Kjemisk forbindelse  | Grense-verdi farlig avfall<br>[ mg/kg ]                | Produksjonsperiode da farlige stoffer vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoff-nummer | Forslag EAL-kode | Merknad  |
|-----------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|------------------|--|
|                             | Støydempede vinduer (i gassen inne i ruten)   | SF <sub>6</sub>  |  |  |                             |                  |  |
|                             | Selvvaskende vinduer (på glasset)   | Nano   |  |  |                             |                  |  |
| Impregnert trevirke (CCA)   | Trykkimpregnert   | CCA  |  | Til 01.07.2004   | 7098                        | *170204          |  |
|                             | Hagemøbler, dører og vinduer  | TBT  | 2,500  |  |                             |                  |  |
|                             | Grå impregnering til laftede hus  | PCF  | 2,500  |  |                             |                  |  |
|                             | Brune telefonstolper, jernbanesviller og bruer (se "kreosot")   |  |  |  |                             |                  |  |
| Jernbanesviller             | Se "Kreosot"  |  |  |  |                             |                  |  |
| Kabler (elektriske)         | Blykappe på telekabler særlig<br>Antennekabler (mantling) m.fl.<br>Tjærekabler<br>Oljekjølte kabler     | Bisfenol A<br>Asbest<br>Bly<br>DEHP<br>PAH-16<br>PCB<br>SCCP/MCCP<br>Polysiloxaner | 3,000<br>>0<br>3,000<br>1,000<br>50<br>2,500<br>30,000 | 1900-1940  | EE-avfall                   | EE-avfall        |  |
|                             |   |  |  |  | EE-avfall                   | EE-avfall        |  |
|                             |   |  |  |  | EE-avfall                   | EE-avfall        |  |
|                             |   |  |  |  | EE-avfall                   | EE-avfall        |  |
|                             |   |  |  |  | EE-avfall                   | EE-avfall        |  |
|                             |   |  |  |  | EE-avfall                   | EE-avfall        |  |
|                             |   |  |  |  | EE-avfall                   | EE-avfall        |  |
|                             |   |  |  |  | EE-avfall                   | EE-avfall        |  |
|                             |   |  |  |  | EE-avfall                   | EE-avfall        |  |
| Kabelkanaler                | Plastkanaler av PVC, bly tilsatt som stabilisator   | Bly  |  |  | EE-avfall                   |                  |  |
| Kjølemedium i kjølemaskiner | Kjøleskap, frysere, varmepumper   | KFK/HKFK<br>BFH<br>SCCP  | 1000<br>2,500<br>2,500                                 |  |                             |                  | Miljødirektoratet M29  |
|                             |   |  |  |  |                             |                  |  |
|                             |   |  |  |  |                             |                  |  |
|                             |   |  |  |  |                             |                  |  |
| Kjøleromspanel              | Metallplater med isolasjonsskum (polyuretan)  | KFK/HKFK<br>SCCP/MCCP  | 1000<br>2,500  | Til 2003   | 7157                        | *170603          | Miljødirektoratet M29  |
|                             |   |  |  |  |                             |                  |  |
| Kondensatorer               | Store kondensatorer for mer enn 220Volt arbeidsspenning   | PCB-Tot<br>SCCP<br>MCCP  | 50<br>2,500<br>2,500                                   |  |                             |                  |  |
|                             |   |  |  |  |                             |                  |  |
|                             |   |  |  |  |                             |                  |  |
|                             |   |  |  |  |                             |                  |  |
| Korkisolasjon               | Isolasjon på vannrør. Korkplater som termisk isolasjon på innsiden av yttervegg, vegger i kjølerom etc. | PAH-16<br>BaP  | 1,000<br>1,000   | 1920-1960  |                             |                  | Mange av komponentene i PAH-16 har en grense på 1000 mg/kg. Derfor forslås å benytte 1000 mg/kg som grense for PAH-16.                     |
|                             |   |  |  |  |                             |                  | Den særskilte grensen for BaP på 100 fra tidligere står ikke lenger i avfallsforskriftens kap 11 vedlegg 2, fra CLp har BaP grense på 1000 |
| Kreosot                     | Kreosotimpregnert trevirke (brunt, lukter "tjære" om sommeren) (Sviller, telefonstolper etc.)           | PAH-16<br>BaP  | 1,000<br>1,000   |  |                             |                  | Mange av komponentene i PAH-16 har en grense på 1000 mg/kg. Derfor forslås å benytte 1000 mg/kg som grense for PAH-16.                     |
|                             |   |  |  |  |                             |                  | Den særskilte grensen for BaP på 100 fra tidligere står ikke lenger i avfallsforskriftens kap 11 vedlegg 2, fra CLp har BaP grense på 1000 |
| Kunstgresstepper            |   | Bly  | 2,500  |  |                             |                  |  |
| Kvikksølvdamp-lamper        | Ovale pærer med mye mer kvikksølv enn lysrør  | Kvikksølv  |  |  | EE-avfall                   |                  |  |
| Katode/anode avfall         | Se anode/katode avfall  |  |  |  |                             |                  |  |

| Avfallstype  | Beskrivelse   | Kjemisk forbindelse   | Grense-verdi farlig avfall<br>[ mg/kg ]   | Produksjonsperiode da farlige stoffer vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoff-nummer | Forslag EAL-kode                               | Merknad   |
|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| Ledninger (elektriske)                               | Mykner og flammehemmere kan finnes i alle kabler  | Bisfenol A<br>DEHP<br>Blystabilisator<br>BFH<br>SCCP/MCCP<br>PCN  | 3,000<br>3,000<br>2,500<br>2,500<br>2,500<br>2,500  |  |                             | EE-avfall                                      |   |
|  |   |   |   |  |                             | EE-avfall                                      |   |
|  |   |   |   |  |                             | EE-avfall                                      |   |
|  |   |   |   |  |                             | EE-avfall                                      |   |
|  |   |   |   |  |                             | EE-avfall                                      |   |
|  |   |   |   |  |                             | EE-avfall                                      |   |
|  | Eldre høyspent jordkabel  | PCB   | 50  |  |                             | EE-avfall                                      |   |
|  | Jordkabler (PFSP) samt gamle ledninger  | Bly (metallisk)   |   |  |                             | EE-avfall                                      |   |
|  | "Telekabler"  | Kadmium   | 1,000   |  |                             | EE-avfall                                      |   |
| LECA isoblokk  |   | KFK/HKFK  | 1000  | 1981-1985  |                             |  | Miljødirektoratet M29   |
| Lim  | Gulvlim (svart lim under linoleum, såkalt «Linolag»)  | PAH-16  | 1,000   |  |                             |  | Mange av komponentene i PAH-16 har en grense på 1000 mg/kg. Derfor forslås å benytte 1000 mg/kg som grense for PAH-16.  |
|  |   |   |   |  |                             |  |   |
| Linoleum   | Ikke vanlig   | Asbest  | >0  | 7250   | *170605                     |  |   |
|  | Gammelt linoleum gulvbelegg   | Bly   | 2,500   | Før 1940   | 7091                        |  |   |
| Lyskastere   | Gatelamper, lysløyper, idrettsbaner   | PCB<br>Kvikksølv  | 50  |  |                             | EE-avfall                                      |   |
|  |   |   |   |  |                             | EE-avfall                                      | I selve lyskilden (lyspære, lysrør)   |
| Lysrør og sparepærer                                 |   | Kvikksølv   |   |  |                             | EE-avfall                                      |   |
| Lysrørarmaturer                                      | Kondensatorolje   | PCB<br>SCCP   | 50<br>2,500   | Fra før 1985   |                             | EE-avfall                                      |   |
|  |   |   |   |  |                             | EE-avfall                                      |   |
| Maling og lakk                                       | Alle malte materialer som skal håndteres som rene masser<br><br>"Tjærermaling"<br><br>Tribytyltinn (Finnes bl.a. i bunnstoff til båter.)<br><br>Rustmaling (klorkautsjuk-maling)<br><br>Acrylmaling | Bly<br>Bisfenol A<br>Kvikksølv<br>Sink<br>PCB<br>Nano<br>Nonylfenol<br>SCCP/MCCP<br><br>PAH-16<br>PFOA<br>PFC<br>Polysiloxan<br>PFOF<br>TBT<br><br>Tribytyltinn (Finnes bl.a. i bunnstoff til båter.)<br><br>PCB<br>SCCP/MCCP<br><br>Ftalater | 2,500<br>3,000<br>2500<br>2500<br>50<br>2,500<br>2,500<br><br>1,000<br>3,000<br>Under utredning<br>30,000<br><br>2,500<br><br>50<br>2,500<br><br>Fra 1000 | Før 80-tallet  |                             |  | Mange av komponentene i PAH-16 har en grense på 1000 mg/kg. Derfor forslås å benytte 1000 mg/kg som grense for PAH-16.  |
|  |   |   |   |  |                             |  |   |
|  |   |   |   |  |                             |  |   |
|  |   |   |   |  |                             |  |   |
|  |   |   |   |  |                             |  |   |
|  |   |   |   |  |                             | PFC = Perfluorkarboner                         |   |
|  |   |   |   |  |                             |  |   |
|  |   |   |   |  |                             |  |   |
|  |   |   |   |  |                             |  |   |
|  |   |   |   |  |                             |  |   |
| Mineralull , og andre MMMF (Man Made Mineral Fibres) | Mineralull (delvis kreftfremkallende)   |   |   |  |                             | Mineralull er ikke definert som farlig avfall. | Folkehelseinstituttet: "Det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å sette en tallfestet norm for syntetiske mineralfibre i innluft." (Rapport 2015:1) |

| Avfallstype                         | Beskrivelse  | Kjemisk forbindelse  | Grense-verdi farlig avfall<br>[ mg/kg ]                  | Produksjonsperiode da farlige stoffer vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoff-nummer | Forslag EAL-kode                    | Merknad   |
|-------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|---|
|                                     | Keramiske fibre (kreftfremkallende)<br>AES-ull (ikke kreftfremkallende)<br>Silisiumkarbid (kreftfremkallende)<br>Tynn glassfiber (kreftfremkallende) | Fibre > 5mm, diameter < 3 mm og lengde/ bredde-forhold minst 3:1 | 0,1 fiber/cm3<br>0,5 «<br>0,1 «<br>0,1 «                 |  |                             |                                     |   |
|                                     |  |  |  |  |                             |                                     |   |
|                                     |  |  |  |  |                             |                                     |   |
|                                     |  |  |  |  |                             |                                     |   |
| Murpuss, betong                     | PCB har blitt tilsatt i murpuss og betong  | PCB (Tot-PCB)  | 50   |  |                             |                                     |   |
| Nivåbrytere                         | På pumper med mer. (Ofte en knyttneve stor blå eller oransje "ball" med ledning.)  | Kvikksølv<br>Bly (metallisk)                                     |  |  |                             | EE-avfall<br>EE-avfall              |   |
| Nødutgangslys,<br>orienteringslys   | Lysskilt over nødutganger mm   | NiCd<br>BFH (Se "Armaflex")<br>TBBPA                             | 2,500<br>2,500   |  |                             | EE-avfall<br>EE-avfall<br>EE-avfall |   |
| Oljefyr                             | Kondensator (på oljebrenner)<br>Oljerør/oljetank<br>Pakninger og mantling<br>Termostatens kapillarrør  | PCB<br>Olje<br>Asbest<br>Kvikksølv                               | 50<br>Olje<br>Asbest<br>Kvikksølv                        | 7250   | *170605                     | EE-avfall                           |   |
| PE skumplast                        | Se skumplast   |  |  |  |                             |                                     |   |
| Pipeløp                             | Se "sot"   |  |  |  |                             |                                     |   |
| Polykarbonat-plater ("pleksiglass") | Kanalplater. Plastskillevægger, overlyskupler, etc.  | Bisfenol A   | 3,000  |  |                             |                                     | Bisfenol A-konsentrasjonen er i nye plater langt under grenseverdi for farlig avfall.                           |
| PUR skumplast                       | Se skumplast   |  |  |  |                             |                                     |   |
| PVC                                 | Se Vinylbelegg   |  |  |  |                             |                                     |   |
| Radioaktive kilder                  | Se "Industrielle kontrollkilder"   |  |  |  |                             |                                     |   |
| Rulleporter                         | Garasjeport av metall, isolert med polyuretanskum (gult/gulbrunt)  | KFK/HKFK   | 1000   | Til 2002   | 7157                        | *170603                             | Portens produksjonsår står ofte stemplet på et lite metallskilt på selve porten. Miljødirektoratet M29.         |
| Rør av støpejern                    | Bly i skjøter på soiørør av støpejern  | Bly (metallisk)  |  |  |                             | Ikke farlig avfall (metall)         |   |
| Røykvarslere                        | " Ioniske" med radioaktiv kilde  | Am-241   |  |  |                             | EE-avfall                           |   |
| Selvutjevnende gulv                 | Se "avretttingsmasse"  | PCB  | 50   | 1960-1975  | 7210                        | *170902                             |   |
| Skumplast                           | EPS ("Isopor"; har kulestruktur og hvit farge.)  | HBCD<br>PBDE   | 2,500<br>2,500   | Til 1995   | 7155                        | *170603                             | Ikke ofte forekommende. Isopor er hvit med kulestruktur.  |
|                                     | 7155   | *170603  | Ikke ofte forekommende. Isopor er hvit med kulestruktur. |  |                             |                                     |   |
|                                     | XPS ("Styrofoam"; har ofte farger som lyseblå, rosa, lysgrønn, blekoransje.)   | KFK/HKFK<br>BFH  | 1000<br>Se "Armaflex"                                    | Til 2002<br>Til 2001                                       | 7157                        | *170603                             | XPS har ofte farger som lyseblå, rosa, lysgrønn, oransje, hudfarget. Grenseverdi ref. Miljødirektoratet M29.    |
|                                     | 7155   | *170603  |  |  |                             |                                     |   |
|                                     | PE (tunnelisolasjon, isolasjon inne i pappkasser for TVer og PCer ol. Fargen er ofte hvit.)  | KFK/HKFK<br>Bromerte flammehemmere                               | 1000<br>2500   | Til 1993   | 7157                        | *170603                             |   |
|                                     | 7155   | *170603  |  |  |                             |                                     |   |
|                                     | PUR (polyuretan (som oftest gul/gulbrun))  | KFK/HKFK<br>SCCP/MCCP  | 1000<br>2,500  | Til 2002   | 7157                        | *170603                             | Svært ofte forekommende t.o.m. 2002   |
|                                     | 7159   | *170903  | Ikke ofte forekommende                                   |  |                             |                                     |   |
| Slam                                | Boreslam<br>Borekaks<br>Slam fra oljeutskillere  | Olje, barium (barytt)<br>Olje, barium (barytt)<br>Olje           | Under utredninga   |  |                             |                                     | PFOS-forbindelser kan forekomme i enkelte typer slam<br>Slam generelt må sjekkes og videre undersøkelser gjøres |

| Avfallstype               | Beskrivelse   | Kjemisk forbindelse   | Grense-verdi farlig avfall<br>[ mg/kg ] | Produksjonsperiode da farlige stoffer vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffsnummer | Forslag EAL-kode                  | Merknad   |
|---------------------------|---|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
|                           | Slam fra industrirenseanlegg                                    | Mange forskjellige typer forurensninger                               |   |  |                             |                                   |   |
| Sot                       | Sot fra branntomter, pipefeiing                                 | PAH-16  | 1,000                                   |  |                             |                                   | Mange av komponentene i PAH-16 har en grense på 1000 mg/kg. Derfor forslås å benytte 1000 mg/kg som grense for PAH-16.                    |
|                           |   | BaP   | 1,000                                   |  |                             |                                   |   |
|                           |   | Dioksin   | 0.015                                   |  |                             |                                   |   |
|                           |   | Tungmetaller  | Se liste                                |  |                             |                                   |   |
| Svartpapp<br>Sviller      | Se "Forhudningspapp"<br>Se "Kreosot"                            |   |   |  |                             |                                   |   |
| Støpeasfalt               |   | PAH-16  | 1,000                                   | Ukjent   |                             |                                   |   |
|                           |   | BaP   | 1,000                                   |  |                             |                                   |   |
|                           |   | Olje  | Under utredning                         |  |                             |                                   | Olje i takbelegg og støpeasfalt: Miljødirektoratet signaliserer at 1% er riktig konsentrasjon for å vurdere som farlig avfall.            |
| Takbelegg                 | Tjæreplapp  | PAH-16  | 1,000                                   | Til 1975   |                             |                                   | Mange av komponentene i PAH-16 har en grense på 1000 mg/kg. Derfor forslås å benytte 1000 mg/kg som grense for PAH-16.                    |
|                           |   | BaP   | 1,000                                   |  | 7250                        | *170605                           | Den særskilte grensen for BaP på 100 fra tidligere stå ikke lengre i avfallsforskriftens kap 11 vedlegg 2, fra CLp har BaP grense på 1000 |
|                           |   | Asbest  | >0                                      |  |                             |                                   |   |
|                           |   | Olje  | Under utredning                         |  |                             |                                   | Olje i takbelegg og støpeasfalt: Miljødirektoratet signaliserer at 1% er riktig konsentrasjon for å vurdere som farlig avfall.            |
|                           |   | Takpapp, bitumenbasert 1939 – 1975<br>SBS-modifisert belegg 1985-2003 | Asbest<br>DEHP<br>Olje                  | Til 1986   | 7250                        | *170605                           |   |
|                           | PVC plastbelegg   | DEHP  | >0                                      |  | 7156                        | *170204                           |   |
|                           |   | Arsen   | 3,000                                   |  |                             |                                   |   |
|                           |   | Klororganiske fosfater  | Under utredning                         |  |                             |                                   | Olje i takbelegg og støpeasfalt: Miljødirektoratet signaliserer at 1% er riktig konsentrasjon for å vurdere som farlig avfall.            |
|                           |   | DEHP  | 3,000                                   |  | 7156                        | *170204                           |   |
|                           |   | Arsen   | 1,000                                   |  |                             |                                   |   |
|                           |   | Klororganiske fosfater  | 3,000                                   |  |                             |                                   |   |
| Takrenner i plast         | Stabilisatorer  | Bly   | 2,500                                   | ca. 1975 - 2000<br>(?)                                     |                             | *170603                           |   |
| Telefonstolper brunsvarte | Se "Kreosot"  |   |   |  |                             |                                   |   |
| Telefonstolper grønne     | Se "Kreosot"  |   |   |  |                             |                                   |   |
| Tepper                    | Se gulvtepper   |   |   |  |                             |                                   |   |
| Tetningslister            |   | PCB   | 50                                      | 1955-1980  | 7210                        | *170903                           |   |
|                           |   | SCCP/MCCP   | 2,500                                   | 1970-1985  | 7159                        | *170903                           |   |
| Termometre                | Med blank såyle, men også farget                                | Kvikksølv   |   |  | 7081                        | *160108                           |   |
| Termostater               | Elektriske, med tynt messing- eller kobberør til selve måleren. | Kvikksølv   |   |  | 7081                        | *160108                           |   |
|                           |   | Kvikksølv   |   |  | EE-avfall                   | Hvis elektrisk ledning: EE-avfall |   |

| Avfallstype                    | Beskrivelse   | Kjemisk forbindelse  | Grense-verdi farlig avfall<br>[ mg/kg ] | Produksjonsperiode da farlige stoffer vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoff-nummer | Forslag EAL-kode                  | Merknad   |
|--------------------------------|---|----------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Terrazzo                       | Glattslipt betong med grus. Gjerne brukt i trapper, våtromsgulv og korridorer. Finnes i flere farger som hvit, grå, lysegrenn, rosa og gråsvart. Pen og slitesterk. Også brukt i vindusbrett o.a. | Asbest               | >0                                      |  | 7250                        | *170605 (byggematerialer)         | Asbest i terrazzo er funnet i vindusbrett fra 1954.   |
| Tjære og tjæreklede materialer | Trevirke, tjæremalt metall  | PAH-16               | 1,000                                   |  |                             |                                   | Mange av komponentene i PAH-16 har en grense på 1000 mg/kg. Derfor forslås å benytte 1000 mg/kg som grense for PAH-16.  |
|                                |   |                      | BaP                                     |  |                             |                                   |   |
| Transformatorer                | Høyspenningstrafoer   | PCB                  | 50                                      |  |                             | EE-avfall                         |   |
|                                |   | Ugilec-121           |   |  |                             | EE-avfall                         |   |
|                                |   | Ugilec-141           | 2,500                                   |  |                             | EE-avfall                         |   |
| Tre                            | Se Impregnet trevirke, kreosot  |                      |   |  |                             |                                   |   |
| Trykkmålere                    |   | Kvikksølv            |   |  |                             | Hvis elektrisk ledning: EE-avfall |   |
| Varmtvannsberedere             |   | Kvikksølv            |   | Fra før 1980   | EE-avfall                   |                                   |   |
| Vannlåser                      | Fra sykhus  | Kvikksølv            |   | Før 1990   |                             |                                   | Det kan være flytende kvikksølv i vannlåser fra sykehus fordi knuste termometre/blodtrykksmålere ble lagt i nærmeste vask for å "renne av seg", før glassrestene ble lagt i søppelkassen. Kvikkssølet er tyngre enn vann og blir liggende igjen i vannlåsen i årtier. |
| Veimerkemaling                 | PCB brukt i veimaling tidligere   | PAH-16               | 1,000                                   | Før 1980   |                             |                                   |   |
|                                |   | PCB                  | 50                                      |  | 7210                        | *170902                           |   |
|                                |   | SCCP/MCCP            | 2,500                                   |  | 7159                        | *170903                           |   |
| Vinduer                        | Se "Isolerglassvinduer"   |                      |   |  |                             |                                   |   |
| Vinylbelegg (PVC)              | Myknere og asbest i belegget, ofte også klorparafiner, i noen tilfeller også PCB som brannhemmer  | DEHP (ftalat)        | 3,000                                   | Til 2000   | 7156                        | *170204                           |   |
|                                |   | BBP (ftalat)         | 2,500                                   |  | 7156                        | *170204                           |   |
|                                |   | DBP (ftalat)         | 3,000                                   |  | 7156                        | *170204                           |   |
|                                |   | DIDP (ftalat)        | 2,500                                   | Brukes fremdeles   | 7156                        | *170204                           |   |
|                                |   | SCCP (klorparafiner) | 2,500                                   |  | 7159                        | *170903                           |   |
|                                |   | MCCP (klorparafiner) | 2,500                                   |  | 7159                        | *170903                           |   |
|                                |   | Asbest               | >0                                      | Til 1980   | 7250                        | *170605                           | Vinylfliser 1940-1980 + I vinyl banebelegg er asbest mest vanlig fra 1965 til 1980  |
|                                |   | PCB                  | 50                                      |  | 7210                        | *170902                           |   |
|                                |   | Bly                  | 2,500                                   |  |                             | *170903                           |   |
|                                |   | Tungmetaller         | 2,500                                   |  |                             | *170903                           |   |
|                                |   | Triclosan            | 3,000                                   |  |                             |                                   |   |
| Vippebrytere                   | Elektriske brytere  | Kvikksølv            |   |  | EE-avfall                   |                                   | Håndteres svært forsiktig da kvikksølet som regel ligger inne i en (lettknuselig) liten glassbølle.   |
| XPS skumplast                  | Se skumplast  | Se skumplast         |   |  |                             |                                   |   |



| Forkortelse                    | Fullt navn   |
|--------------------------------|--|
| Am-241                         | Americium-241  |
| Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Antimon trioksid   |
| BaP                            | Benzo-a-pyren  |
| BpA                            | Bisfenol A   |
| BFH                            | Bromerte flammehemmere, samlebetegnelse for PBDE, HBCD, TBBPA, SCCP, MCCP mm |
| BBP                            | Butylbensylftalat (se også egen tabell for ftalater)                         |
| Deca-BDE                       | Decabromdifenyler, flammehemmer i PBDE-gruppen                               |
| DBP                            | Dibutylftalat (se også egen tabell for ftalater)                             |
| DEHP                           | Dietylheksyl-ftalat (se også egen tabell for ftalater)                       |
| HBCD                           | Heksabromsyklododekan  |
| KFK/HKFK                       | Klorfluorkarboner (se også egen tabell)                                      |
| CCA                            | Kobber, krom, arsen (copper, chrome, arsenic)                                |
| SCCP                           | Kortkjedede klorparafiner (short-chained chlorinated paraffins)              |
| MMMF                           | Man made mineral fibre   |
| MCCP                           | Mellomkjedede klorparafiner (medium chained chlorinated paraffins)           |
| MCCP                           | Mellomkjedede klorparafiner (medium-chained chlorinated paraffins)           |
| 4,4-MDI                        | Metylen difenyl diisocyanat  |
| NiCd                           | Nikkel-kadmium   |
| Octa-BDE                       | Octabromdifenyler, flammehemmer i PBDE-gruppen                               |
| Penta-BDE                      | Pentabromdifenyler, flammehemmer i PBDE-gruppen                              |
| PCF                            | Pentaklorfenol   |
| PFOS                           | Perfluoroktansulfonat  |
| PFOA                           | Perfluoroktysyre   |
| PAH                            | Polyaromatiske hydrokarboner   |
| PBB                            | Polybromerte bifenyler   |
| PBDE                           | Polybromerte difenyler, en samlebetegnelse for deca-, octa- og pentaBDE mm   |
| PFC                            | Polyfluorerte organiske forbindelser, herunder bla. PFOA og PFOS             |
| PCB                            | Polyklorerte bifenyler   |
| PCN                            | Polyklorerte naftalener  |
| PCT                            | Polyklorerte trifenyler  |
| PFOF                           | Se PFC   |
| Krom-6                         | Seksverdig krom  |
| SF <sub>6</sub>                | Svovelheksafluorid   |
| TBBPA                          | Tetrabrombisfenol A  |
| TBT                            | Tributyltinn, og andre tinnorganiske stoffer                                 |
| TCEP                           | Tris(2-chloroethyl) phosphate  |

4-n-nonylfenol (NP)  
4-nonylfenol, etoksyert (NPEO)  
Acenaften  
Acenaftylen  
Aldrin  
Antimon (Sb)  
Antracen  
Arsen (sekkepost)  
Asbest  
Barium (Ba)  
Benzo[a]antracen  
Benzo[a]pyren  
Benzo[b]fluoranten  
Benzo[ghi]peryen  
Benzo[k]fluoranten  
Bisfenol A  
Bitumen  
Blyforbindelser (sekkepost)  
Brom klordifluormetan  
Brom trifluormetan  
Butylbenzylftalat (BBP)  
DDT  
Dekabrom difenyl eter (DekaBDE)  
Dekametylksyklopentasilosan (D5)  
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP)  
Dibenze[ah]antracen  
Dibutyltinnoksid (DBT)  
Dieldrin  
Dietylftalat  
Di-isobutylftalat  
Di-isodekylftalat (DIDP)  
Di-isononylftalat (DINP)  
Dimetylftalat  
Di-n-butylftalat (DBP)  
Di-n-oktylftalat (DNOP)  
Di-n-propylftalat  
Dioksiner og furaner  
Dioktyltinnoksid (DOT)  
Di-pentylftalat (DPP)  
Di-sykloheksylftalat  
Endosulfan  
Endrin  
Fenantren  
Fluoranten  
Fluoren

Heksabrom bifenyl (PBB)  
Heksabrom syklododekan  
Heksabrombifenyl  
Heksaklorbenzen (HCB)  
Heksaklorsykloheksan  
Heksalklorbutadien  
Heksametylen diisocyanat (HDI)  
Heptaklor  
Indeno[1, 2, 3-cd]pyren  
Isopron diisocyanat (IPDI)  
Kadmium (Cd)  
Kalsium (Ca)  
Klordan  
Klordekon  
Kobber (Cu)  
Kortkjedete klorparafiner (SCCP)  
Krom (III) (Cr(III))  
Krom (IV) (Cr(IV))  
Krom(VI) (Cr(VI))  
Krysen  
Kvikksølv (sekkepost)  
Lindan  
Mangan dioksid  
Mellomkjedete klorparafiner (MCCP)  
Metylen difenyl isocyanat (MDI)  
Mineralolje  
Mirex  
Molybden (Mo)  
Naftalen (PAH)  
Nikkel (Ni)  
Oktabrom difenyl eter (oktaBDE)  
Oktametyltsyklotetrasiloksan (D4)  
Oxydipropyl dibensoat  
PBB (polybrominated biphenyl)  
PCB (Polyklorerte bifenylér)  
Pentabrom difenyl eter (PBDE99)  
Pentaklorbenzen  
Pentaklorfenoler (PCF)  
Perfluoroktysulfonat (FPOS)  
Perfluoroktylsyre (PFOA)  
Polyklorerte naftalener  
Pyren  
Selen (Se)  
Sink (Zn)  
Sum av tetra-, penta-, heksa- og heptabromdifenyler  
Tetrabrom bisfenol-A (TBBPA)  
Tetrabrom(tetrabromfenyl)bensen

Titanoksid  
Toksafen  
Toluen diisocyanat (TDI)  
Tributyltin oksid (TBT)  
Triclosan  
Trifenyltin acetat/fentin acetat  
Trifenyltin hydrid  
Trifenyltin hydroksid  
Trifenyltin klorid/fentin klorid  
Tris kloretyl fosfat (TCEP)  
Tris[2-klor-1-(klormetyl)etyl] fosfat (TDCP)  
Ugilec 141  
Ugilec 121  
Vanadium (V)