

Opptaksprotokoll

Dato 24.08.2023
Opptak Ringenvegen 23 a-b

Foto 001

Video 00.00.04

Fjerning 0,00 m

Start




Foto 002

Video 00.00.44

Fjerning 3,40 m

Tilkobling



Opptaksprotokoll

Dato 24.08.2023
Opptak Ringenvegen 23 a-b

Foto 003

Video 00.02.12

Fjerning 16,40 m

Overlappet med tidligere inspeksjon

