

16.02.2018

Beliggenhetskontroll av: Gnr:86 Bnr:237 Kommune: Karmøy kommune

	Name	Initials	Position
Utført	Arvydas Laimutis	AL	Oppmåling ing.
Godkjent	Rune Hemnes	RH	Oppmåling ing.

INTRODUKSJON

Grunnmur for bygninger/hus som er satt ut er innmålt og dokumentert i denne rapporten med punktdifferanse og kof/sosi fil av innmålte pkt.

PERSONNEL

Følgende landmåler har utført dette oppdraget:
Oppmålings ing. – Arvydas Laimutis


UTSTYR / PROGRAMVARE

- Følgende utstyr er brukt:
- Trimble R10 GPS
- Gemini oppmåling

Rune Hemnes

RH OPPMÅLING

Innmålt, As-built



Id	Øst	Nord	Høyde	S_FCODE	OBJTYPE	S_OBJID
1	289703.662	6583675.936	2.56	5002	Fasadeliv	AL1502-1
2	289704.568	6583635.268	2.56	5002	Fasadeliv	AL1502-2
3	289724.648	6583635.737	2.56	5002	Fasadeliv	AL1502-3
4	289723.734	6583676.422	2.56	5002	Fasadeliv	AL1502-4