

Strekkinspeksjon - 19.10.2023 - 41912


Dato 19.10.2023	Kamera	Avrenning	Lsid 41912	No 1
Prosjektnavn 148_911 Austbøvegen 1B_1C	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil	Operatør Sindre Vassbrekke	Skadepoeng 0

By/Sted Austbøvegen 1B/1C	Oppstrøms Kum Opp. kum type	Ende Grøft ved gjerde	Rørlengde [m] 6 000
Overlate forhold	Nedstrøms Kum Ned. kum type		Total lengde [l] 13,00
Fra kart			Byggear 12,60
Diameter sirkulær 110mm -	Inspeksjonsformål tilsyn av viktige ledninger/kummer	Inspeksjonsmetode rørinspeksjon med stakekamera	
Ledningstype Spillvann	Inspeksjonsretning Motstrøms	Rengjøring Rengjort	
Renoveringsmetode:	Anmerkning/Generell kommentar		
Foringsmateriale:			
Rørmateriale Polyvinylklorid			

1:96	m +	Kode	Observasjon	Målenøyaktighet	MPEG	Foto	Grad	Vann
Grøft ved gjerde								
	0.00	SI	Start inspeksjon, 0%		00:00:00	20.10.2023 145146_End _Grøft ved	0 %	
	1.90	TK-PG	Tilkobling. Prefabrikkert grenrør på 3 Kl.		00:00:14	20.10.2023 145146_End _Grøft ved	0 %	
	3.00	TK-PG	Tilkobling. Prefabrikkert grenrør på 12 Kl. / Stakegren i 1B hage		00:00:36	20.10.2023 145146_End _Grøft ved	0 %	
	5.30	RE-K	Retningsending. Prefabrikkert kortbend på 3 Kl.		00:00:59	20.10.2023 145146_End _Grøft ved	0 %	
	11.40	TK-PG	Tilkobling. Prefabrikkert grenrør på 3 Kl.		00:01:27		0 %	
	11.70	TK-PG	Tilkobling. Prefabrikkert grenrør på 3 Kl.		00:01:50	20.10.2023 145146_End _Grøft ved	0 %	
	12.60	DE	Dimensjonsending til, S 75 mm		00:01:55	20.10.2023 145146_End _Grøft ved	0 %	
	12.60	IF	Inspeksjon fullført		00:01:55		0 %	

Strekkbilder - 19.10.2023 - 41912


By/Sted	Adresse/Gate	Dato	Lsid	Nr.
	Austbøvegen 1B/1C	19.10.2023	41912	1




20.10.2023 145146_Endre_Grøft ved gjerde_19102023_073022_002.jpg, 00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 0%



20.10.2023 145146_Endre_Grøft ved gjerde_19102023_073022_003.jpg, 00:00:14, 1.90m
Tilkobling. Prefabrikkert grenrør på 3 Kl.



20.10.2023 145146_Endre_Grøft ved gjerde_19102023_073022_004.jpg, 00:00:36, 3.00m
Tilkobling. Prefabrikkert grenrør på 12 Kl. / Stakegren i 1B hage




20.10.2023 145146_Endre_Grøft ved gjerde_19102023_073022_005.jpg, 00:00:59, 5.30m
Retningsendring. Prefabrikkert kortbend på 3 Kl.

Strekkbilder - 19.10.2023 - 41912

By/Sted	Adresse/Gate Austbøvegen 1B/1C	Dato 19.10.2023	Lsid 41912	Nr. 1
---------	--	---------------------------	----------------------	-----------------



20.10.2023 145146_End_ Grøft ved
gjerde_19102023_073022_006.jpg, 00:01:50, 11.70m
Tilkobling. Prefabrikkert grenrør på 3 Kl.



20.10.2023 145146_End_ Grøft ved
gjerde_19102023_073022_007.jpg, 00:01:55, 12.60m
Dimensjonsendring til, S 75 mm