

Inspeksjonsrapport

13-112 Tjøsvollvegen 93, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
09.03.2021
Inspeksjonsnummer
1
Inspeksjonsretning
Motstrøms

Adresse

13-112 Tjøsvollvegen 93

Ledningstype Spillvann
Føringmateriale Støpejern
Materiale Støpejern
Rørlengde (m) 0,5

Form
Høyde (mm) 110
Bredde (mm)


Inspeksjonsmetode
Operatørnavn

Rhys Kennedy

Temperatur
Rengjøring



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210309_134900.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210309_134920.jpg

