

KARMØY RØRTEKNIKK AS
Att: Hansen Rolf
Husøyvegen 264
4262 AVALDSNES

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
ZYSA2976	GID 86/99	2023/1279	Oddmund Røkke	Kopervik, 05.12.23

Mangel ved søknad om vann- og avløpsarbeid

Det er registrert mangler ved søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 86/99 - Husøyvegen 239.

Følgende mangler:

Vannmåler 20962128 er ikke registrert da det ikke har kommet frem hvilken vannmåler denne ble byttet med. Eiendom 86/99- Husøyvegen 239 er registrert med følgende vannmålere:
69124 fra 13/10-2009
8APA0180204455 28/3-2023
68669 fra 1/12-2011
Vannmåler avbildet 29022651 hører til 86/93- Husøyvegen 243 og ble byttet med vm 20860458 22/9-23
Den andre vannmåleren med avlesning 200813773 ble byttet med 8APA0180204455 28/3-23

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Vedø Eiendom As	Postboks 99	4295	Veavågen

