



Haugaland brann og redning iks

Deres ref.:

KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Vår ref.:

Gaute Larsen

Dato: 21.12.2023

Resultat etter brannforebyggende tiltak

Tilsynsadresse: Håvikvegen 77-H0101

Gårds- og bruksnr: 1149-95/19

Vi varslet brannforebyggende tiltak på eiendommen 1149-95/19, Håvikvegen 77-H0101 den 21.12.2023

Tiltak: Feiing

Status: Ikke utført

Årsak ikke utført: Ingen hjemme

Tiltaket ble ikke gjennomført.

For mer info om brannsjikkerhet i hjemmet: [Brannsjikkerhet i hjemmet - Haugaland Brann og Redning IKS \(hbre.no\)](https://www.hbre.no)

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med Gaute Larsen på telefon 45659758 eller på e-post til gaute.larsen@hbre.no.

Med hilsen

Haugaland brann og redning iks

Definisjoner

Fyringsanlegg: Fyringsanlegget omfatter både ildstedet (for eksempel peis, ovn),

Avvik: røykkanalen (for eksempel skorstein, pipe) og eventuelle matesystem for brensel. Overtredelse av krav fastsatt i forskrift om brannforebygging § 6.

Anmerkning: Forhold som tilsynsmyndigheten mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kommentarer: Utfyllende beskrivelse av avvik/ funn som beskriver de faktiske forhold.

Aktuelt regelverk

- Tilsynet er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd bokstav h, og forskrift om brannforebygging § 17.
- Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i forskrift om brannforebygging § 6.
- Krav til vår saksbehandling fremkommer i forvaltningsloven.