
	Kontroll lekeplasser			År	2023
	Lekeplass nummer	Torvastad skole		Dato	22,08,23
Utstyr	Feil	Kommentar		Tiltak	
Trippel svingstang x 2	A				
	B				
	C		Slitt hull i gummi dekke under den ene		
Pyramide	A				
	B		OK		
	C				
Huske	A				
	B		Slitte kjettinger	OK	23,08,23
	C		Sprekker i gummidekke		
Kråkereir	A				
	B		OK		
	C				
Rubina stokker	A				
	B		Fingerfester		
	C				
Balansefjøl	A				
	B				
	C		Litt løs nede		
Multi klatre	A				
	B		OK		
	C				
Multimklatre m/sklie	A				
	B		OK		
	C				
Sandkasse	A				
	B		OK		
	C				
Basket ball korg	A				
	B		OK		
	C				

	Kontroll lekeplasser		År	
	Lekeplass nummer		Dato	
Hjemlet	Avvik	Kommentar	Utstyr	
<p>Alle feil, eller avvik, er hjemlet i standarden for lekeplassutstyr NS- EN 1176 1-7 og 1177. Samt forskrift for lekeplassutstyr. Unntaket er under merknader hvor inspektørens egne meninger ligger til grunn. En kan også merke seg at inspektøren/kontrolløren ikke har noen myndighet over lekeplassen eller utstyret, men kun skal påpeke eventuelle feil eller mangler.</p>				
<p>AVVIKS FORKLARING:</p> <p>A-feil: Feil, eller avvik, som kan forvolde død eller invaliditet. Tiltak: Rettes opp straks, eller avstengning av lekeapparatet.</p> <p>B-feil: Avvik som kan gi varige men. Tiltak: Reparerer snarest.</p> <p>C-feil: Feil, eller avvik, som kan gi mindre skader. Tiltak: Reparerer ved neste service.</p>				
<p>Vennlig hilsen Kjell Ove Nielsen kon01@karmøy.kommune.no Lekeplassinspektør</p>				

-3-