



Haugaland brann og redning iks

Deres ref.:

KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Vår ref.:

Susanne Emilie Fagerland
Stensen

Dato: 02.01.2024

Vi kommer på brannforebyggende tilsyn 17.01.2024

Tilsynsadresse: Lindøyvegen 19-H0101

Gårds- og bruksnr: 1149-107/1

Haugaland brann og redning iks vil gjennomføre brannforebyggende tilsyn i din bolig 17.01.2024 kl. - .
Tilsynet vil ta inntil en time.

Tilsynet vil omfatte:

- at eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger er fulgt opp og utbedret
- kontroll av fyringsanlegg (for eksempel peis, ovn, skorstein/pipe)
- sjekk av tilgjengelighet for feiing av skorstein/pipe
- informasjon om rømningsveier, røykvarslere og slukkeutstyr
- generell informasjon om brannsikkerhet i hjemmet

Det er ønskelig at sot i sotluke tas ut før tilsynet.

Eier eller representant for eier må være til stede ved tilsynet.

Dersom dere har hund ber vi vennligst at disse holdes i bånd eller i lukket rom.

Gebyr

Dette tilsynet er dekket av de kommunale avgiftene. Gi beskjed om du ikke har fyringsanlegg.

Hjemmel for tilsyn

Feiing gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710, om brannforebygging § 17.

Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i nevnte forskrift om brannforebygging § 6.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med Susanne Emilie Fagerland Stensen på telefon 95893688 eller på e-post til susanne.emilie.fagerland@hbre.no.

For mer info om brannsikkerhet i hjemmet: [Brannsikkerhet i hjemmet - Haugaland Brann og Redning IKS \(hbre.no\)](#)

Med hilsen

Haugaland brann og redning iks

Ved varsel om tilsyn:

Vi ber om at eier, eller representant for eier er til stede og sørger for at samtlige enheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige.

Eier må gjøre alle beboere kjent med tidspunktet for tilsynet.

Eier, eller representant for eier, må ha dokumentasjon på fyringsanlegget klart til tilsynet.

Det er ønskelig at sot i sotluke fjernes før tilsynet.

Vennligst hold hund i bånd eller i lukket rom.

Tilsynet vil omfatte kontroll av at

- eventuelle tidligere registrerte avvik og anmerkninger er fulgt opp og utbedret
- nytt ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til kommunen
- ildsted, røykkanal, skorstein og eventuelt matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert (herunder uklarheter omkring lovverkets krav til fyringsanlegget og konsekvenser av manglende oppfyllelse og hvordan utbedringer kan foretas)
- anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt
- at det er montert røykvarslere/brannalarmanlegg i henhold til gjeldende krav
- det er tilstrekkelig med slukkeutstyr
- rømningsveier er i henhold til gjeldende krav