

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Lakkingen Bjerkenes & Brekke	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Bleikmyrvegen 20	Kontaktperson:	Atle Bjerkenes
Telefon:	95 75 99 25	E-post:	martin.nore@ngn.no

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon	<input type="checkbox"/> Bilverksted	<input type="checkbox"/> Vaskehall/plass	<input type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input type="checkbox"/> Stående	<input checked="" type="checkbox"/> Liggende	<input type="checkbox"/> Integrert sandfang	<input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Hvor mange kumlukk? <u>3</u>			
Arbeid som skal utføres:	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking	<input checked="" type="checkbox"/> Tømming	
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		

FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under		
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei		
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført	<input type="checkbox"/> Ikke utført		
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)		
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel	<input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang	
	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input checked="" type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input type="checkbox"/> Oljenivåføler	<input checked="" type="checkbox"/> Kumlokk
Utført kontroll av:	<input checked="" type="checkbox"/> Pakning	Flottør ok? Ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>	Anoder ok ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>	
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Peiling ved kun kontroll:	Oljelag: _____ cm	Slamnivå: _____ cm		

TØMMING

Tømming av oljeutskillerkammer (liter/m3):	<u>5002</u>	Deklarasjonsnr	<u>302.055.043</u>
Tømming av sandfang (m3 slam):	<u>2002</u> <u>2300kg</u>	Deklarasjonsnr	<u>302.055.035</u>

ANMERKNINGER / AVVIK

mangler pakning Kum LOKK!

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 09/10-23 Signatur: Sjøfør CVL Kunde _____