

## KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Mesta as	Kommune:	Karmøy
Adresse:		Kontaktperson:	Geir Furunes
Telefon:	91789032	E-post:	<a href="mailto:geir.furunes@mesta.no">geir.furunes@mesta.no</a>

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon	<input type="checkbox"/> Bilverksted	<input type="checkbox"/> Vaskehall/plass	<input checked="" type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input checked="" type="checkbox"/> Stående	<input type="checkbox"/> Liggende	<input type="checkbox"/> Integrrert sandfang	<input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Strømsund bru		Hvor mange kumlokk? <u>1</u>	
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll	<input type="checkbox"/> Prøvetaking	<input checked="" type="checkbox"/> Tømming	
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		

## FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under			
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei			
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført	<input type="checkbox"/> Ikke utført			
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	(Lavt nivå kan indikere lekkasje)		
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel	<input type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input type="checkbox"/> Sandfang		
	<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input checked="" type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler	<input type="checkbox"/> Kumlokk	
Utført kontroll av:	<input checked="" type="checkbox"/> Pakning	<input type="checkbox"/> Flottør	<input checked="" type="checkbox"/> Alarmfunksjon	<input checked="" type="checkbox"/> Varselslampe	<input type="checkbox"/> Anoder
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Peiling av slammengde	Slamnivå:	<u>2</u> % av kapasitet	Slamnivå:	<u>1</u> cm	

## TØMMING

Tømming av oljeutskillerkammer:	<u>0</u> liter	Deklarasjonsnr	
Tømming av sandfang:	<u>0</u> liter	<u>0</u> kilo	Deklarasjonsnr

## ANMERKNINGER / AVVIK

Vann Fordampet, Tiltak - Fyll på vann ingen alarm.

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 09/03-23 Signatur: [Signature] Sjøfører [Signature] / [Signature] Kunde \_\_\_\_\_