

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Olas Bil as	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Røklevevegen 50 4262 Avaldsnes	Kontaktperson:	Ola Utvik
Telefon:	90873337	E-post:	ola@bildeler.net

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Bilverksted <input type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input type="checkbox"/> Stående <input checked="" type="checkbox"/> Liggende <input type="checkbox"/> Integrrert sandfang <input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Hvor mange kumlokk? <u>4</u>
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll <input type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Entring nødvendig?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei

FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført <input type="checkbox"/> Ikke utført
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel <input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller <input checked="" type="checkbox"/> Sandfang
	<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum <input checked="" type="checkbox"/> Koalesensenhet <input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler <input checked="" type="checkbox"/> Kumlokk
Utført kontroll av:	<input checked="" type="checkbox"/> Pakning Flottør ok? Ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> Anoder ok ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Peiling ved kun kontroll:	Oljelag: _____ cm Slamnivå: _____ cm

TØMMING

Tømming av oljeutskillerkammer (liter/m3):	<u>150 L</u>	Deklarasjonsnr	<u>302.077.168</u>
Tømming av sandfang (m3 slam):	<u>3000 L</u> <u>3900 L</u>	Deklarasjonsnr	<u>302.077.745</u>

ANMERKNINGER / AVVIK

OK!

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 03/10/23 Signatur: Sjøfører CVL/Tsb Kunde _____