

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Utvik Autoservice as	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Karmøyvegen 480	Kontaktperson:	
Telefon:	52846211	E-post:	post@utvik-autoservice.no

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon	<input checked="" type="checkbox"/> Bilverksted	<input type="checkbox"/> Vaskehall/plass	<input type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input checked="" type="checkbox"/> Stående	<input type="checkbox"/> Liggende	<input type="checkbox"/> Integrrert sandfang	<input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	På Gresset Hvor mange kumlukk? <u>2</u>			
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking	<input checked="" type="checkbox"/> Tømming	
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		

FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under						
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei						
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført	<input type="checkbox"/> Ikke utført						
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)						
Utført rengjøring av:	<input type="checkbox"/> Utskillerdel	<input type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input type="checkbox"/> Sandfang					
	<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input type="checkbox"/> Oljenivåføler	<input type="checkbox"/> Kumlokk				
Utført kontroll av:	<input checked="" type="checkbox"/> Pakning	<input type="checkbox"/> Flottør	<input type="checkbox"/> Alarmfunksjon	<input type="checkbox"/> Varselslampe	<input type="checkbox"/> Anoder			
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		Synlige lekkasjer	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei	
Peiling av slammengde	Slamnivå:	<u>0</u> % av kapasitet	Slamnivå:	<u>0</u> cm				

TØMMING

Tømming av oljeutskillerkammer:	<u>0</u> liter	Deklarasjonsnr	
Tømming av sandfang:	<u>0</u> liter	<u>0</u> kilo	Deklarasjonsnr

ANMERKNINGER / AVVIK

OK! Gulvren!

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 23/11-23 Signatur: _____ Sjøfører CVL/K.O Kunde _____