

## KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	YX 7-Eleven Norheim	Kommune:	Karmøy
Adresse:		Kontaktperson:	
Telefon:	45 488325	E-post:	
Virksomhetens art:	<input checked="" type="checkbox"/> Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Bilverksted <input checked="" type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input type="checkbox"/> Annet:		
Type oljeutskiller:	<input type="checkbox"/> Stående <input checked="" type="checkbox"/> Liggende <input type="checkbox"/> Integrrert sandfang <input type="checkbox"/> Frittstående rist		
Oljeutskillers plassering:	Hvor mange kumlukk? <u>2</u>		
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll <input type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming		
Tilhenger nødvendig?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
FUNKSJONSKONTROLL			
Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under		
Er det lokk på utløpskassen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført <input type="checkbox"/> Ikke utført		
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)		
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel	<input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang
	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler <input checked="" type="checkbox"/> Kumlukk
Utført kontroll av:	<input checked="" type="checkbox"/> Pakning Flottør ok? Ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> Anoder ok ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>		
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		Synlige lekkasjer <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Peiling ved kun kontroll:	Oljelag: _____ cm	Slamnivå: _____ cm	
TØMMING			
Tømming av oljeutskillerkammer (liter/m <sup>3</sup> ):	<u>200L</u>	Deklarasjonsnr	<u>301.842.250</u>
Tømming av sandfang (m <sup>3</sup> slam):	<u>1800 kg</u>	Deklarasjonsnr	<u>301.842.254</u>
ANMERKNINGER / AVVIK			
<p>Sprekker i skille ve 99, og mangler pakning kumlukk eller OK!</p>			
Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes			
Telefon 52 84 44 99 · firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no			
Dato <u>05/01-23</u>	Signatur:	Sjåfør <u>Lundstør/Ketil</u>	Kunde _____