




# HAUGALAND

BRANN OG REDNING IKS



Karmøy Kommune Eiendom  
Postboks 167

4291 Kopervik

Dato: 20.12.2023  
Arkivkode: TI-&58, FA-M70,  
KOMMUNE-1149 - 64/489  
Deres ref.  
Vår ref. 23/7576-2  
23/15075

## STANGELAND UNGDOMSSKOLE/IDRETTSHALL - TILSYN ETTER §13

Haugaland brann og redning iks gjennomførte branntilsyn den 12.12.2023 i overnevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Til stede ved tilsynet:

For virksomhet/bruker: Mersad Ajkunic, byggdrifter, administrasjon  
For eier: Mersad Ajkunic  
For brannvesenet: Karl Salvesen, branningeniør

### Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/bruker arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side, ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Haugaland brann og redning iks




Diktervegen 8  
5538 Haugesund



tlf: 91 91 01 11  
org.nr: 819 585 822

[postmottak@hbre.no](mailto:postmottak@hbre.no)  
[www.hbre.no](http://www.hbre.no)



## Omfang

Tilsynet ble innledet med elektronisk gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger i forkant av tilsynet. Deretter ble det foretatt en befarings med stikkprøvekontroll på objektet.

Tilsynet fokuserte særlig på:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats.
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet.

## Oppfølging etter forrige tilsyn

De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er fulgt opp, utbedret og lukket. **Kort beskrivelse av bygning/virksomhet:**


*Objektet ligger inne i Karmøy kommunes digitale LAFT system der Haugaland brann og redning iks har tilgang : Eiers dokumentasjon, bygningsteknisk informasjon, drift/vedlikehold og avvikshåndtering for objektet er dermed lett tilgjengelig digitalt for Haugaland brann og redning iks.*

## Definisjoner:

AVVIK:	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING:	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER:	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

**Rapporten har to deler, første del omhandler eiers internkontrollsystem. Andre del omhandler brukers internkontrollsystem.**





## DEL 1 – EIER

Det ble ikke påvist avvik under tilsynet.

### Andre forhold

Det ble informert om at branndører og tettningslister skal virke som forutsatt. Rømningskilt, markeringslys og evakueringsrutiner ved arrangementer i idrettshall bør ha en gjennomgang sammen med bruker.

### Oppsummering

Tilsynet ble avsluttet med en gjennomgang av de overnevnte anmerkninger. Det var enighet om at eier/bruker finner løsninger for å rette opp de anmerkninger som er angitt i rapporten.

### Tilbakemelding

Ingen tilbakemelding er nødvendig.

## DEL 2 – BRUKER

Det ble ikke påvist avvik under tilsynet.

### Andre forhold

Braker ble informert om under tilsynet at dokumentasjon med fordel kan lagres og oppdateres digitalt. Det ble også påpekt at plassering av gjenstander i og rundt rømningsdører og rømningveier ikke skal være til hinder for rømning. Hærverk på skolen er utfordrende og det ble informert om rutiner for å ivareta brann- og personsikkerheten til både elever og ansatte.

### Oppsummering

Tilsynet ble avsluttet med en gjennomgang av de overnevnte anmerkninger. Det var enighet om at eier/bruker finner løsninger for å rette opp de anmerkninger som er angitt i rapporten.

### Tilbakemelding

Ingen tilbakemelding er nødvendig.

### Haugaland brann og redning iks



Diktervegen 8  
5538 Haugesund




tlf: 91 91 01 11  
org.nr: 819 585 822

[postmottak@hbren.no](mailto:postmottak@hbren.no)  
[www.hbren.no](http://www.hbren.no)



**HAUGALAND**  
BRANN OG REDNING IKS



Haugaland brann og redning iks, brannsjefen

Etter fullmakt

Ole-Martin Nordstrand

Karl Salvesen

leder forebyggende avdeling

branningeniør/saksbehandler

*Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.*

**Haugaland brann og redning iks**



Diktervegen 8  
5538 Haugesund



tlf: 91 91 01 11  
org.nr: 819 585 822

[postmottak@hbre.no](mailto:postmottak@hbre.no)  
[www.hbre.no](http://www.hbre.no)