

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG KAPITTEL 13. PUMPESTASJONER OG
OVERLØP****REGISTRERING / FØRSTE GANGS TILSYN**Kontr. dato: 20/10/23John Ivar Solvig og Kevin Kvilhaug
.....
Underskrift**1.0 FORMELLE FORHOLD**

Anleggseier: Karmøy Kommune.....Rensedistrikt: Sævikevik.....
Adresse: Øygardsvegen 80.....Byggeår: 1994.....
Stasjonsnr./-namn: PA363..... Koord.: 6577959,88 / 287851,18.....
Nødoverløp blir ledet til: Sjø.....

2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG KAPITTEL 13. PUMPESTASJONER OG
OVERLØP
REGISTRERING / FØRSTE GANGS TILSYN**

3.0 DELTAKERE

John Ivar Solvig og Kevin Kvilhaug
.....
.....
.....

4.0 ANLEGGSDATA

Dykket pumper

Tørroppstilte pumper

- Kapasitet m³/time
- Hvor mange pumper? 2
- Kapasitetpumpe 1 m³/time
- Kapasitetpumpe 2 m³/time
- Kapasitetpumpe 3 m³/time
- Tilrenning ved selvføll Ja
- Tilførsel via pumpeledning Nei

5.0 DOKUMENTASJON

- Dato for siste oppdatering av IK-system med driftsinstruks 18.02.22
- Blir H₂S-konsentrasjonar registrerte? Nei
- Registrering av pumpetider Leses av på display på stasjonen
- Registrering av overløp Registreres på stasjonen. Har måler for
høg vannstand i nødoverløpet.
- Har stasjonen merknader i ROS-analysen til avløpsanlegget?
- Det jobbes med å få denne på plass.
- Stasjonen blir besøkt ca hver 2 mnd.

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG KAPITTEL 13. PUMPESTASJONER OG
OVERLØP**

REGISTRERING / FØRSTE GANGS TILSYN

6.0 GENERELLE REFLEKSJONER

Mangler kat. 5 tilbakeslagsventil.....

Renner inn fra kum 10454 til stasjonen.....

Rister nede i sumpen sto åpne.....

.....


Tilsynet er gjennomført av John I. Solvig og Kevin Kvilhaug Dato 20/10/23

Vedlegg 1

2

3

Overblikk av stasjonen, rent og ryddig.




Trykkmåler



Sikkerhetsrister nede i sump åpne.



Styrepanel for stasjonen



Nødoverløp m/ måler for høg vannstand

