



KARMØY KOMMUNE

Elin Mæland

Dato: 09.01.2024
Dokumentnummer: 24/21-24
Deres referanse:
Saksbehandler: Geir Rasmussen

Gnr. 112, bnr. 103 - Svar: Henvendelse vedrørende eiendomsgrenser

Viser til mottatt epost vedrørende eiendomsgrenser.

Grenselinjen mellom 112/103 og 112/31 er en usikker linje som ikke har vært oppmålt tidligere.

Det sydvestre grensepunktet på din eiendom er oppmålt tidligere og her skal det være ett kors i fjell som er grensemerke. I skylddelingsforretningen til 112/31 er det beskrevet at det skal være ett kors i berg 21,2m fra det sydvestre grensepunktet på din eiendom 112/103.

Har du ett målbånd kan du merke en bue med radius 21,2m og lete etter kors i berg. Finner du denne korsen vet du hvor grenselinja går mellom de to punktene.

Det sørøstre punktet på eiendommen 112/103 er oppmålt, men ikke merket.

For å være helt sikker på grenseforløpet må det rekvireres klarlegging av grense.

Med hilsen

Geir Rasmussen
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

112-103 Situasjonsskart