

TØMMERAPPORTR FOR OLJEUTSKILLERE

Bedriftens navn: Shell Norheim		Adresse: Norheimsmarka 3	
Bedriftens eier: ST1		Bedriftens kontaktperson: Hans Gunnar Lunde tlf: 95767068	
Type virksomhet: Bensinstasjon		Bedriftens organisasjonsnummer:	
Type utskiller: VPI SUK PLUS	Volum utskiller: 16 m ³	Utskiler nr.:	
Tømming			
Gassmåling:	Oksygen% <input type="text"/>	EX-måling <input type="text"/>	Annet <input type="text"/>
Innsamlet volum	Sand (m³) <input type="text" value="0,7"/>	Olje (m³) <input type="text" value="1,1"/>	

Kontroll

<input type="checkbox"/> ok	Vannivå kontrollert (lavt indikerer lekkasje)	<input type="checkbox"/> N	Koalesensfilter kontrollert og rengjort
<input type="checkbox"/> ok	Rengjøring av inn- og utløp (overløp)	<input type="checkbox"/> N	Sjekket Pakning til koalesensfilter
<input type="checkbox"/> N	Prøvetakingskum rengjort	<input type="checkbox"/> U	Lokk på utløpskasse OK
<input type="checkbox"/> N	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input type="checkbox"/> U	Gategods merket med oljeutskiller/seperator
<input type="checkbox"/> ok	Tilkolmstlokk og pakninger OK	<input type="checkbox"/> N	Sjekket anoder Byttet ant: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Generell tilstandsvurdering	God <input checked="" type="checkbox"/>	Mindre god <input type="checkbox"/> Dårlig <input type="checkbox"/>

Anmerkninger / Forhold som må utbedres

Kontroll tømning av OUS og sandfang. Koalesensfilter sitter fast!! Prøvetakingskum må sjekkes.

Prøvetaking fra utløp

<input type="checkbox"/>	Fra prøvetakingskum	<input checked="" type="checkbox"/>	Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum
Beskriv: <input type="text" value="Fra et rør som stikker ned i oljeutskiller."/>			
Vannprøve levert til: <input type="text" value="Eurofins."/>			

Tømmefirma

Oljeservice AS

Dato 19.06.2023	Signatur tømmeoperatør Tony-Andre Thomassen
---------------------------	---