

**TØMMERAPPORTR FOR OLJEUTSKILLERE**

<b>Bedriftens navn:</b> Shell Avaldsnes		<b>Adresse:</b> Karmøyvegen 193	
<b>Bedriftens eier:</b> ST1		<b>Bedriftens kontaktperson:</b> 52 83 95 65	
<b>Type virksomhet:</b> Bensinstasjon		<b>Bedriftens organisasjonsnummer:</b>	
<b>Type utskiller:</b> Odin Maskin NS 8	<b>Volum utskiller:</b> 8 m <sup>3</sup>	<b>Utskiler nr.:</b>	
<b>Tømming</b>			
<b>Gassmåling:</b>	Oksygen% <input type="text"/>	EX-måling <input type="text"/>	Annet <input type="text"/>
<b>Innsamlet volum</b>	<b>Sand (m3)</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Olje (m3)</b> <input type="text" value="0,6"/>	

**Kontroll**

<input checked="" type="checkbox"/> Vannivå kontrollert (lavt indikerer lekkasje)	<input checked="" type="checkbox"/> Koalesensfilter kontrollert og rengjort
<input checked="" type="checkbox"/> Rengjøring av inn- og utløp (overløp)	<input checked="" type="checkbox"/> Sjekket Pakning til koalesensfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetakingskum rengjort	<input checked="" type="checkbox"/> Lokk på utløpskasse OK
<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll og test av alarmfunksjon	<input checked="" type="checkbox"/> Gategods merket med oljeutskiller/seperator
<input type="checkbox"/> Tilkolmstlokk og pakninger OK	<input type="checkbox"/> Sjekket anoder Byttet ant: <input type="text"/>
<b>Generell tilstandsvurdering</b>	
God <input checked="" type="checkbox"/>	Mindre god <input type="checkbox"/>
Dårlig <input type="checkbox"/>	

**Anmerkninger / Forhold som må utbedres**

Kontroll av OUS og sandfang. Ikke anoder, coatet. Pakning byttes nestegang.

**Prøvetaking fra utløp**

<input checked="" type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum
Beskriv: <input type="text"/>	
Vannprøve levert til: Eurofins <input type="text"/>	

**Tømmefirma**

Oljeservice AS

<b>Dato</b> 19.06.2023	<b>Signatur tømmeoperatør</b> Tony-Andre Thomassen
---------------------------	---