



Sektor areal og byggesak

Dato: 05.02.2021

Dokumentnummer: 21/1130-1

Deres referanse: Harald Magnus Lie

Saksbehandler: Wilhelm Trodahl

Harald Magnus Lie
Vestre Karmøyveg 916
4280 SKUDENESHAVN

1. gangs tilsyn av avløpsanlegget gnr 41 bnr 11

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank som ble kontrollert 02.02.21

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Vannstand i septiktank er for lav og dykker ut av tank som ses til høyre i bilde er for høyt oppe som tyder på at det er lekkasje i kum.

Tanken ble tømt for 2m³ i 06.01.20 og i 2018 ble det ikke tømt noe etter liste, oppført med 0 m³.

Det er også oppdaget at det var problemer med privat vannforsyning tilbake i 1976/77 da det ble gjort hastevedtak om tilkobling til kommunalt vann grunnet kloakk i privat drikkevannskilde. Med henvisning til distriktslegen. Det er kun denne boligen som er her i området så forurensing stammer fra eget anlegg. Dette tyder på at anlegget har vært utett siden det ble installert.

Anlegget er av eldre data fra 1967 og det er en bekymring med at det har lekket ut i bekk som fører ned til drikkevannskilde på nedsiden av eiendommen.

Nord for eiendommen er det i dag kommunalt spillvann som du vil få krav om å knytte deg til, viser til forurensingsforskriftene § 12-8 Utslipp til følsomme og normale områder, rensekrav og § 12-11 Utslippssted, hvor en kan ha utslippet uten konflikt med andre kilder og forårsake forurensing.

Varsel om tilknytting kommer i eget brev.

Med hilsen

Wilhelm Trodahl
tilsyn og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Vestre Karmøyveg 916

