

Bygg-startas

Gjennomføringsplan

Ansvarelig søker		Organisasjonsnummer		Tiltsaksklasse		Dato.		Signatur, ansv. søker		
Bygg-Start as		927300397		1		31.10.2022		<i>[Signature]</i>		
Eiendom/ bygggested		Gnr.	Bnr.	Festent.	Seks .nr.	Bygn.nr.	Kommune	Adresse	Postnr.	Poststed
		64	25				1149 Karmøy	Kalvatrævegen 80	4250	KOPERVIK

[illegible]

Kontrollerklæring med sluttrapport

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 24-2, jf. SAK10 § 12-5 og § 14-8

Kontrollerklæring skal sendes til *ansvarlig søker*.

Erklæringen gjelder							
Elendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	64	25					Karmøy
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Kalvatrevegen 80				4250	Kopervik	

Ansvarlig kontrollerende	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
Byggkontroll Vest AS	917 067 112

Ansvarsrett erklært dato	25.08.2021
-----------------------------	------------

Ansvarsområdet	
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	Kontroll av:
	Våtrom - Tiltaksklasse 1

Sluttrapport	
☒	Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
☐	Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
☐	Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll
Vedlegg	Plan for uavhengig kontroll
	Vedlegg nr. G-

Erklæring og underskrift		
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.		
Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.		
Dato	Kontrollerende foretaks underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
25.10.2022		Kjell M Eide

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarelig kontrollerende	Foretak Byggkontroll Vest AS	Org.nr 917 067 112	Signatur, ansv. kontrollerende 	Versjonsnr. 1	Dato 25.10.2022				
Eiendom/ byggested	Gnr. 64	Bnr. 25	Festnr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Karmøy	Adresse Kalvatrevengen 80	Postnr. 4250	Poststed Kopervik

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tittakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Våtrom Vvs	S.O.Lund as	1) Rutiner for kvalitetsikring av utførelse av våtrom (Membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran)	1) 25.10.2022			
		2) Dokumentasjon fra utført kvalitetsikring av våtrom	2)25.10.2022			
		3) Produktdokumentasjon for sluk	3)25.10.2022			

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak Byggkontroll Vest AS	Org.nr 917 067 112	Signatur, ansv. kontrollerende	Dato 17.10.2022		Postnr. 4250	Poststed Kopervik
Eiendom/ byggested	Gnr. 64	Bnr. 25	Adresse Kalvatrevengen 80	Postnr. 4250	Poststed Kopervik		

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Våtrom, membran(Belegg)	Veides Malerservice as	1) Rutiner for kvalitetsikring av utførelse av våtrom (membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran)	1) 17.10.2022			
		2) Dokumentasjon fra utført kvalitetsikring av våtrom	2)17.10.2022			
		3) Produktdokumentasjon for membran	3)17.10.2022			