

SITUASJONSKART

vedlegg til underretting etter oppmålingsforretning

med saksnummer: **22/8708**

avholdt dato: **21.11.2022**

Formål: **Deling - to parseller**

Landmåler: **Elin Brekke**

KARMØY KOMMUNE

SEKTOR AREAL OG BYGGESAK



NB: Kartet kan inneholde feil,
noen grenser er usikre.

Utskriftsdato: 23.11.2022

Målestokk: 1:200



Datum: Euref 89/UTM 32



69/75

69/99

39

37

69/98

N 6577960

N 6577940

Tegnforklaring:

Grensepunkt behandlet i denne oppmålingsforretningen

Umerket/merket med spray



Offentlig godkjent grensemerke



Annen type merking,
(gjerdestolper, mur, stein/røys etc)



Rekvirenten får tilsendt matrikkelbrev med fullstendig liste over grensepunkt, unntagen ved forretning som bare går ut på å merke tidligere oppmålt grense.

Punkt som ikke er angitt med noen av symbolene ovenfor er uforandret (f.eks. målt/merket tidligere) og/eller ikke en del av oppmålingsforretningen

Eiendomsgrense målt

— Vegkant

Eiendomsgrense usikker

- - - Høydekurve

Bygg -takflate

■ Høyspent, stolper

Bygg -planlagt

— Kommunale

Bygg eldre enn 1900,
sefrak bygg

VA-ledninger, kum