

Tid og sted	
Kontrakt	1107-DK19 - Haugalandet
Opprettet	21.03.2023 14:11 av trond.
Vei	FV4802 S3D1 m7114
Sted	Spanneveien
Posisjon UTM	Q=-46836,N=6617958,moh=40.0
Posisjon GPS	lat:59,34313 lon:5,36414
Avvik-id	972141

Vurdering	
Årsak	Trafikkskade
Objekt	
Avvikstype	
Arbeidstype	Bestilles Av Byggherre
Frist	




Dato21.03.23 14:10

StatusNy




Dato21.03.23 14:10

StatusNy




Mangler bilde



Mangler bilde

Viser 2 av 2 bilder



Status logg		
Dato	Registrert av	Status
21.03.23 14:09	trond.	Nytt avvik

Kommentar
Lastebiler kjørt i veiskulder,entreprenør Birkeland

Anslag

Status	Nytt avvik	Dato	21.03.23 14:10
Beskrivelse			



Status	Nytt avvik	Dato	21.03.23 14:10
Beskrivelse			

